

石綿含有不明建材一覧表

石綿含有不明建材		西部コミュニティセンター			JIS-1法分析による
(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)ビニル床タイル(橙)	2,4,5,16,17,30	床	3	1	
(2)ビニル床シート(灰)	3,6,7,15,33,34,35,36		3	1	
(3)ビニル床タイル(紫)	18,19,20		3	1	
(5)ビニル床タイル(灰)	22		3	1	
(6)ビニル床タイル(黄)	31		3	1	
(9)樹脂塗床	25		3	3	○
(10)ビニル巾木(h=100 茶)	2,3,4,5,6,7,15,16,17,30,33,34,35,36	巾木	3	1	
(11)ビニル巾木(h=75 紫)	18,19,20		3	1	
(12)ビニル巾木(h=75 茶)	22		3	1	
(14)薄塗材(白)	2,3,4,5,15,16,17,30,33,35,36	壁	3	3	○
(15)クロス①	6,7		3	1	
(16)ジュラクサテン(緑)	8,9,10,11,37,38,39		3	3	○
(18)仕上塗材(白)	18,19,20,22,23,31		3	3	○
(20)クロス②	34		3	1	
(21)クロス③	34		3	1	
(22)岩綿吸音板(平)	1,6,7,18,31,33,34	天井	3	1	
(23)岩綿吸音板(リップ)	1,6,7		3	1	
(24)岩綿吸音板(キューブ)	19,20,31,33		3	1	
(25)フレキシブルボード	3,12,13,14,15,36,40,41,42		3	1	
(26)仕上塗材(白)(上裏・段裏含む)	20,28		3	3	○
(27)けい酸カルシウム板	28,43		3	1	
(30)タイル裏モルタル	43	外壁	3	1	
(31)仕上塗材(白)	43		3	3	○
(32)仕上塗材(白)	43	軒・庇	3	3	○
(33)タイル裏モルタル	43	外部通路床	3	1	
(34)仕上塗材(白)	43	外塀	3	3	○
分析必要検体数 総計				42検体	