

平成30年度アスベスト使用状況建築物一覧表(アスベスト濃度測定報告)

2019/3/31現在

No.	施設名	棟名	部位	濃度測定等
1	金下日吉団地	金下日吉団地(住戸)	天井	0.28本/リットル
2	環境衛生事務所	薬品庫	鉄骨梁型	使用禁止
3	市民会館	エレベーターシャフト 内部 機械室	鉄骨柱・梁型	H26年解体
4	守口市障害者・高齢者交流会館	機械室・倉庫	鉄骨柱・梁型	囲い込み状態 0.39本/リットル
5	終末処理場	管理棟 プロアー室	天井・壁・梁型	0.25本/リットル
6	梶ポンプ場	ポンプ棟	壁	H29年3月除去済
7	守口処理場(終末処理場内)	旧自家発電室(倉庫)	天井・壁・梁型	閉鎖中
8	大枝ポンプ場	第1ポンプ場 機械室	天井・壁・梁型	H21年12月除去済
9	クリーンセンター	破砕棟	天井・壁・梁型	H17年11月除去済
10	旧電子計算センター	操作室・倉庫	天井裏	H19年5月除去・解体済
11	守口小学校	音楽室	天井	H19年12月除去済
12	滝井小学校	渡り廊下	屋根裏	H18年2月除去済
13	旧土居小学校	屋内運動場	天井	解体済
14	旧土居小学校	給食棟 機械室	天井	H18年2月除去済・解体済
15	三郷小学校	屋内運動場棟 ステージ	天井	H20年8月除去済
16	橋波小学校	給食棟 機械室	天井	H17年9月封じ込め 完了
17	金田小学校	屋内運動場	天井	H22年12月除去済
18	藤田小学校	屋内運動場	天井	H23年8月除去済
19	梶 小学校	屋内運動場	天井	H22年12月除去済
20	大久保小学校	下足室 職員用	天井	H20年8月除去済・解体済
21	大久保小学校	音楽室	天井	H20年3月除去済・解体済
22	大久保小学校	屋内運動場 階段室	天井・段裏	屋内運動場 : H23年8月除去済 南階段室 : H20年8月除去済 北階段室 : H20年8月除去済 解体済
23	八雲東小学校	管理・階段室	段裏	H20年8月除去済
24	八雲東小学校	音楽室	天井	H20年8月除去済
25	八雲東小学校	屋内運動場	天井	H22年12月除去済
26	八雲東小学校	給食棟 機械室	天井	H18年2月除去済
27	庭窪小学校	屋内運動場	天井	H23年12月除去済
28	八雲中学校	屋内運動場	天井	H23年11月除去済
29	梶中学校	音楽室	天井	H19年2月除去済
30	第三中学校	屋内運動場	天井	H23年12月除去済・解体済
31	東部コミュニティセンター	東部コミュニティセンター (体育室)	天井	閉鎖中
32	中央コミュニティセンター	中央コミュニティセンター	天井	閉鎖中