守口市　公園施設長寿命化計画

令和６年３月

守口市 都市整備部 道路公園課

１．　都市公園整備状況

（ 令和6 年　3 月　1 日時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
172	26.5　　ha	1.88　　㎡/人

２．計画期間（西暦）　〔 2024 年度～ 2033　 年度（　10 箇年）〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
53	1	1									117	172

②選定理由

計画対象公園は、「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地）」と「守口市が管理している、その他の公園・緑地」と設定する。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
325	158	918	504	12	9	202

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
2,990		41	5,159

②これまでの維持管理状況

これまで公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、道路公園課による維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。一部公園については指定管理者による維持保全と日常点検を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-S：2014」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。

この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行ってきた。

備考） 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

本市の公園は設置から30年以上経過した公園が大半を占めており、公園施設の老朽化が顕在化してきている。
公園は幅広い世代の市民が利用する可能性のある施設である。市民が安全に安心して公園を利用できるよう、市内にある都市公園、児童公園等において、各施設の健全度を把握し、適切な公園の維持・保全・運営を行うため、本計画の策定を行う。
また、計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2023年10月から2023年12月までの期間に実施した。

1. 一般施設、土木構造物、建築物
国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。
健全度調査は遊具を除く4,647施設（事後保全型管理施設を含む）のうち、予防保全型管理の候補とした132施設について実施した。

2. 遊具等
社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA-S：2014」に基づき、専門技師が遊具504施設について法定点検を行った。

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a．一般施設 （ 121 ）	27	76	18	0	日陰たな、シェルター、パーゴラ、倉庫、四阿、噴水、野球場、サッカー場、テニスコート
c．土木構造物 （ 0 ）	0	0	0	0	
d．建築物 （ 11 ）	7	4	0	0	多目的球場、相撲場、管理事務所、便所、テニスコート（上屋あり）
b．遊具等 （ 504 ）	9	278	199	18	すべり台、踏み板式ぶらんこ、健康器具系遊具、砂場、ジャングルジム、象形遊具、複合遊具等

備考） 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、５．で示した「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。
考慮すべき事項は、公園の「利用者数」及び「災害時の避難場所の指定」の状況より設定した。
加えて、「都市公園＞児童公園＞その他公園」、「公園マスタープランにおいて点数が高い公園（優先順）」、「遊具の対策が第一優先」の３つの条件を考慮し、対策をするものとする。

	緊急度判定		
	高	中	低
ａ．一般施設　（　121　）	0	18	103
ｃ．土木構造物　（　0　）	0	0	0
ｄ．建築物　（　11　）	0	0	11
ｂ．遊具等　（　504　）	96	121	287

備考） 個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

【目標管理水準の設定】
施設の劣化状況や施設の重要度を考慮して、目標とする管理水準を設定する。
予防保全型管理施設（遊具）については、管理水準を「健全度ランクＢ」以上を維持することを目標とする。ただし、対策を講じる公園施設は優先順位をつけ、その順で実施する。
事後保全型管理施設については、「健全度ランクＤ」に至る前までを目標とし、劣化や損傷の進行を判断して、撤去・更新を行う。

【日常の点検や定期点検における留意事項】
健全度調査票を活用して、調査員が異なった場合でも必要な情報が提供・記録されるよう努めるものとする。

【異常を発見した際の留意事項】
異常が発見された場合、必要に応じて利用禁止とし、安全性を確保する。また、異常が確認された施設が予防保全型管理施設の場合は健全度調査を実施し、長寿命化対策を検討する。事後保全型管理施設の場合は、劣化や損傷の進行を判断して撤去・更新を行う。

備考） 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

【定期的な健全度調査の設定】
予防保全型管理を行う遊具は、安全面を考慮し、日常的な維持保全作業に加え、定期的な健全度調査を１年に１回以上実施することとする。

【予防保全型管理における対策時期及び補修方法の設定】
遊具の主な部材の交換サイクル　5～10年
塗装のサイクル　7年
緊急度に応じた対策時期を設定
１）緊急度 高＞中＞低の順
２）都市公園＞児童公園＞その他公園の順
３）公園マスタープランにおいて、点数が高い公園の順
４）遊具の対策が第一優先事項

備考） 点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を記述）

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	3,374,973 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,391,067 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,983,906 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	337,497 千円

備考） 計画期間の概算費用（千円）を記述（様式１、様式２との整合に留意）。

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は28,750千円である。

備考） ライフサイクルコストの縮減額などを記述

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔　　2029　年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。
公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
滝井りす公園	街区	1981	すべり台、踏み板式ぶらんこ	2020	3	15	2	0	0	0	4,777	11,620	0	206	0	0	0	0
土居公園	街区	2021	日陰たな、健康器具施設、すべり台、便所、倉庫、その他(遊戯施設)	2021	2	15,34,38,50	6	0	0	0	0	98	0	3,561	163	0	5,934	26
松月公園	街区	1952	日陰たな、砂場、踏み板式ぶらんこ、すべり台、ジャングルジム	1952 2016 2022	71 7 1	15,47	6	0	773	1,110	15,856	0	5,304	503	0	125	645	4
金田東公園	街区	1973	日陰たな、砂場、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1973 2014 2022	50 9 1	15,34	4	0	0	2,517	2,040	0	9,319	0	0	136	152	4
東郷公園	街区	1987		1987	36		0	0	0	303	0	2,669	2,793	0	0	0	0	0	0
高瀬公園	街区	1955	日陰たな、砂場、象形遊具、鉄棒、踏み板式ぶらんこ、すべり台、その他	1955 2009 2018	68 14 5	10,15,38	10	0	2,785	0	666	196	23,974	38	0	253	0	6
外島公園	街区	1981	日陰たな、象形遊具、踏み板式ぶらんこ	1981 2021	42 2	10,15,38	4	0	2,403	0	0	11,786	0	240	130	23	398	2
桃町緑道公園	街区	1964	パーゴラ、すべり台、その他(遊戯施設)	1981 2019 2022	42 4 1	15,34	3	0	0	62	4,667	0	21,653	0	0	136	62	3
八雲公園	街区	1960	日陰たな、砂場、健康器具系施設、踏み板式ぶらんこ、ジャングルジム、複合遊具	1960 2020 2021	63 2 1	15,34	6	0	1,604	866	322	76	22,556	701	127	97	327	3
佐太第2公園	街区	1980	シェルター、砂場、象形遊具、踏み板式ぶらんこ、複合遊具、その他(遊戯施設)	1980 2016 2020	43 7 3	15,34	8	0	13,221	364	733	3,116	0	296	0	126	0	4
金田第2公園	街区	1981	パーゴラ、すべり台、複合遊具	1981 2019 2022	42 4 1	15,34	3	0	70,295	1,267	0	1,345	2,193	356	15,677	136	1,860	41
大久保公園	街区	1971	日陰たな、象形遊具、踏み板式ぶらんこ、複合遊具	1971	52	15,34	8	47	21,713	6,669	0	0	0	254	0	163	825	14
弥治右衛門碑前公園	街区	1978	日陰たな、砂場、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1978	45	15,38	4	0	6,631	1,087	0	0	0	794	0	156	1,382	11
南寺方公園	街区	1983	日陰たな、砂場、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1983 2019	40 4	15,38	4	184	220	992	0	20,587	185	944	3,656	0	164	2
南寺方東公園	街区	1986	象形遊具、砂場、鉄棒、平行ぶらさがり、すべり台、踏み板式ぶらんこ、便所	1986 2017 2018	37 6 5	15,41	10	310	3,307	983	7,362	118	12,570	527	116	110	2,351	3
大日公園	街区	1967	パーゴラ、シェルター、スプリング遊具、平均台、健康器具系施設、複合遊具	1967 2016 2021	56 7 2	15,18,47	7	0	0	1,824	0	94	6,337	724	157	0	886	9
藤田公園	街区	1970	象形遊具、健康器具系施設、シーソー、踏み板式ぶらんこ、その他	1970 2012 2014 2021	53 11 9 2	10,15	13	0	20,807	6,377	852	24	13,142	0	40	396	489	0
金田公園	街区	1973	日陰たな、象形遊具、シーソー、踏み板式ぶらんこ、複合遊具、倉庫	1973 2015 2017	50 8 6	15,18,34	20	117	9,574	16,217	835	0	51	40,973	70	67	973	20
菊水公園	街区	1971	日陰たな	1971	52	34	1	0	0	0	0	370	0	0	0	0	616	5
佐太第1東公園	街区	1972	日陰たな、鉄棒、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1972 1981 2019	51 42 4	15,34	4	25	1,211	1,477	359	29,874	78	0	0	0	133	4
大日南公園	街区	1976	日陰たな、砂場、象形遊具、踏み板式ぶらんこ、複合遊具、その他	1976 2018 2020 2022	47 5 3 1	10,15,47	8	0	4,423	4,324	3,982	0	26,792	667	0	1,878	85	6
梶公園	街区	1972	日陰たな、砂場、象形遊具、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1972 2018 2021	51 5 2	10,15,34	8	0	2,827	983	3,488	7,686	0	20	117	129	91	4
梶第1公園	街区	1973	日陰たな、コンクリート遊具(新幹線)、踏み板式ぶらんこ、複合遊具	1973 2020	50 3	15,34	4	0	2,103	0	2,424	0	31,976	981	0	127	0	16
佐太中央公園	街区	1974	日陰たな、象形遊具、健康器具系施設、複合遊具、その他	1974	49	15,34	6	47	9,138	364	12,104	0	0	65,036	0	550	22	12
藤田南公園	街区	1974	日陰たな、砂場、象形遊具、すべり台、踏み板式ぶらんこ、その他	1974 2021	49 2	15,34	7	231	1,955	1,262	2,271	8,657	0	0	40	119	76	3

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
錦公園	街区	1974	日陰たな、砂場、すべり台、複合遊具	1976 2020	47 3	15,41,47	4	0	881	223	308	31,046	453	1,052	0	189	223	3
大久保中央公園	街区	1976	日陰たな、砂場、踏み板式ぶらんこ、複合遊具、便所	1976 2020	47 3	15,41,47	5	0	102	3,137	145	0	89,594	241	0	1,700	179	26
金田北公園	街区	1976	日陰たな、健康器具系施設、その他	1976 2022	47 1	10,15,47	4	0	1,400	170	36	8,215	25	24	0	119	40	0
藤田西公園	街区	1979	象形遊具、すべり台、複合遊具	1979 2019	44 4	15	3	0	1,329	1,653	0	12,658	371	0	0	22	309	0
藤田東公園	街区	1973	日陰たな、踏み板式ぶらんこ	1973 2018	50 5	15,34	2	0	47	0	1,841	15,809	0	0	0	47	0	5
金田西公園	街区	1979	日陰たな、象形遊具、シーソー、踏み板式ぶらんこ	1979 2016	44 7	15,38	5	47	1,640	138	3,656	21,301	0	83	0	99	0	2
大宮南公園	街区	1977	日陰たな、砂場、象形遊具、踏み板式ぶらんこ、すべり台	1977 2022	46 1	15,47	7	0	742	4,337	2,101	22,880	0	0	0	45	1,955	0
南寺方西公園	街区	1972	健康器具系施設、踏み板式ぶらんこ、すべり台、その他	1972 2014 2018 2022	51 9 5 1	15	5	0	374	2,282	2,405	118	39,157	0	0	168	138	0
金田きりん公園	街区	1978	日陰たな、シーソー、象形遊具	1988 2021	35 2	10,15,47	4	0	0	890	514	7,553	0	1,028	107	0	54	0
金田中央公園	街区	1978	日陰たな、砂場、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1978 2018	45 5	15,38	4	0	70	8,217	0	117	12,242	0	0	70	494	5
八雲東第2公園	街区	1982	日陰たな、すべり台、複合遊具	1982	41	15,38	3	281	1,357	0	3,572	0	27,772	3,656	281	67	0	5
大日東公園	街区	1985	パーゴラ、複合遊具	1985 2017	35 6	15,34	2	281	0	0	8,913	6,361	0	0	281	906	0	9
平代うさぎ公園	街区	1986	日陰たな、象形遊具、砂場、健康器具系施設、複合遊具、その他	1986 1988 2016 2022	37 35 7 1	10,15,47	7	0	9,754	603	0	170	8,544	464	0	310	0	7
大久保西公園	街区	1993	パーゴラ、シーソー、複合遊具	1993 2014	30 9	15,34	3	1,011	0	832	201	580	0	21,554	0	0	1,017	17
八雲北公園	街区	1990	日陰たな、象形遊具	1990	33	15,34	2	47	0	0	4,531	0	0	48,099	0	980	0	2
東郷北公園	街区	1996	日陰たな、鉄棒、すべり台、踏み板式ぶらんこ、球形ジャングルジム	1996 2021 2022	27 2 1	15,47	5	234	0	8,910	9,833	1,421	47	0	112	78	0	4
西橋波さつき公園	街区	1999	パーゴラ、その他	1999 2021	24 2	15,47	3	0	0	0	1,895	437	16,394	0	80	0	0	2
八雲北第2公園	街区	2000	パーゴラ、踏み板式ぶらんこ、複合遊具。その他	2000 2017 2022	23 6 1	15,47	4	124	0	956	206	356	1,601	12,356	124	40	58	0
八雲西公園	街区	2001	タイヤステップ、象形遊具、踏み板式ぶらんこ、複合遊具	2001 2022	22 1	15	4	0	606	0	948	0	722	0	2,623	565	0	3
八島さくら公園	街区	2002	鉄棒、すべり台、その他	2002 2022	21 1	15	4	0	0	0	0	1,678	49	99	0	4,403	0	0
佐太東あじさい公園	街区	2005		2005	18		0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0
梶南公園	街区	2006	四阿、健康器具系施設、その他、サーカスクライム	2006 2022	17 1	15,34	5	0	0	2,263	297	573	24	0	0	40	107	2
たきい公園	街区	2006	パーゴラ	2006	17	47	1	0	0	1,524	0	0	0	257	0	0	427	1
大宮中央公園	街区	1988	四阿、パーゴラ、砂場、丸太渡り、タイヤ回し、鉄棒、健康器具系施設、複合遊具、便所	1988 1989 1990 2011 2017 2023	35 34 33 12 6 0	15,22,34	10	0	16,072	6,947	30,988	878	0	123,768	31	19	855	28
金田南公園	街区	2007	パーゴラ、スプリング遊具、健康器具系施設、すべり台、踏み板式ぶらんこ、その他	2007	16	10,15,34	9	0	487	3,740	418	252	0	165	3,851	30	501	0

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大日東つつじ公園	街区	2008	パーゴラ、すべり台、その他	2008	15	15,34	4	0	0	0	0	476	287	0	0	0	0	0
大日中央公園	街区	2009		2009	14		0	0	0	0	0	10,945	1,504	0	0	0	0	0
東公園	街区	2010	パーゴラ、幼児用遊具、健康器具系施設、複合遊具	2010 2012	13 11	10,15,19	8	71	0	6,932	1,896	0	0	331	71	2,728	1,172	6
よつば未来公園	近隣	2023	健康器具系施設、遊びパネル、複合遊具、シェルター、管理事務所、その他	2023	0	10,15,24,38,47	22	0	0	0	0	0	0	57,492	0	0	95,813	479
大枝公園	地区	2018	日陰たな、噴水、パーゴラ、象形遊具、スプリング遊具、シーソー、健康器具系施設、複合遊具、野球場、相撲場、テニスコート、サッカー場、バスケットボール場、管理事務所、その他	2018 2019	5 4	15,18,22,24,34,47	43	0	58,374	17,458	8,236	86,158	187	110,895	0	52,106	185,979	1942
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	1953	日陰たな、鉄棒、砂場、踏み板式ぶらんこ、すべり台、その他(遊戯施設)	1953 2010 2016	70 13 7	15,47	6	0	983	1,774	0	0	0	47	9,430	59	103	3
南寺方東通1丁目児童公園	児童	1988	パーゴラ、鉄棒、踏み板式ぶらんこ	1988	35	15,34	3	0	956	278	0	170	0	825	6,912	58	17	0
藤田町4丁目児童公園	児童	1985		1985	38		0	0	0	0	0	0	0	0	11,428	0	0	0
本町2丁目児童公園	児童	1956	日陰たな、砂場、すべり台	1956	67	15,34	3	0	0	1,981	4,591	0	0	0	968	0	119	4
東町1丁目第1児童公園	児童	1960	すべり台	1960	63	15	1	0	0	1,115	0	0	0	0	5,581	0	67	0
藤田天社児童公園	児童	1961	日陰たな	1961	62	34	1	0	0	0	22	0	0	0	14,764	0	0	11
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	1965	踏み板式ぶらんこ	1965	58	15	1	0	683	0	0	0	0	0	11,122	41	0	0
菊水通2丁目児童公園	児童	1988	砂場、鉄棒、スプリング遊具、複合遊具	1988	35	10,15	5	0	866	2,975	0	0	0	240	5,261	52	180	0
東町1丁目第2児童公園	児童	1966	鉄棒、スプリング遊具、砂場、ジャングルジム、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1966	57	10,15	6	0	1,256	5,053	0	0	0	0	3,507	76	305	0
佐太中町1丁目児童公園	児童	1967	ジャングルジム、すべり台、その他(遊戯施設)	1967 2016	56 7	15	3	0	1,704	1,801	0	0	0	19	1,493	75	107	0
橋波東之町2丁目児童公園	児童	1967	鉄棒	1967	56	15	1	0	1,341	242	0	0	0	0	3,638	0	15	0
南寺方南通1丁目児童公園	児童	1986	踏み板式ぶらんこ、すべり台	1986	37	15	2	0	773	1,115	0	0	0	0	4,837	47	269	0
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	1971	ラダー、鉄棒、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1971	52	15	4	0	2,497	2,750	0	0	0	0	22,954	29	166	0
大久保町5丁目第1児童公園	児童	1967	鉄棒、すべり台	1967	56	15	2	0	195	1,115	0	0	0	0	2,025	12	67	0
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	1968	ラダー、その他(遊戯施設)	2017 2019	6 4	15	2	45	0	52	75	0	87	0	45	0	52	0
北斗町児童公園	児童	1968	砂場、すべり台、その他(遊戯施設)	1968 2022	55 1	10,15	4	0	983	1,246	0	0	50	0	5,727	141	75	0
大枝西町児童公園	児童	1969	踏み板式ぶらんこ、すべり台、ジャングルジム	1969 2016	54 7	15	3	0	3,631	78	2,353	0	0	47	2,256	219	0	0
藤田町3丁目児童公園	児童	1969	砂場、踏み板式ぶらんこ、ジャングルジム、その他(遊戯施設)	1969	54	15	4	0	1,167	3,709	0	0	0	0	2,496	70	224	0
大久保町5丁目第2児童公園	児童	1969	砂版、踏み板式ぶらんこ、すべり台	1969 2017	54 6	15	3	114	0	983	2,430	0	0	0	1,461	0	59	0
菊水本町児童公園	児童	1969	日陰たな、象形遊具、砂場、踏み板式ぶらんこ、すべり台、ジャングルジム、その他(遊戯施設)	1969	54	15,34	12	0	17,589	5,533	8,464	0	0	0	0	37,331	334	8

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大久保町3丁目児童公園	児童	1970	象形遊具	1970	53	15	2	0	364	364	1,260	0	0	0	4,498	22	22	0
金田町2丁目児童公園	児童	1970	砂場、複合遊具	1970	53	15	2	0	0	4,382	2,301	0	0	0	13,251	0	263	3
梶町3丁目第2児童公園	児童	1970	踏み板式ぶらんこ	1970	53	15	1	0	1,053	0	0	0	0	0	4,546	64	0	0
梶町2丁目第1児童公園	児童	1970	複合遊具、砂場、鉄棒、象形遊具	1970	53	15	5	0	4,577	386	0	0	0	0	19,395	275	24	4
大久保町2丁目児童公園	児童	1988	日陰たな、砂場、鉄棒、象形遊具、踏み板式ぶらんこ、複合遊具	1988	35	15,47	7	0	1,183	2,560	0	170	0	102	4,410	72	155	(1)
金田町1丁目第2児童公園	児童	1970	複合遊具、その他(遊戯施設)	2015 2016	8 7	15	3	0	82	4,821	0	0	50	0	458	0	290	6
大久保町5丁目第4児童公園	児童	1971	スプリング遊具、踏み板式ぶらんこ	1971	52	10,15	2	0	503	956	0	0	0	0	5,278	31	58	0
菊水通4丁目児童公園	児童	1971	パーゴラ、スプリング遊具	1971	52	10,34	2	0	186	359	6,526	0	0	0	17,402	0	22	3
東光町1丁目第1児童公園	児童	1971		1971	52		0	0	0	2,025	1,407	0	0	0	7,967	0	0	0
金田町1丁目第3児童公園	児童	1971	砂場、複合遊具	1971	52	15	2	0	866	2,866	458	0	0	0	7,398	52	172	6
藤田町1丁目第1児童公園	児童	1972	踏み板式ぶらんこ、その他(遊戯施設)	1972	51	15	2	0	303	1,325	1,565	0	0	0	0	4,981	80	0
梶町4丁目第1児童公園	児童	1972	砂場、すべり台、その他(遊戯施設)	1972	51	15	3	0	1,589	1,885	560	0	0	0	0	11,015	67	0
新橋寺町児童公園	児童	1972	砂場、踏み板式ぶらんこ、すべり台、その他(遊戯施設)	1972	51	15	4	0	1,709	2,229	0	0	0	0	7,874	104	134	0
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	1972	砂場、象形遊具	1972	51	15	3	0	1,310	983	0	0	0	0	7,094	36	59	0
大久保町1丁目第1児童公園	児童	1973	踏み板式ぶらんこ	1973	50	15	1	0	0	956	0	0	0	0	0	2,525	58	0
西郷通4丁目児童公園	児童	1973	日陰たな、ジャングルジム	1973	50	15,47	2	0	2,073	0	2,039	0	0	0	12,438	107	0	1
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	1973	日陰たな、砂場	1973	50	15,34	2	0	0	866	3,089	0	0	0	0	4,595	52	3
金田町3丁目第1児童公園	児童	1974	鉄棒、砂場、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1974	49	15	4	0	1,589	2,747	1,911	0	0	0	6,128	59	166	0
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	1974	シーソー、砂場、すべり台、その他(遊戯施設)	1974	49	15	4	0	458	3,844	1,391	0	0	0	13,063	0	232	0
京阪北本通児童公園	児童	1974	日陰たな、砂場、すべり台、その他(遊戯施設)	1974	49	10,15,34	5	0	1,721	983	3,554	0	0	0	4,944	105	59	3
八雲東町1丁目児童公園	児童	1974	日陰たな、砂場、鉄棒、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1974	49	15,34	5	0	2,193	2,494	3,853	0	0	0	0	3,955	151	3
梶町4丁目第2児童公園	児童	1974	すべり台、踏み板式ぶらんこ	1974	49	15	2	0	0	2,168	1,552	0	0	0	7,995	0	131	0
大庭町1丁目児童公園	児童	1975	踏み板式ぶらんこ、すべり台	1975 2023	48 0	15	2	0	956	0	327	0	0	89	8,837	58	147	0
金田町5丁目第1児童公園	児童	1976	日陰たな、砂場、鉄棒	1976	47	15,34	3	0	1,438	278	104	0	0	0	11,673	59	17	5
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	1976	日陰たな、象形遊具	1976	47	15,34	3	0	728	0	1,120	0	0	0	8,604	44	0	5

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
金田町3丁目第2児童公園	児童	1976	日陰たな、砂場、象形遊具、鉄棒、スプリング遊具、すべり台	1976 2011	47 12	10,15,34	7	0	1,364	2,264	0	0	0	0	10,448	98	137	4
金田町5丁目第2児童公園	児童	1977	日陰たな、砂場、鉄棒、スプリング遊具、ジャングルジム	1977	46	10,15,34	5	0	278	3,259	0	0	0	0	7,785	17	197	4
梶町4丁目第3児童公園	児童	1977	日陰たな、砂場、すべり台	1977	46	15,34	3	0	0	2,098	0	0	0	0	13,099	0	126	4
大日町4丁目第1児童公園	児童	1978	踏み板式ぶらんこ、すべり台	1978	45	15	2	0	1,828	0	1,796	0	0	0	5,150	110	0	0
橋波西之町1丁目児童公園	児童	1979	日陰たな、砂場、ジャングルジム、その他(遊戯施設)	1979	44	15,34	5	0	2,972	2,987	5,306	0	0	0	5,069	112	166	4
金田町4丁目児童公園	児童	1979	日陰たな、スプリング遊具、踏み板式ぶらんこ、複合遊具	1979	44	10,15,34	6	0	683	3,101	9,304	0	0	0	4,421	41	188	8
橋波西之町2丁目児童公園	児童	1989	複合遊具	1989	34	15	1	0	0	2,866	0	0	945	0	3,589	0	172	4
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	1980	踏み板式ぶらんこ、複合遊具、その他(遊戯施設)	1980 2022	43 1	15	4	0	1,852	1,010	2,209	0	211	0	3,943	463	41	2
梶町1丁目第1児童公園	児童	1980		1980	43		0	0	0	0	0	0	0	0	3,915	0	0	0
佐太中町5丁目児童公園	児童	2005	その他(遊戯施設)	2005	18	15	1	0	31	19	458	0	0	0	303	0	19	0
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	1980	日陰たな、すべり台	1980	43	15,34	2	0	0	1,115	5,370	0	0	0	10,812	0	67	3
梶町2丁目第2児童公園	児童	1981	日陰たな、砂場、象形遊具、踏み板式ぶらんこ、すべり台	1981	42	15,34	7	0	2,005	683	7,422	0	0	0	5,398	121	188	5
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	1983	日陰たな、砂場、象形遊具、その他(遊戯施設)	1983	40	10,15,34	5	0	1,808	1,455	0	0	0	2,551	5,361	96	88	3
梶町3丁目第3児童公園	児童	1984	日陰たな、スプリング遊具	1984	39	10,34	2	424	73	956	0	0	0	0	5,699	4,232	43	3
藤田町1丁目第2児童公園	児童	1984	日陰たな、砂場、すべり台	1984	39	15,47	3	170	0	2,331	1,493	0	0	0	998	0	134	0
大日町1丁目児童公園	児童	1984	砂場、スプリング遊具、踏み板式ぶらんこ、すべり台	1984	39	10,15	4	0	866	2,343	0	0	0	0	6,167	52	141	0
梶町1丁目第2児童公園	児童	1995		1995	28		0	0	0	0	0	0	0	0	2,025	0	0	0
弥治右衛門児童公園	児童	1962		1962	61		0	0	0	0	700	0	0	0	4,427	0	0	0
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	1981		1981	42		0	0	0	0	821	0	0	0	7,379	0	0	0
佐太中町4丁目児童公園	児童	1982	日陰たな、鉄棒、砂場、象形遊具、すべり台	1982 1984 2022	41 39 1	10,15,47	5	0	2,070	364	0	0	89	0	0	8,334	22	0
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	1982	日陰たな、砂場、鉄棒、象形遊具	1982	41	15,47	5	0	728	1,261	0	0	202	0	0	18,961	76	0
外島北児童公園	児童	1986	スプリング遊具、砂場、すべり台、ジャングルジム、踏み板式ぶらんこ	1986	37	10,15	7	0	3,124	3,490	1,962	0	0	0	0	22,759	211	0
神木町児童公園	児童	1991	日陰たな、スプリング遊具、鉄棒、健康器具系施設	1991	32	10,34	4	0	0	828	18,038	0	0	0	13,226	0	214	1
東光町1丁目第2児童公園	児童	1991		1991	32		0	0	0	0	1,773	0	0	0	4,469	0	0	0
佐太東町2丁目児童公園	児童	2000	その他(遊戯施設)	2000	23	15	1	0	0	0	1,052	19	0	2,892	375	0	0	0

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	2003	鉄棒、その他(遊戯施設)	2003	20	15	2	19	0	15	0	0	0	0	19	0	452	0
河原町児童公園	児童	2004		2004	19		0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	2005	スプリング遊具、その他(遊戯施設)	2005	18	10,15	4	0	0	8,838	0	0	0	0	0	2,937	532	0
八雲北町2丁目児童公園	児童	2006	象形遊具、砂場、ラダー、すべり台、踏み板式ぶらんこ、その他(遊戯施設)	2006	17	15	7	0	0	5,070	127	0	0	0	0	724	275	0
大日東町第2児童公園	児童	2007		2007	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東郷東児童公園	児童	2008		2008	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大日東町第1児童公園	児童	2008		2008	15		0	0	0	0	0	0	0	0	1,304	0	0	0
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	2008	パーゴラ	2008	15	34	1	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0
日吉町2丁目児童公園	児童	2010		2010	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寺方錦通1丁目児童公園	児童	2011		2011	12		0	0	0	0	0	0	0	0	512	0	0	0
寺方錦児童公園	児童	2011		2011	12		0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0
南十番児童公園	児童	1976		1976	47		0	0	0	0	77	0	0	0	1,120	0	0	0
緑町児童公園	児童	1988	砂場、鉄棒、すべり台	1988	35	15	3	0	1,120	2,176	0	0	0	0	4,607	0	131	0
大日町4丁目第2児童公園	児童	1989	日陰たな、すべり台、その他(遊戯施設)	1989	34	15,34	3	214	925	1,115	0	0	12,830	0	214	8,519	67	2
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	2014	複合遊具	2014	9	15	1	241	0	0	0	145	0	0	0	0	0	(12)
梶町4丁目第4児童公園	児童	2014	すべり台	2014	9	10	1	0	0	1,802	0	0	0	0	0	0	109	0
大久保町1丁目第2児童公園	児童	2014		2014	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	2014	すべり台、その他(遊戯施設)	2014	9	15	2	0	221	0	0	0	133	0	0	0	0	0
寺方本通2丁目児童公園	児童	2015		2015	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
京阪本通2丁目児童公園	児童	2015		2015	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大久保町4丁目児童公園	児童	2020	鉄棒	2020	3	15	1	0	0	0	19	0	0	31	0	0	0	0
金田町3丁目第3児童公園	児童	2021	四阿、鉄棒、その他(遊戯施設)	2021	2	15,18	4	0	0	0	0	50	0	282	82	0	470	2
佐太第1団地公園	その他	1963	日陰たな	1963	60	15,47	4	0	0	2,811	5,793	0	0	0	0	3,262	169	4
梶第2団地公園	その他	1964	パーゴラ、鉄棒、すべり台、踏み板式ぶらんこ、ジャングルジム	1964	59	15,47	5	0	195	3,977	1,902	0	0	0	0	8,278	240	2
金田山王権現公園	その他	1966	象形遊具、ジャングルジム	1966	57	15	3	0	702	1,770	0	0	0	0	0	2,561	107	0

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大久保団地第１公園	その他	1968	日陰たな、砂場、ジャングルジム、踏み板式ぶらんこ	1968	55	15,47	4	0	983	3,318	0	0	0	0	0	5,687	200	2
梶第１団地公園	その他	1991	鉄棒、ラダー、象形遊具	1991	32	15	4	0	2,240	534	1,020	0	0	0	0	3,394	29	0
梶第１団地第2公園	その他	1995	ラダー、鉄棒、象形遊具	1995	28	15	4	0	95	472	0	0	0	57	937	1,578	29	0
大庭町2丁目第1公園	その他	1970	日陰たな、鉄棒、象形遊具、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1970	53	15,34	8	0	1,856	1,951	0	0	0	0	0	8,611	118	4
大久保団地第２公園	その他	1970	砂場、鉄棒、複合遊具	1970	53	15	3	0	0	4,321	0	0	0	0	0	13,501	260	3
八雲中町1丁目第2公園	その他	1983		1983	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307	0	0
大庭町2丁目第2公園	その他	1977		1977	46		0	0	5,752	0	0	0	0	0	0	2,984	0	0
佐太団地公園	その他	1977	日陰たな、ラダー	1977	46	15,34	2	0	0	773	9,069	0	0	0	0	10,087	47	5
菊水通1丁目公園	その他	1980	複合遊具	1980	43	15	1	0	5,661	0	0	0	0	0	0	17,184	0	1
佐太東語らい花壇公園	その他	2005		2005	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0	0
八雲中央公園	その他	1973	象形遊具、ラダー、スプリングう遊具、砂場、すべり台、踏み板式ぶらんこ、その他(遊戯施設)	1973 2017	50 6	10,15	12	67	3,285	4,062	112	0	0	0	67	115,370	245	0
淀川側道公園	その他	1974	砂場、シーソー、すべり台、踏み板式ぶらんこ	1974	49	15	4	0	1,555	2,143	14,143	0	0	0	0	31,674	129	0
梶2ひなだ前園地	その他	1993		1993	30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304	0	0
大久保中学校スポットガーデン	その他	1994		1994	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,681	0	0
藤田小学校スポットガーデン	その他	1995		1995	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570	0	0
八雲東小学校スポットガーデン	その他	1996		1996	27		0	0	0	0	4,056	0	0	0	0	0	0	0
藤田町5丁目スポットガーデン	その他	2003		2003	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120	0
藤田町6丁目スポットガーデン	その他	2006		2006	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金田第2府住公園	その他	1964		1964	59		0	0	605	0	73	0	0	0	0	2,698	0	0
梅園町公園	その他	2015		2015	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大日町3丁目スポットガーデン	その他	1985		1985	38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479	0	0
西郷通3丁目広場	その他	2015		2015	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								4,351	372,910	272,868	289,773	328,976	389,700	505,567	450,896	441,663	318,269	2,875

公園箇所数計：　172

概算費用合計（千円）：　3,374,973

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
滝井りす公園	街区	10002ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002ENR_0002	園路広場	舗装	園内A	170	㎡		土	1981	42	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,142	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002ENR_0003	園路広場	舗装	園内B	100	㎡		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,070	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002ENR_0004	園路広場	階段	階段A	3	㎡		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002ENR_0005	園路広場	階段	階段B	1	㎡		石材	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		石材	1981	42	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2056										70	塗装			116	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
滝井りす公園	街区	10002YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	乳幼児用ブランコ＋柵	1	基		スチール	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2056										54	塗装			90	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
滝井りす公園	街区	10002BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								458	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	支柱表面の腐食	C	中	事後	2027										4,644	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		コンクリート	1981	42	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0004	管理施設	柵	弓柵	2	m		スチール	1981	42	10	20	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2027										9	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0005	管理施設	柵	擬木柵	30	m		コンクリート	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								580	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
滝井りす公園	街区	10002KAN_0006	管理施設	柵	鉄柵	25	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,035	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	14	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								320	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	4	箇所		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								965	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0009	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1981	42	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0010	管理施設	掲示板	掲示板A	1	箇所		スチール	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0011	管理施設	掲示板	掲示板B	1	箇所		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
滝井りす公園	街区	10002KAN_0012	管理施設	倉庫	簡易倉庫	1	棟		スチール	1981	42	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		4,777		11,620		0		206		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　16,603

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
土居公園	街区	10003ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	690	㎡		コンクリート	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003ENR_0002	園路広場	舗装	園内	2,340	㎡		土	2021	2	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003ENR_0003	園路広場	階段	階段	20	㎡		コンクリート	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚A	1	棟		スチール	2021	2	34	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071													257	塗装					427	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
土居公園	街区	10003KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0002	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		スチール	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0003	休養施設	ベンチ	スツール	3	基		スチール	2021	2	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003YUG_0001	遊戯施設	その他	ロッキング遊具	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2059													24	塗装					40	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
土居公園	街区	10003YUG_0002	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2057											26	塗装					44	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
土居公園	街区	10003YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2057											72	塗装					119	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
土居公園	街区	10003BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟	16㎡	コンクリート	2021	2	50	60	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2083													2,929	塗装					4,882	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
土居公園	街区	10003BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003BEN_0003	便益施設	時計台	電気時計	1	箇所		スチール	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0001	管理施設	照明施設	LED A	9	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0002	管理施設	照明施設	LED B(太陽光発電付き)	1	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
土居公園	街区	10003KAN_0003	管理施設	照明施設	LED C(埋め込み式)	6	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	8	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	4	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0006	管理施設	車止め	車止めC	3	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0007	管理施設	車止め	車止めD	11	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0008	管理施設	車止め	車止めE	9	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0009	管理施設	車止め	車止めF	3	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0010	管理施設	車止め	車止めG	8	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0011	管理施設	車止め	車止めH	7	基		樹脂	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0012	管理施設	柵	擬木ロープ	309	m		コンクリート	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0013	管理施設	柵	フェンス	309	m		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0014	管理施設	柵	防球ネット	100	m		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0015	管理施設	標識	園名柱A	2	箇所		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0016	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KAN_0017	管理施設	引込柱	引込柱	1	箇所		スチール	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
土居公園	街区	10003KAN_0018	管理施設	倉庫	簡易倉庫	1	棟	16㎡	コンクリート	2021	2	38	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071											351	塗装					585	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
土居公園	街区	10003KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0009	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	2021	2	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003KYU_0010	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	2021	2	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
土居公園	街区	10003SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		98		0		3,561		163		0		5,934		

概算費用合計（千円）：　9,756

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
松月公園	街区	10004ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		コンクリート	1952	71	15	30	×		2023	表面のひび割れ	B	低	事後	2029									311	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,440	㎡		土	1952	71	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1952	71	47	56	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2079											356	塗装					593	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
松月公園	街区	10004KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	1952	71	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		コンクリート	1952	71	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		樹脂	2016	7	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチD	2	基		樹脂	2016	7	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1952	71	15	36	×		2023	劣化：砂場枠に著しい欠けがあります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026							866	更新									52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
松月公園	街区	10004YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵1	1	基		スチール	1952	71	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：スイングクリアランス等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			773	更新													47	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
松月公園	街区	10004YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵2	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058											47	塗装					78	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
松月公園	街区	10004YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 基準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2052							141	部品交換					85	塗装							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
松月公園	街区	10004YUG_0005	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2052							103	部品交換			62	塗装							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
松月公園	街区	10004BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1952	71	41	41	×		2023	植物の繁茂、タイルひび割れ	C	中	事後	2027									15,677	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場A	1	箇所		コンクリート	1952	71	15	30	×		2023	支柱の経年劣化	B	低	事後	2029									458	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004BEN_0003	便益施設	手洗場	手洗い場B	1	箇所		コンクリート	1952	71	15	30	×		2023	支柱の経年劣化	B	低	事後	2029									458	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
松月公園	街区	10004KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	3	基		スチール	1952	71	18	30	×		2023	表面の一部に錆	B	低	事後	2029									3,483	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0002	管理施設	照明施設	LED	1	基		スチール	1952	71	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0003	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1952	71	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1952	71	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									35	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1952	71	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0006	管理施設	車止め	車止めC	5	基		コンクリート	1952	71	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0007	管理施設	柵	杭柵	42	m		コンクリート	1952	71	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0008	管理施設	柵	弓柵	50	m		スチール	1952	71	18	30	×		2023	表面の全体に錆が生じている	C	中	事後	2027								179	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1952	71	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0009	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	1952	71	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									512	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0010	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1952	71	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
松月公園	街区	10004KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	箇所		スチール	1952	71	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		773		1,110		15,856		0		5,304		503		0		125		645		

概算費用合計（千円）：　24,316

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田東公園	街区	10007ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	3	㎡		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	軽微なひび割れ	B	低	事後	2029											63	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007ENR_0002	園路広場	舗装	園内	650	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1973	50	34	48	×		2023	表面の一部に錆が生じている	B	低	予防	2029											4,232	更新								保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田東公園	街区	10007KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	基礎欠損あり	B	低	事後	2029											605	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：砂場内に著しい雑草の繁殖があり、砂が著しく固くなっています。対策が必要です。 規準:安全領域に規準不適合箇所	C	中	予防	2026					983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田東公園	街区	10007YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058											82	塗装					136	部品交換		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田東公園	街区	10007YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2014	9	15	36	×		2023	劣化：基礎マウトに著しい破損箇所ががあります。早めの対策が必要です。 規準：クリアランス等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026					1,534	更新											93	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田東公園	街区	10007BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											35	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	露筋あり	C	中	事後	2027							15	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0004	管理施設	門	門柱	2	箇所		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0005	管理施設	柵	弓柵	108	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											390	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	107	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											2,494	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	40	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											934	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田東公園	街区	10007KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	18	30	×		2023	支柱に錆が生じている	C	中	事後	2027					2,025	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田東公園	街区	10007KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		2,517		2,040		0		9,319		0		0		136		152		

概算費用合計（千円）：　14,164

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
東郷公園	街区	10008ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	30	㎡		レンガ	1987	36	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
東郷公園	街区	10008ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,660	㎡		土	1987	36	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
東郷公園	街区	10008KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1987	36	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									303	更新		
東郷公園	街区	10008BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		スチール	1987	36	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037											
東郷公園	街区	10008BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1987	36	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
東郷公園	街区	10008KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1987	36	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
東郷公園	街区	10008KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1987	36	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
東郷公園	街区	10008KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	8	基		スチール	1987	36	18	30	×		2023	一部塗装剥離	B	低	事後	2028									610	更新		
東郷公園	街区	10008KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	114	m		スチール	1987	36	18	30	×		2023	ネット表面の全体的に錆が生じている	C	中	事後	2027							2,669	更新				
東郷公園	街区	10008KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	2	箇所		樹脂	1987	36	10	20	×		2023	基礎部ひび割れ	B	低	事後	2028									1,397	更新		
東郷公園	街区	10008KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1987	36	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									483	更新		
東郷公園	街区	10008KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1987	36	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新								
																						0		303		0		2,669		2,793		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年					
東郷公園	街区	10008ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	30	㎡		レンガ	1987	36	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,660	㎡		土	1987	36	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1987	36	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		スチール	1987	36	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1987	36	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1987	36	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1987	36	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	8	基		スチール	1987	36	18	30	×		2023	一部塗装剥離	B	低	事後	2028											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	114	m		スチール	1987	36	18	30	×		2023	ネット表面の全体的に錆が生じている	C	中	事後	2027											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	2	箇所		樹脂	1987	36	10	20	×		2023	基礎部ひび割れ	B	低	事後	2028											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1987	36	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷公園	街区	10008KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1987	36	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0				

概算費用合計（千円）：　5,765

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
高瀬公園	街区	10010ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	1	㎡		コンクリート	1955	68	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,420	㎡		土	1955	68	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1955	68	38	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2029											5,921	更新							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	1955	68	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											101	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	5	基		樹脂	1955	68	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,512	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1955	68	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			983	更新											59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具1	1	基		スチール	2009	14	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2045											31	部品交換	19	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0003	遊戯施設	その他	リンク遊具2	1	基		スチール	2009	14	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2045											31	部品交換	19	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（リス）	1	基		FRP	1955	68	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			317	更新											20	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0005	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（カメ）	1	基		コンクリート	1955	68	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0006	遊戯施設	象型遊具	アニマル3（カバ）	1	基		コンクリート	1955	68	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0007	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1955	68	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			195	更新											12	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0008	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2054			47	塗装					78	部品交換					47	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010YUG_0009	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2054			71	塗装					118	部品交換					71	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
高瀬公園	街区	10010BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1955	68	41	41	×		2023	経年劣化	B	低	事後	2029											15,677	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
高瀬公園	街区	10010BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1955	68	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	配管に錆が生じている	C	中	事後	2027				359 更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	表面の一部に錆が生じている	B	低	事後	2029						77 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	表面の一部に錆が生じている	B	低	事後	2029						77 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	表面の一部に錆が生じている	B	低	事後	2029						35 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	18	m		スチール	1955	68	18	30	×		2023	表面の全体的に錆が生じている	C	中	事後	2027				65 更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1955	68	15	30	×		2023	看板表面の経年劣化	C	中	事後	2027				242 更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0008	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	1955	68	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						512 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1955	68	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1955	68	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			101 更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1955	68	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			101 更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
高瀬公園	街区	10010KAN_0012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1955	68	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0015	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1955	68	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0016	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1955	68	15	30	×		2023	看板表面の経年劣化	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0017	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1955	68	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
高瀬公園	街区	10010KAN_0018	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1955	68	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,785		0		666		196		23,974		38		0		253		0		

概算費用合計（千円）：　27,912

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
外島公園	街区	10011ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	41	㎡		石材	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,350	㎡		土	1981	42	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011ENR_0003	園路広場	階段	階段	24	㎡		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	一部不陸している箇所有り	B	低	事後	2028								346	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1981	42	38	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071												220	塗装					366	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島公園	街区	10011KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	3	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								605	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								686	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	2	基		樹脂	1981	42	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								665	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011YUG_0001	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（ウサギ）	1	基		コンクリート	1981	42	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			378	更新											23	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島公園	街区	10011YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（リス）	1	基		FRP	1981	42	10	24	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2047												20	塗装					32	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島公園	街区	10011YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：スイングクリアランス等規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2057								78	塗装					130	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島公園	街区	10011BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		アルミ	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	1	基		ステンレス	1981	42	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		コンクリート	1981	42	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
外島公園	街区	10011KAN_0005	管理施設	門	門柱A	2	箇所		レンガ	1981	42	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,372	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0007	管理施設	柵	弓柵	131	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	表面の一部に錆が生じている	B	低	事後	2028								471	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0008	管理施設	柵	フェンス	151	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								3,514	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								4,049	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島公園	街区	10011KAN_0010	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1981	42	15	30	×		2023	表面の全体的な腐食	D	高	事後	2025			2,025	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,403		0		0		11,786		0		240		130		23		398		

概算費用合計（千円）：　14,980

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
桃町緑道公園	街区	10012ENR_0001	園路広場	舗装	園内	1,400	㎡		レンガ	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012SYU_0001	修景施設	パーゴラ	藤棚	1	箇所		スチール	1981	42	34	48	×		2023	表面の一部に錆が生じている	B	低	予防	2029						4,232	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
桃町緑道公園	街区	10012KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	1964	59	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	6	基		コンクリート	1964	59	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチD	2	基		コンクリート	1964	59	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2058						82	塗装			136	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
桃町緑道公園	街区	10012YUG_0002	遊戯施設	その他	クライム遊具	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2055					62	塗装			103	部品交換			62	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
桃町緑道公園	街区	10012BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場A	1	箇所		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場B	1	箇所		コンクリート	1987	36	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012BEN_0003	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	1978	45	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0004	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0005	管理施設	引込柱	引込柱B	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0006	管理施設	引込柱	引込柱C	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						359 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0007	管理施設	引込柱	引込柱D	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						359 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0008	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0009	管理施設	車止め	車止めB	4	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0010	管理施設	車止め	車止めC	5	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						171 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0011	管理施設	車止め	車止めD	8	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0012	管理施設	車止め	車止めE	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						35 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0013	管理施設	車止め	車止めF	2	基		ステンレス	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0014	管理施設	車止め	車止めG	1	基		ステンレス	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0015	管理施設	車止め	車止めH	1	基		ステンレス	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0016	管理施設	柵	弓柵	499	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	表面に錆が生じており、一部座屈している	C	中	事後	2027				1,798 更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0017	管理施設	柵	柵A	10	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0018	管理施設	柵	柵B	60	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0019	管理施設	柵	柵C	3	m		コンクリート	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0020	管理施設	柵	フェンス	524	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	一部ネットに破れ	B	低	事後	2029						12,234 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0021	管理施設	標識	園名柱A	1	箇所		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0022	管理施設	標識	園名柱B	1	箇所		石材	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0023	管理施設	標識	寄贈板	1	箇所		ステンレス	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0024	管理施設	標識	案内板A	1	箇所		ステンレス	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0025	管理施設	標識	案内板B	1	箇所		スチール	1964	59	18	30	×		2023	表面の腐食	C	中	事後	2027				2,627	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0026	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	一部看板が外れている	C	中	事後	2027				242	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0027	管理施設	掲示板	掲示板A	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						2,025	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KYO_0001	教養施設	記念碑	石碑	1	箇所		石材	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KYO_0002	教養施設	記念碑	石碑	1	箇所		石材	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0028	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0029	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0030	管理施設	車止め	車止め	11	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0031	管理施設	車止め	車止め	10	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0032	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0033	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						35	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0034	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						35 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0035	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0036	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0037	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0038	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0039	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0040	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0041	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0042	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0043	管理施設	照明施設	蛍光灯	3	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0044	管理施設	照明施設	蛍光灯	4	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0045	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0046	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0047	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0048	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0049	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0050	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0051	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0052	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0053	管理施設	柵	柵	45	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0054	管理施設	柵	柵	22	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0055	管理施設	柵	柵	10	m		コンクリート	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0056	管理施設	柵	柵	7	m		コンクリート	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0057	管理施設	柵	柵	29	m		コンクリート	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0058	管理施設	柵	柵	24	m		コンクリート	1964	59	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0059	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0060	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0061	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0062	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0063	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0064	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0065	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0066	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0067	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0068	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0069	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
桃町緑道公園	街区	10012KAN_0070	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1980	43	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		62		4,667		0		21,653		0		0		136		62		

概算費用合計（千円）：　26,580

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲公園	街区	10013ENR_0001	園路広場	舗装	園内	1,500	㎡		コンクリート	1960	63	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		石材	1960	63	47	56	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2079												165	塗装					275	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲公園	街区	10013KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		石材	1960	63	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		樹脂	1960	63	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KYU_0003	休養施設	ベンチ	スツール	2	基		石材	1960	63	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1960	63	15	36	×		2023	劣化：砂の量が著しく少なくなっています。早めの対策が必要です。規準：問題ありません。	C	中	予防	2026					866	更新											52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲公園	街区	10013YUG_0002	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（健康快道）	1	基		コンクリート	1960	63	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			1,604	更新													97	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲公園	街区	10013YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2057											76	塗装					127	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲公園	街区	10013YUG_0004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2020	3	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2056									62	塗装					103	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲公園	街区	10013YUG_0005	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。規準：問題ありません。	B	低	予防	2056									260	塗装					433	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲公園	街区	10013BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1960	63	50	50	×		2023	洗面パネルに錆が生じている	B	低	事後	2029													15,677	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	コンクリート部ひび割れ	B	低	事後	2029													458	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1960	63	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1960	63	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029													77	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0003	管理施設	門	門柱	2	箇所		コンクリート	1960	63	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
八雲公園	街区	10013KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						2,025 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0006	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1960	63	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	2	箇所		コンクリート	1960	63	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0007	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1960	63	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						359 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						2,025 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0011	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						483 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0013	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲公園	街区	10013KAN_0014	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0	1,604	866	322	76	22,556	701	127	97	327	

概算費用合計（千円）：　26,676

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太第2公園	街区	10014ENR_0001	園路広場	舗装	園内	1,200	㎡		土	1980	43	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KYU_0001	休養施設	シェルター	シェルター	1	棟		スチール	1980	43	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2028								3,116	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	1980	43	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			749	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		コンクリート	1980	43	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2027							686	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KYU_0004	休養施設	ベンチ	スツール	4	基		樹脂	1980	43	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			433	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014YUG_0001	遊戯施設	その他	太鼓テーブル1（右）	1	基		コンクリート	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			168	更新											11	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014YUG_0002	遊戯施設	その他	太鼓テーブル2（左）	1	基		コンクリート	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			168	更新											11	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014YUG_0003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			983	更新											59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル1(ウサギ)	1	基		コンクリート	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			378	更新											23	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014YUG_0005	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（フクロウ）	1	基		コンクリート	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014YUG_0006	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2056							47	塗装					78	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014YUG_0007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2052					364	部品交換					218	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第2公園	街区	10014BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			458	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1980	43	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太第2公園	街区	10014KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	5	基		コンクリート	1980	43	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			73	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0005	管理施設	門	門柱	2	箇所		レンガ	1980	43	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,372	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	58	m		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			209	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	102	m		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			2,373	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			4,049	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0009	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	2	棟		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,444	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1980	43	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第2公園	街区	10014KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1980	43	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		13,221		364		733		3,116		0		296		0		126		0		

概算費用合計（千円）：　17,856

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
金田第2公園	街区	10016ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	230	㎡		タイル	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016ENR_0002	園路広場	舗装	出入口	700	㎡		コンクリート	1981	42	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016ENR_0003	園路広場	舗装	園内	4,600	㎡		土	1981	42	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			57,960	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		レンガ	1981	42	34	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071							356	塗装			593	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田第2公園	街区	10016KYU_0002	休養施設	野外卓	野外卓	2	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチA	5	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					1,143	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	1基座面無し	D	高	事後	2025			605	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					202	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2058							82	塗装			136	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田第2公園	街区	10016YUG_0002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2055							1,267	塗装					1,267	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田第2公園	街区	10016BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1981	42	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031									15,677	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016BEN_0002	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		ステンレス	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田第2公園	街区	10016KAN_0004	管理施設	引込柱	引込柱	6	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0005	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0006	管理施設	車止め	車止めA	2	基		コンクリート	1981	42	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0007	管理施設	車止め	車止めB	3	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2025			219	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0008	管理施設	柵	弓柵	256	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2025			923	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	381	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2025			8,898	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	6	箇所		スチール	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,448	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0011	管理施設	標識	案内板	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0012	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1981	42	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		ステンレス	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		ステンレス	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2公園	街区	10016KAN_0015	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		ステンレス	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		70,295		1,267		0		1,345		2,193		356		15,677		136		1,860		

概算費用合計（千円）：　93,129

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保公園	街区	10017ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			207	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,200	㎡		土	1971	52	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1971	52	34	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071													254	塗装					424	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017YUG_0001	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（サイ）	1	基		コンクリート	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2024	47	撤去																		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル3（カバ）	1	基		コンクリート	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル4（ウマ）	1	基		コンクリート	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017YUG_0005	遊戯施設	象型遊具	アニマル5（キリン）	1	基		コンクリート	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			445	更新											27	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017YUG_0006	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,167	更新											70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017YUG_0007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：支柱部にキャップの欠損、プラスチック部材に焼け跡穴があります。早めの対策が必要です。規準：指の挟み	C	中	予防	2026					6,669	更新													401	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保公園	街区	10017BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			458	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,161	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0003	管理施設	門	門柱	2	箇所		コンクリート	1971	52	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保公園	街区	10017KAN_0004	管理施設	柵	弓柵	21	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2025			77	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0005	管理施設	柵	鉄柵	96	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2025			2,242	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0006	管理施設	掲示板	掲示板	3	箇所		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			6,074	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			2,025	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,161	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,161	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,161	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保公園	街区	10017KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,161	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						47		21,713		6,669		0		0		0		254		0		163		825		

概算費用合計（千円）：　29,671

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
弥治右衛門碑前公園	街区	10018ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	270	㎡		レンガ	1978	45	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018ENR_0002	園路広場	舗装	園内	5,300	㎡		土	1978	45	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1978	45	38	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071														794	塗装					1,323	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		コンクリート	1978	45	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,210	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KYU_0002	休養施設	ベンチ	スツール	10	基		コンクリート	1978	45	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1978	45	15	36	×		2023	劣化：改修時に経年の築雑があります。早めの対策が必要です。規準：身体を使って行動的な遊びをする空間やそうした施設が設置さ	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018YUG_0002	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1978	45	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：衝撃緩和への配慮等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,430	更新													86	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1978	45	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,167	更新													70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1978	45	24	36	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2059																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			458	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	3	基		アルミ	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	2	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	1	基		ステンレス	1978	45	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	2	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			153	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0006	管理施設	車止め	車止めD	2	基		コンクリート	1978	45	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		29 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0007	管理施設	車止め	車止めE	3	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	表面の全体的に錆が生じている	C	中	事後	2026			104 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		コンクリート	1978	45	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,498 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0008	管理施設	門	門柱	1	箇所		レンガ	1978	45	42	42	×		2023	欠損	B	低	事後	2025		686 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	26	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0010	管理施設	柵	防球ネット	12	m		コンクリート	1978	45	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0011	管理施設	標識	案内柱	1	箇所		石材	1978	45	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0012	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0013	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0014	管理施設	標識	注意板(自立式)	4	箇所		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		コンクリート	1978	45	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0015	管理施設	柵	フェンス	4	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0016	管理施設	柵	フェンス	17	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0017	管理施設	柵	フェンス	66	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門碑前公園	街区	10018KAN_0018	管理施設	柵	フェンス	28	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		6,631		1,087		0		0		0		794		0		156		1,382		

概算費用合計（千円）：　10,050

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方公園	街区	10020ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	500	㎡		石材	1983	40	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020ENR_0002	園路広場	舗装	園内	2,000	㎡		土	1983	40	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1983	40	38	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031			220	塗装											3,656	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方公園	街区	10020KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		スチール	1983	40	7	14	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2037																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		コンクリート	1983	40	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KYU_0003	休養施設	ベンチ	スツールA	5	基		コンクリート	1983	40	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															541	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KYU_0004	休養施設	ベンチ	スツールB	4	基		コンクリート	1983	40	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															403	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1983	40	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026							881	更新											53	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方公園	街区	10020YUG_0002	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1983	40	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：固い設置面、基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2024	184	撤去																			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方公園	街区	10020YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ＋柵	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化があります。規準：スイングクリアランスに規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2055							111	塗装					185	部品交換					111	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方公園	街区	10020BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1983	40	41	41	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028											15,677	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020BEN_0002	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	1983	40	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	2	基		スチール	1983	40	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	3	基		アルミ	1983	40	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1983	40	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方公園	街区	10020KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	4	基		スチール	1983	40	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	3	基		コンクリート	1983	40	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								43	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	3	基		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								219	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	329	m		スチール	1983	40	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2028								1,183	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0007	管理施設	標識	園名板	1	箇所		石材	1983	40	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0008	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								722	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,025	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KAN_0010	管理施設	引込柱	引込柱	2	箇所		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								718	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1983	40	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方公園	街区	10020KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1983	40	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						184		220		992		0		20,587		185		944		3,656		0		164		

概算費用合計（千円）：　26,932

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方東公園	街区	10021ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		コンクリート	1986	37	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021ENR_0002	園路広場	階段	階段	125	㎡		コンクリート	1986	37	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021ENR_0003	園路広場	舗装	スロープ	20	㎡		コンクリート	1986	37	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021ENR_0004	園路広場	舗装	園内	2,550	㎡		土	1986	37	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KYO_0001	教養施設	記念碑	モニュメント	1	箇所		ステンレス	1986	37	34	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	座面欠損あり	B	低	事後	2033																	404	更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		スチール	1986	37	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029												333	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0001	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（シロクマ）	1	基		コンクリート	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			441	更新													27	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（キリン）	1	基		コンクリート	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2024	57	撤去																			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル3（ゾウ）	1	基		コンクリート	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出 等に規準不適合箇 所があります。	B	低	予防	2024	47	撤去																			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1986	37	15	36	×		2023	劣化：著しい砂の減少があります。早めの対応が必要 です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0005	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		ステンレス	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			195	更新													12	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0006	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基		スチール	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2024	18	撤去																			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0007	遊戯施設	その他	平行ぶらさがり	1	基		スチール	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2024	72	撤去																			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021YUG_0008	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2054			71	塗装							118	部品交換					71	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方東公園	街区	10021YUG_0009	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2017	6	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2053	116	塗装				194	部品交換						116	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1986	37	41	49	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2072											527	塗装					878	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東公園	街区	10021BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1986	37	15	30	×		2023	水飲み部分は使用不可	C	中	事後	2027						948	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		ステンレス	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0003	管理施設	その他	ガードレール	11	m		スチール	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										310	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	8	基		コンクリート	1986	37	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										42	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0006	管理施設	車止め	車止めC	2	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2029										83	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0007	管理施設	車止め	車止めD	2	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	塗装剥離	B	低	事後	2029										70	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0008	管理施設	車止め	車止めE	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2029										279	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0009	管理施設	門	門柱	1	箇所		石材	1986	37	42	42	×		2023	一部欠損	B	低	事後	2029										686	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0010	管理施設	柵	弓柵	148	m		スチール	1986	37	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2029										535	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0011	管理施設	柵	フェンス	267	m		スチール	1986	37	18	30	×		2023	ネット部分の破れ	C	中	事後	2027						6,220	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0012	管理施設	柵	防球ネット	50	m		スチール	1986	37	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2029										7,965	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
南寺方東公園	街区	10021KAN_0013	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0014	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						2,025 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	2	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0015	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0016	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0017	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1986	37	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	座面欠損あり	B	低	事後	2033										404 更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	座面欠損あり	B	低	事後	2033										202 更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	座面欠損あり	B	低	事後	2033										404 更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		333 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0018	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		ステンレス	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0019	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		ステンレス	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0020	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		ステンレス	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0021	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		242 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東公園	街区	10021KAN_0022	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		2,025 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方東公園	街区	1002IKAN_0023	管理施設	標識	案内板	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						310		3,307		983		7,362		118		12,570		527		116		110		2,351		

概算費用合計（千円）：　27,754

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日公園	街区	10022ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	790	㎡		コンクリート	1967	56	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022ENR_0002	園路広場	舗装	園内	2,000	㎡		土	1967	56	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		コンクリート	1967	56	47	56	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2079													198	塗装					330	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日公園	街区	10022KYU_0002	休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	1967	56	18	36	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2059													282	塗装					470	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日公園	街区	10022KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		スチール	1967	56	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KYU_0004	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		コンクリート	1967	56	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,144	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2057											54	塗装			90	部品交換				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日公園	街区	10022YUG_0002	遊戯施設	平均台	平均台	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2057											40	塗装			67	部品交換				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日公園	街区	10022YUG_0003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具1	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 基準：安全領域固い設置面に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026							819	更新											50	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日公園	街区	10022YUG_0004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2052							407	部品交換					244	塗装							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日公園	街区	10022YUG_0005	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具2	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：安全領域固い設置面に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026							598	更新											36	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日公園	街区	10022BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1967	56	50	50	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2073																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1967	56	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KAN_0001	管理施設	照明施設	LED	8	基		ステンレス	1967	56	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1967	56	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日公園	街区	10022KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	3	基		樹脂	1967	56	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	206	m		スチール	1967	56	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KAN_0005	管理施設	標識	案内板	1	箇所		ステンレス	1967	56	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1967	56	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1967	56	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									4,049	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日公園	街区	10022KYU_0005	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		コンクリート	1967	56	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,144	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		1,824		0		94		6,337		724		157		0		886		

概算費用合計（千円）：　10,022

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
藤田公園	街区	10023ENR_0001	園路広場	舗装	園内	5,700	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	3	基		コンクリート	1970	53	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029					908 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		コンクリート	1970	53	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029					605 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0004	休養施設	ベンチ	スツールA	2	基		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2057					24 塗装		40 部品交換				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（カバ1）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364 更新						22 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（カバ2）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364 更新						22 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル3（キリン）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			445 更新						27 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0005	遊戯施設	象型遊具	アニマル4（ゾウ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364 更新						22 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0006	遊戯施設	象型遊具	アニマル5（イノシシ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364 更新						22 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0007	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具1（ステップ）	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：サイン板に著しい破損があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					817 更新					50 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0008	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具2（ストレッチベンチ）	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2048					46 塗装				77 部品交換	46 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0009	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具3（背伸ばしベンチ）	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：合成木材に著しい割れがあります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					890 更新					54 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0010	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具4（健康快道）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			1,604 更新						97 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田公園	街区	10023YUG_0011	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2048					64	塗装									107	部品交換	64	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0012	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2014	9	15	36	×		2023	劣化：着地ゲートに著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所が生じ	C	中	予防	2026					956	更新											58	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023YUG_0013	遊戯施設	その他	クリーパー	1	基		FRP	2012	11	10	24	×		2023	劣化：樹脂部に著しい焼け穴があります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026					3,604	更新											217	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田公園	街区	10023BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1970	53	50	50	×		2023	入口部分の不陸、パネルの全体的に錆が生じている	D	高	事後	2025			15,677	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											458	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		アルミ	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0004	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0005	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2053											35	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0006	管理施設	車止め	車止めB	1	基		ステンレス	1970	53	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0007	管理施設	柵	弓柵	317	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2025			1,141	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0008	管理施設	柵	フェンス	140	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											3,262	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0009	管理施設	柵	ネットフェンス	40	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	ネット部分の破損、支柱表面の腐食	C	中	事後	2027							852	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
藤田公園	街区	10023KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1970	53	15	30	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2025		242 更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0011	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0012	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0005	休養施設	ベンチ	スツール	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1970	53	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						605 更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						303 更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0008	休養施設	ベンチ	スツール	2	基		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KYU_0009	休養施設	ベンチ	スツール	4	基		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田公園	街区	10023KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0015	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0016	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0017	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0018	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田公園	街区	10023KAN_0019	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1970	53	15	30	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2025			242	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		20,807		6,377		852		24		13,142		0		40		396		489		

概算費用合計（千円）：　42,127

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田公園	街区	10025ENR_0001	園路広場	舗装	園内	4,600	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1973	50	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2030												4,232	更新							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												333	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025YUG_0001	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（カメ）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等の規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2024	47	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域等の規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル3（カバ）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル4（タヌキ）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			378	更新													23	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025YUG_0005	遊戯施設	シーソー	ホッピングシーソー	1	基		スチール	2015	8	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2051			84	部品交換							51	塗装							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025YUG_0006	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2017	6	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2053	70	塗装					117	部品交換							70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025YUG_0007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2015	8	15	36	×		2023	劣化：ブランコ部に著しい焦げ穴あき、基礎保護材の切れがあります。早めの対策が必要です。規準：基礎の露出等に規準不適	C	中	予防	2026					16,217	更新													973	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												908	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチD	1	基		木材	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												229	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1978	45	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												15,677	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												458	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田公園	街区	10025UND_0001	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	350	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	2	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	表面の全体的に錆が生じている	C	中	事後	2027							718	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0004	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		コンクリート	1973	50	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0005	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0006	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0007	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0008	管理施設	車止め	車止めD	4	基		ステンレス	1973	50	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0009	管理施設	門	門柱	2	箇所		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0010	管理施設	柵	木柵	54	m		木材	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													972	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0011	管理施設	柵	フェンス	309	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													7,200	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0012	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	2	棟		スチール	1973	50	18	36	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2030													1,444	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025KAN_0013	管理施設	柵	防球ネット	16	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0014	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田公園	街区	10025KAN_0015	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											2,025	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0016	管理施設	標識	案内板	1	箇所		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		コンクリート	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0017	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	5	棟		スチール	1973	50	18	36	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2030											3,609	更新						保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025KAN_0018	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	5	棟		スチール	1973	50	18	36	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2030											3,609	更新						保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田公園	街区	10025KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030			908	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			908	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0009	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0010	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0011	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0012	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0013	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0014	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
金田公園	街区	10025KYU_0015	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		229 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KYU_0016	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		229 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0019	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2025											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0020	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0021	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0022	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2053		104 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0023	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		104 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0024	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		104 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0025	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		35 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田公園	街区	10025KAN_0026	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			104	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0027	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0028	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0029	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0030	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0031	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田公園	街区	10025KAN_0032	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			2,025	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						117		9,574		16,217		835		0		51		40,973		70		67		973		

概算費用合計（千円）：　68,877

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水公園	街区	10026ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		コンクリート	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2025																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026ENR_0002	園路広場	舗装	園路	80	㎡		コンクリート	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026ENR_0003	園路広場	舗装	園内	2,100	㎡		土	2023	0	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	2023	0	34	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071									370	塗装							616	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水公園	街区	10026KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	2023	0	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KYU_0002	休養施設	ベンチ	スツール	3	基		樹脂	2023	0	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯（LED）	6	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KAN_0002	管理施設	発電施設	ソーラーパネル柱	2	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水公園	街区	10026KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	13	基		樹脂	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KAN_0005	管理施設	その他	手摺	5	m		樹脂	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KAN_0006	管理施設	門	園名板	1	箇所		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KAN_0007	管理施設	柵	養生ネット	30	m		スチール	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KAN_0008	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水公園	街区	10026KYU_0003	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		樹脂	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		370		0		0		0		616		

概算費用合計（千円）：　986

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
佐太第1東公園	街区	10027ENR_0001	園路広場	舗装	園内	2,400	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027ENR_0002	園路広場	その他	パーゴラ広場	20	㎡		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1972	51	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2028					4,232	更新						保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1東公園	街区	10027KYO_0001	教養施設	記念碑	モニュメント	1	箇所		石材	1972	51	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					7,722	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					303	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1981	42	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出・ボルトの突起等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2024	25	撤去										安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1東公園	街区	10027YUG_0002	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：コンクリートに著しいクラックの箇所あります。早めの対策が必要です。 規準：屋根に容易に登れない構造等に規準不適合	C	高	予防	2026					1,430	更新					86	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1東公園	街区	10027YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2055					47	塗装		78	部品交換		47	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1東公園	街区	10027BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1972	51	41	41	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					15,677	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					458	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					73	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0003	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1972	51	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0004	管理施設	柵	弓柵	123	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	B	低	事後	2028					444	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	92	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0006	管理施設	標識	園内柱	1	箇所		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0007	管理施設	標識	看板(自立式)	4	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								965	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0008	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	1基表面の全体的に錆が生じている	C	中	事後	2027							359	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0009	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			605	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0012	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1972	51	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1東公園	街区	10027KAN_0013	管理施設	標識	園内柱	1	箇所		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						25		1,211		1,477		359		29,874		78		0		0		0		133		

概算費用合計（千円）：　33,157

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日南公園	街区	10028ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	260	㎡		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028ENR_0002	園路広場	舗装	園内	3,820	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1976	47	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2032			102	塗装	170	部品交換											1,700	更新			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	5	基		樹脂	1976	47	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,512	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KYU_0003	休養施設	ベンチ	スツール	13	基		コンクリート	1976	47	47	47	×		2023	一部座面に欠損	C	中	事後	2027							3,581	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具（もり吉）	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058													24	塗装					40	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：砂の量が著しく少なくなっています。対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026							866	更新													52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（カバ）	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新															22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：著しい鉄筋露出箇所があります。早めの対応が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026							364	更新													22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028YUG_0005	遊戯施設	その他	太鼓テーブル	1	基		FRP	1976	47	10	24	×		2023	劣化：FRPに著しい磨耗があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎露出等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026							168	更新													11	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028YUG_0006	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：吊り部材に著しい磨耗があるため使用禁止とします。早めの対策が必要です。 規準：特に問題あ	D	高	予防	2025			1,932	更新															116	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028YUG_0007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2056							401	塗装					667	部品交換							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日南公園	街区	10028BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1982	41	41	41	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											15,677	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											458	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大日南公園	街区	10028KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						1,161 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0002	管理施設	照明施設	LED照明	4	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						359 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0004	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0005	管理施設	車止め	車止めA	4	基		コンクリート	1976	47	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						57 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0006	管理施設	車止め	車止めB	4	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						305 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0007	管理施設	車止め	車止めC	3	基		コンクリート	1976	47	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						43 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0008	管理施設	車止め	車止めD	4	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						291 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0009	管理施設	門	門柱A	1	箇所		レンガ	1976	47	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						686 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0010	管理施設	門	門柱B	1	箇所		レンガ	1976	47	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						686 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0011	管理施設	柵	弓柵	47	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						170 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0012	管理施設	柵	フェンス	63	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						1,470 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0013	管理施設	標識	注意板（自立式）	5	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						1,206 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0014	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						2,025 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1976	47	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						303 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日南公園	街区	10028KYU_0005	休養施設	ベンチ	スツール	3	基		コンクリート	1976	47	47	47	×		2023	一部座面に欠損	C	中	事後	2026					827	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KYU_0006	休養施設	ベンチ	スツール	3	基		コンクリート	1976	47	47	47	×		2023	一部座面に欠損	C	中	事後	2026					827	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KYU_0007	休養施設	ベンチ	スツール	4	基		コンクリート	1976	47	47	47	×		2023	一部座面に欠損	C	中	事後	2026					1,102	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0015	管理施設	照明施設	LED照明	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0016	管理施設	照明施設	LED照明	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0017	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											359	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日南公園	街区	10028KAN_0018	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			2,025	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		4,423		4,324		3,982		0		26,792		667		0		1,878		85		

概算費用合計（千円）：　42,151

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶公園	街区	10029ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	7	㎡		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								145	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,130	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1972	51	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2028								4,232	更新										保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：砂が著しく固くなっています。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（テントウムシ1）	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			294	更新											18	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（テントウムシ2）	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			294	更新											18	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル3（パンダ1）	1	基		FRP	1972	51	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			351	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029YUG_0005	遊戯施設	象型遊具	アニマル4（パンダ2）	1	基		FRP	1972	51	10	24	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2047											20	塗装					32	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029YUG_0006	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2054			71	塗装					118	部品交換							71	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029YUG_0007	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2057								70	塗装					117	部品交換				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶公園	街区	10029BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1985	38	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	支柱表面の腐食	C	中	事後	2027										1,120	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0003	管理施設	車止め	車止め（差し込み式）	2	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	基礎部表面の腐食	C	中	事後	2027										146	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶公園	街区	10029KAN_0004	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1972	51	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								240	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0005	管理施設	柵	弓柵	140	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						504	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0006	管理施設	柵	柵	30	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						1,718	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	111	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,578	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			605	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0010	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶公園	街区	10029KAN_0011	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,827		983		3,488		7,686		0		20		117		129		91		

概算費用合計（千円）：　15,341

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶第1公園	街区	10030ENR_0001	園路広場	舗装	園内	1	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030ENR_0002	園路広場	その他	パーゴラ広場	210	㎡		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030SYU_0001	修景施設	日陰たな	パーゴラ	1	棟		スチール	1973	50	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2029													3,554	更新							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1公園	街区	10030KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029													605	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030YUG_0001	遊戯施設	その他	コンクリート遊具（新幹線）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			936	更新													57	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1公園	街区	10030YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,167	更新													70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1公園	街区	10030YUG_0003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2056									589	塗装					981	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1公園	街区	10030BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1981	42	41	41	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029													15,677	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029													458	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029													1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0004	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		コンクリート	1973	50	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0005	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0006	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029													77	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶第1公園	街区	10030KAN_0007	管理施設	車止め	車止めB	2	基		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									29	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0008	管理施設	車止め	車止めC	2	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									146	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0009	管理施設	門	門柱A	1	箇所		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									240	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0010	管理施設	門	門柱B	1	箇所		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									240	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0011	管理施設	柵	弓柵	242	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							870	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	4	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	掲示部分に一部欠損	C	中	事後	2027							965	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0013	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									2,025	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030UND_0001	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	280	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									3,528	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0014	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶第1公園	街区	10030KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									303	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									908	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1公園	街区	10030KAN_0015	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,103		0		2,424		0		31,976		981		0		127		0		

概算費用合計（千円）：　37,611

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
佐太中央公園	街区	10032ENR_0001	園路広場	舗装	園内	2,930	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												36,918	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1974	49	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2030												3,554	更新							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中央公園	街区	10032KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												202	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチC	2	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												202	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032YUG_0001	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（カバ）	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：固い設置面等のに規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2024	47	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中央公園	街区	10032YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：固い設置面等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					364	更新													22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中央公園	街区	10032YUG_0003	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025					303	更新													19	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中央公園	街区	10032YUG_0004	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（健康快道）	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025					2,166	更新													130	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中央公園	街区	10032YUG_0005	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：問題ありません。	B	低	予防	2025					6,669	更新													401	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中央公園	街区	10032BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1981	42	41	41	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												15,677	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												458	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032UND_0001	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	300	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												3,780	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		ステンレス	1974	49	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中央公園	街区	10032KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	3	基		コンクリート	1974	49	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												43	更新						
佐太中央公園	街区	10032KAN_0005	管理施設	門	門柱	1	箇所		レンガ	1974	49	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												686	更新						
佐太中央公園	街区	10032KAN_0006	管理施設	柵	鉄柵	133	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2027							7,631	更新											
佐太中央公園	街区	10032KAN_0007	管理施設	柵	弓柵	189	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							679	更新											
佐太中央公園	街区	10032KAN_0008	管理施設	柵	柵	60	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							3,435	更新											
佐太中央公園	街区	10032KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	9	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												210	更新						
佐太中央公園	街区	10032KAN_0010	管理施設	標識	注意板A（自立式）	5	箇所		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												1,206	更新						
佐太中央公園	街区	10032KAN_0012	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	鉄部表面の腐食	C	中	事後	2027							359	更新											
佐太中央公園	街区	10032KAN_0013	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		
佐太中央公園	街区	10032KAN_0014	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中央公園	街区	10032KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												202	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												404	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												404	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												404	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KAN_0015	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KAN_0016	管理施設	車止め	車止め	2	基		ステンレス	1974	49	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中央公園	街区	10032KAN_0017	管理施設	門	門柱	1	箇所		レンガ	1974	49	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												686	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						47		9,138		364		12,104		0		0		65,036		0		550		22		

概算費用合計（千円）：　87,261

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田南公園	街区	10033ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	7	㎡		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	ひび割れ	C	中	事後	2027							145	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,480	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033ENR_0003	園路広場	舗装	園路	70	㎡		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1974	49	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2028									3,554	更新										保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田南公園	街区	10033KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		コンクリート	1974	49	10	20	×		2023	一部座面の欠損	C	中	事後	2027							1,815	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			303	更新											19	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田南公園	街区	10033YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		木材	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,652	更新											100	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田南公園	街区	10033YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル（サイ）	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2024	47	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田南公園	街区	10033YUG_0004	遊戯施設	その他	リンク遊具2	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2057									24	塗装					40	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田南公園	街区	10033YUG_0005	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：コンクリート本体に著しい剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：導線の交差、指の挟み込み、手摺の有無	C	高	予防	2024	184	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田南公園	街区	10033YUG_0006	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	著しい変形があります。早めの対策が必要です。 規準：スイングクリアランス等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026							1,262	更新									76	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田南公園	街区	10033BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									458	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	1	基		コンクリート	1974	49	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田南公園	街区	10033KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		コンクリート	1974	49	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0004	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								35	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0005	管理施設	車止め	車止めD	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								73	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0006	管理施設	門	門柱	1	箇所		レンガ	1974	49	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0007	管理施設	柵	鉄柵	41	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,330	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0008	管理施設	柵	弓柵	49	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								178	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	13	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							311	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0010	管理施設	柵	ネットフェンス	29	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0011	管理施設	その他	ブロック塀	43	m		コンクリート	1974	49	40	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,281	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	3	箇所		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								724	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田南公園	街区	10033KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						231		1,955		1,262		2,271		8,657		0		0		40		119		76		

概算費用合計（千円）：　14,611

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
錦公園	街区	10034ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								207	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,000	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								12,600	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1974	49	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2028								3,554	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
錦公園	街区	10034KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			881	更新											53	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
錦公園	街区	10034YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058										82	塗装					136	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
錦公園	街区	10034YUG_0003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2055							223	塗装					371	部品交換					223	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
錦公園	街区	10034KAN_0001	管理施設	倉庫	倉庫（元手洗い場）	1	棟		コンクリート	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								722	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034BEN_0001	便益施設	時計台	電気時計	1	箇所		スチール	2000	23	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												1,052	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0002	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	2	棟		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,444	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0003	管理施設	照明施設	水銀灯A	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,161	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0004	管理施設	照明施設	水銀灯B	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,161	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0005	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								108	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0006	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								35	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0007	管理施設	車止め	車止めC	2	基		コンクリート	1974	49	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								29	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
錦公園	街区	10034KAN_0008	管理施設	門	門柱	2	箇所		レンガ	1974	49	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					1,372 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0009	管理施設	柵	弓柵	85	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027				308 更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0010	管理施設	柵	フェンス	119	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					2,779 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0011	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					483 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0012	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					2,025 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1975	48	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					458 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					303 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					303 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
錦公園	街区	10034KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0013	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
錦公園	街区	10034KAN_0014	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		881		223		308		31,046		453		1,052		0		189		223		

概算費用合計（千円）：　34,375

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保中央公園	街区	10035ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2,000	㎡		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035ENR_0002	園路広場	舗装	園内	3,700	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1976	47	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2032			102	塗装	170	部品交換											1,700	更新			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保中央公園	街区	10035KYO_0001	教養施設	記念碑	石碑、モニュメント	1	箇所		石材	1976	47	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											6,822	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		スチール	1976	47	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											527	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		木材	1976	47	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											264	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	3	基		石材	1976	47	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											791	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：砂量の不足があります。早めの対策が必要です。規準：指の挟み込み等に規準不適合	C	中	予防	2026							983	更新									59	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保中央公園	街区	10035YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1976	47	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。着座部金具に著しい摩耗、着地マットに固定不良があります。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2026							1,984	更新									120	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保中央公園	街区	10035YUG_0003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2056									145	塗装					241	部品交換				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保中央公園	街区	10035BEN_0001	便益施設	便所	トイレ	1	棟	130㎡	コンクリート	1976	47	41	49	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2029											54,279	更新								保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保中央公園	街区	10035BEN_0002	便益施設	手洗場	水飲み兼手洗い	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											948	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	5	基		ステンレス	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											499	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	6	基		コンクリート	1976	47	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											370	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大久保中央公園	街区	10035KAN_0004	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						722 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0005	管理施設	柵	木柵	40	m		木材	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	80	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						1,867 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0008	管理施設	標識	説明板(調整池)	1	基		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						1,794 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0009	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1976	47	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯(ソーラー付)	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0011	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0012	管理施設	引込柱	引込柱B	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0013	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	1976	47	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						527 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1976	47	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						264 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1976	47	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						264 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	1976	47	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						527 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保中央公園	街区	10035KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		スチール	1976	47	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									791	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KYU_0009	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		スチール	1976	47	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									791	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0015	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0016	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0017	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0018	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0019	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0020	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0021	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0022	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0023	管理施設	車止め	車止め	15	基		ステンレス	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,496	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0024	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									100	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0025	管理施設	車止め	車止め	2	基		ステンレス	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									200	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0026	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									100	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保中央公園	街区	10035KAN_0027	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									100	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0028	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0029	管理施設	標識	注意板(自立式)	3	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									724	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0030	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0031	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0032	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0033	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									483	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0034	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0035	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0036	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0037	管理施設	標識	注意板(自立式)	3	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									724	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0038	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中央公園	街区	10035KAN_0039	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		102		3,137		145		0		89,594		241		0		1,700		179		

概算費用合計（千円）：　95,098

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
金田北公園	街区	10036ENR_0001	園路広場	舗装	園内	750	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1976	47	47	56	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2079			102	塗装	170	部品交換													保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田北公園	街区	10036KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		コンクリート	1976	47	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KYU_0002	休養施設	ベンチ	スツール	2	基		コンクリート	1976	47	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									551	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058											25	塗装					41	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田北公園	街区	10036YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2059													24	塗装					40	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田北公園	街区	10036YUG_0003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具	1	基		アルミ	1976	47	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：区分表示等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,298	更新													78	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田北公園	街区	10036BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									458	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									35	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									35	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	3	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									104	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0006	管理施設	門	門柱	1	箇所		レンガ	1976	47	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									686	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0007	管理施設	柵	弓柵	10	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							36	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
金田北公園	街区	10036KAN_0008	管理施設	柵	フェンス	170	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					3,966 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					242 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0010	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1976	47	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KYU_0004	休養施設	ベンチ	スツール	3	基		コンクリート	1976	47	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					827 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KYU_0005	休養施設	ベンチ	スツール	3	基		コンクリート	1976	47	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					827 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					242 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田北公園	街区	10036KAN_0013	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028					242 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0	1,400	170	36	8,215	25	24	0	119	40	

概算費用合計（千円）：　10,029

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田西公園	街区	10038ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	8	㎡		コンクリート	1979	44	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038ENR_0002	園路広場	舗装	園内	2,700	㎡		土	1979	44	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	8	基		樹脂	1979	44	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									1,829	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	5	基		コンクリート	1979	44	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									1,512	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	2	基		木材	1979	44	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									605	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038YUG_0001	遊戯施設	象型遊具	アニマル（ゾウ）	1	基		コンクリート	1979	44	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田西公園	街区	10038YUG_0002	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1979	44	15	36	×		2023	劣化：コンクリートに著しい剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：固い設置面、基礎への直	C	高	予防	2026					1,430	更新													86	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田西公園	街区	10038YUG_0003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2055					223	塗装					371	部品交換							223	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田西公園	街区	10038BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									458	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	2	基		スチール	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									2,322	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	4	基		アルミ	1979	44	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	3	基		コンクリート	1979	44	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									43	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									70	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0006	管理施設	門	門柱	4	箇所		コンクリート	1979	44	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									958	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田西公園	街区	10038KAN_0007	管理施設	柵	弓柵	184	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								661	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0008	管理施設	柵	鉄柵	30	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,718	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	96	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,240	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田西公園	街区	10038KAN_0011	管理施設	標識	注意板(自立式)	4	箇所		木材	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			965	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,329		1,653		0		12,658		371		0		0		22		309		

概算費用合計（千円）：　16,342

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田東公園	街区	10039ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								311	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039ENR_0002	園路広場	舗装	園内	920	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1973	50	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2028								6,457	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田東公園	街区	10039KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	基礎部欠損あり	B	低	事後	2028								605	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2054			47	塗装				78	部品交換							47	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田東公園	街区	10039BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								458	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	基礎部欠損あり	B	低	事後	2028								1,120	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								70	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	105	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,445	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田東公園	街区	10039KAN_0005	管理施設	柵	フェンス（鉄柵補強）	20	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	表面の腐食、ネット部の変形	C	中	事後	2027						467	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0006	管理施設	柵	鉄柵	24	m		スチール	1973	50	8	16	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						1,374	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	枚		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	基礎部欠損あり	B	低	事後	2028								1,120	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田東公園	街区	10039KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	基礎部欠損あり	B	低	事後	2028								1,120	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		47		0		1,841		15,809		0		0		0		47		0		

概算費用合計（千円）：　17,744

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
金田西公園	街区	10040ENR_0001	園路広場	舗装	園内	920	㎡		土	1979	44	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028												11,592 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1979	44	38	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2027					3,656 更新												保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田西公園	街区	10040KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	9	基		樹脂	1979	44	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							2,722 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040YUG_0001	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（ウサギ）	1	基		コンクリート	1979	44	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			378 更新										23 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田西公園	街区	10040YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1979	44	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2024	47 撤去														安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田西公園	街区	10040YUG_0003	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2052						138 部品交換					83 塗装				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田西公園	街区	10040YUG_0004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	1979	44	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			1,262 更新										76 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田西公園	街区	10040BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							458 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		アルミ	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田西公園	街区	10040KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	2	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								718	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1979	44	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								15	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040KAN_0005	管理施設	門	門柱	1	箇所		レンガ	1979	44	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								686	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	105	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								378	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	83	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,927	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田西公園	街区	10040KAN_0008	管理施設	標識	注意板A（自立式）	2	箇所		木材	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								483	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						47		1,640		138		3,656		21,301		0		83		0		99		0		

概算費用合計（千円）：　26,964

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大宮南公園	街区	10041ENR_0001	園路広場	階段	階段	9	㎡		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								187	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,060	㎡		土	1977	46	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1977	46	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2033					102	塗装	170	部品交換									1,700	更新	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮南公園	街区	10041SYU_0002	修景施設	花壇	プランター	6	箇所		コンクリート	1977	46	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								807	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基		コンクリート	1977	46	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								3,024	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場1	1	基		コンクリート	1977	46	15	36	×		2023	劣化：砂の量に著しい減少があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					866	更新											52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮南公園	街区	10041YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場2	1	基		コンクリート	1977	46	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖と石の混入。砂は著しく固くなっています。早めの対策が必要です。 規準：安全領域	C	中	予防	2026					983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮南公園	街区	10041YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（ウサギ）	1	基		コンクリート	1977	46	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			378	更新											23	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮南公園	街区	10041YUG_0004	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1977	46	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮南公園	街区	10041YUG_0005	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：着地マットに固定不良があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					956	更新											58	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮南公園	街区	10041YUG_0006	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1977	46	15	36	×		2023	劣化：コンクリート本体に著しい剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所が	C	高	予防	2026					1,430	更新											86	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮南公園	街区	10041BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								458	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,240	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0002	管理施設	門	門柱	2	箇所		コンクリート	1977	46	42	42	×		2023	表面の欠損	C	中	事後	2027							479	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0003	管理施設	柵	ブロック塀	260	m		コンクリート	1977	46	40	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								7,722	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大宮南公園	街区	10041KAN_0004	管理施設	柵	弓柵	79	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						285	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	50	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	表面の部分的な腐食、ネット部分の破損	C	中	事後	2027						1,167	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0006	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								359	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0009	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	3	棟		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,166	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041ENR_0003	園路広場	階段	階段	1	㎡		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								21	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041SYU_0003	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1977	46	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041SYU_0004	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1977	46	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0010	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,120	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮南公園	街区	10041KAN_0013	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		742		4,337		2,101		22,880		0		0		0		45		1,955		

概算費用合計（千円）：　32,060

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方西公園	街区	10042ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	9	㎡		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										187	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,180	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	1972	51	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										726	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	4	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										1,210	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	2	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										404	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042YUG_0001	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具1（背伸ばし）	1	基		スチール	2014	9	15	36	×		2023	劣化：支柱のキャップに著しい変形があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					1,480	更新											89	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方西公園	街区	10042YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	1972	51	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			303	更新											19	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方西公園	街区	10042YUG_0003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具2（健康快道）	1	基		ステンレス	1972	51	15	36	×		2023	劣化：コンクリートに著しい欠け、表示の剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					802	更新											49	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方西公園	街区	10042YUG_0004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2058										47	塗装					78	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方西公園	街区	10042YUG_0005	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2054			71	塗装						118	部品交換					71	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方西公園	街区	10042BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1983	40	41	41	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										15,677	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										458	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯A	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0003	管理施設	照明施設	蛍光灯B	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方西公園	街区	10042KAN_0004	管理施設	照明施設	蛍光灯C	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0005	管理施設	引込柱	引込柱	2	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0006	管理施設	車止め	車止めA	1	基		コンクリート	1972	51	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									62	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0007	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									73	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0008	管理施設	柵	鉄柵	42	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2027							2,405	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	78	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,820	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0010	管理施設	柵	ネットフェンス	12	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									256	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0011	管理施設	柵	防球ネット	16	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									2,549	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0012	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									699	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0013	管理施設	標識	注意板(自立式)	7	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,689	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0014	管理施設	掲示板	掲示板	4	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									8,098	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042KAN_0015	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									722	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方西公園	街区	10042SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		374		2,282		2,405		118		39,157		0		0		168		138		

概算費用合計（千円）：　44,642

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田きりん公園	街区	10044ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	13	㎡		コンクリート	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								270	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044ENR_0002	園路広場	舗装	園内	750	㎡		土	1978	45	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1988	35	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2044								170	部品交換			102	塗装							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田きりん公園	街区	10044KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1988	35	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044YUG_0001	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2057								64	塗装					107	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田きりん公園	街区	10044YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（キリン）	1	基		FRP	1988	35	10	24	×		2023	劣化：本体に著しいぐらつきがあります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					445	更新													27	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田きりん公園	街区	10044YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル大（キリン）	1	基		FRP	1988	35	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：固い設置面・安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					445	更新													27	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田きりん公園	街区	10044BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								458	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0001	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		アルミ	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,120	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2027							359	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								42	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		コンクリート	1978	45	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								29	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0006	管理施設	門	門柱A	1	箇所		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												240	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0007	管理施設	門	門柱B	1	箇所		レンガ	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												686	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田きりん公園	街区	10044KAN_0008	管理施設	柵	弓柵	43	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						155	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	72	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,680	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0010	管理施設	標識	注意板A（自立式）	1	箇所		スチール	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0011	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1988	35	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								605	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1988	35	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								303	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田きりん公園	街区	10044KAN_0012	管理施設	標識	注意板A（自立式）	1	箇所		スチール	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								242	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		890		514		7,553		0		1,028		107		0		54		

概算費用合計（千円）：　10,146

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
金田中央公園	街区	10045ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		コンクリート	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						311 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,900	㎡		土	1978	45	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1978	45	38	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2026			5,921 更新							356 塗装	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田中央公園	街区	10045KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						908 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1978	45	15	36	×		2023	劣化：砂場枠に著しい割れがあります。砂の量が著しく少なくなっています。早めの対策が必要です。 規準：安全領域に規準不適合箇所	C	中	予防	2026			866 更新							52 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田中央公園	街区	10045YUG_0002	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1978	45	15	36	×		2023	劣化：滑降部にコンクリートに著しいクラックがあります。早めの対応が必要です。 規準：衝撃緩和への配慮等に規準不適合箇所が	C	中	予防	2026			1,430 更新							86 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田中央公園	街区	10045YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2054			70 塗装			117 部品交換			70 塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田中央公園	街区	10045BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1992	31	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						458 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0002	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						1,161 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						35 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	3	基		コンクリート	1978	45	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						43 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						77 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0006	管理施設	門	園名柱	1	箇所		コンクリート	1978	45	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						240 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田中央公園	街区	10045KAN_0007	管理施設	柵	弓柵	200	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									720	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0008	管理施設	柵	フェンス	126	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									2,940	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									2,025	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0011	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									359	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0012	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									908	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									605	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田中央公園	街区	10045KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		70		8,217		0		117		12,242		0		0		70		494		

概算費用合計（千円）：　21,210

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
八雲東第2公園	街区	10046ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		石材	1982	41	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,760	㎡		土	1982	41	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											22,176	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1982	41	38	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2030													3,656	更新							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東第2公園	街区	10046KYU_0001	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		樹脂	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,064	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											202	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1982	41	15	36	×		2023	劣化：鉄部に腐食があります。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,115	更新													67	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東第2公園	街区	10046YUG_0002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2017	6	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2053	281	塗装							467	部品交換					281	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東第2公園	街区	10046BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											458	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0002	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,161	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											359	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	7	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											510	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0005	管理施設	柵	弓柵	300	m		スチール	1982	41	18	30	×		2023	表面の全体が腐食	C	中	事後	2027									1,080	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	12	m		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											280	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	枚		木材	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											242	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0008	管理施設	標識	園名板	1	枚		コンクリート	1982	41	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										512	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1982	41	15	30	×		2023	掲示面の劣化	C	中	事後	2027						2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0010	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	箇所		スチール	1982	41	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										202	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										202	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										404	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	枚		木材	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東第2公園	街区	10046KAN_0013	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	箇所		スチール	1982	41	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						281		1,357		0		3,572		0		27,772		3,656		281		67		0		

概算費用合計（千円）：　36,986

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日東公園	街区	10048ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	25	㎡		コンクリート	1985	38	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								518	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048ENR_0002	園路広場	舗装	園内	880	㎡		土	1985	38	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		コンクリート	1985	38	34	48	×		2023	基礎周りの不陸	C	中	予防	2027							8,073	更新										保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日東公園	街区	10048KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1985	38	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																302	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048YUG_0001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2017	6	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2053	281	塗装					467	部品交換					281	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日東公園	街区	10048BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1985	38	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								449	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								1,120	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								359	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	4	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								291	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	4	基		コンクリート	1985	38	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								57	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0005	管理施設	柵	弓柵	104	m		スチール	1985	38	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							373	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日東公園	街区	10048KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	84	m		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							1,965	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1985	38	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							242	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1985	38	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							240	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		コンクリート	1985	38	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	604	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東公園	街区	10048KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028							1,120	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						281		0		0		8,913		6,361		0		0		281		906		0		

概算費用合計（千円）：　16,742

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
平代うさぎ公園	街区	10049ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	72	㎡		コンクリート	1987	36	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,037	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049ENR_0002	園路広場	舗装	園内	720	㎡		土	1987	36	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1988	35	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2044									170	部品交換			102	塗装							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
平代うさぎ公園	街区	10049KYU_0001	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2035																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1987	36	22	33	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2029											202	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058											24	塗装					40	部品交換		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
平代うさぎ公園	街区	10049YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル1（パンダ）	1	基		コンクリート	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			317	更新													20	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
平代うさぎ公園	街区	10049YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマル2（リス）	1	基		FRP	1988	35	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			317	更新													20	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
平代うさぎ公園	街区	10049YUG_0004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1986	37	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			1,652	更新													100	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
平代うさぎ公園	街区	10049YUG_0005	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（健康快道）	1	基		コンクリート	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			2,166	更新													130	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
平代うさぎ公園	街区	10049YUG_0006	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2016	7	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2052					603	部品交換							362	塗装							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
平代うさぎ公園	街区	10049BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1989	34	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											458	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	3	基		コンクリート	1986	37	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											43	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	2	基		コンクリート	1986	37	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											29	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0004	管理施設	車止め	車止めC	2	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						153 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	100	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						2,340 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1987	36	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						242 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0007	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	1987	36	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						512 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						2,025 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029						359 更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
平代うさぎ公園	街区	10049KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1987	36	22	33	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2025		202 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1987	36	22	33	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2025		202 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1987	36	22	33	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2025		202 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1987	36	22	33	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2025		202 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1987	36	22	33	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2025		202 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1987	36	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		242 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0011	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		2,025 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
平代うさぎ公園	街区	10049KAN_0012	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		2,025 更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0	9,754	603	0	170	8,544	464	0	310	0	

概算費用合計（千円）：　19,845

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保西公園	街区	10050ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	110	㎡		レンガ	1993	30	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050ENR_0002	園路広場	舗装	園内A	900	㎡		土	1993	30	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050ENR_0003	園路広場	舗装	園内B	450	㎡		コンクリート	1993	30	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												9,315	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		スチール	1993	30	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2041									580	塗装							967	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保西公園	街区	10050KYU_0002	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		木材	1993	30	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												1,409	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KYU_0003	休養施設	ベンチ	スツール	1	基		スチール	1993	30	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050YUG_0001	遊戯施設	シーソー	スプリングシーソー	1	基		FRP	2014	9	15	36	×		2023	劣化：スプリング部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等	C	中	予防	2026					832	更新											50	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保西公園	街区	10050YUG_0002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	1993	30	15	36	×		2023	劣化：支柱下部の取付け部に著しい摩耗があるため使用禁止とします。早めの対応が必要です。 規準：固い設置	D	高	予防	2024	1,011	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保西公園	街区	10050BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1993	30	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												449	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												1,161	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0002	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	1基灯具なし	C	中	事後	2027								186	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												146	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		コンクリート	1993	30	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0006	管理施設	車止め	車止めC	1	基		コンクリート	1993	30	42	42	×		2023	露筋している	C	中	事後	2027								15	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保西公園	街区	10050KAN_0007	管理施設	車止め	車止めD	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											42	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0008	管理施設	柵	木柵	19	m		コンクリート	1993	30	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	146	m		スチール	1993	30	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											3,413	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1993	30	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											242	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0011	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1993	30	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0012	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1993	30	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											722	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KYU_0004	休養施設	ベンチ	スツール	1	基		スチール	1993	30	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0013	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											1,161	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0014	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											1,161	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0015	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											1,161	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保西公園	街区	10050KAN_0016	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	1基灯具なし	B	低	事後	2030										186	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0017	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	1基灯具なし	B	低	事後	2030										186	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0018	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	1基灯具なし	B	低	事後	2030										186	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0019	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	1基灯具なし	B	低	事後	2030										186	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0020	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1993	30	18	30	×		2023	1基灯具なし	B	低	事後	2030										186	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保西公園	街区	10050KAN_0021	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1993	30	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030										242	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						1,011		0		832		201		580		0		21,554		0		0		1,017		

概算費用合計（千円）：　25,195

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北公園	街区	10051ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	1,500	㎡		コンクリート	1990	33	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												31,050	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051ENR_0002	園路広場	舗装	園内	2,240	㎡		土	1990	33	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1990	33	34	48	×		2023	表面の全体的に腐食	C	中	予防	2027							4,232	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北公園	街区	10051KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1990	33	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												605	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051YUG_0001	遊戯施設	象形遊具	アニマル（アシカ）	1	基		コンクリート	1990	33	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：囲い設置面等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2024	47	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北公園	街区	10051BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1990	33	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												458	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1990	33	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												2,240	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	2	基		スチール	1990	33	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												2,240	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0003	管理施設	その他	ガードレール	7	m		スチール	1990	33	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												188	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1990	33	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												54	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1990	33	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							153	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0006	管理施設	その他	コンクリート柱	1	基		コンクリート	1990	33	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																980	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0007	管理施設	柵	弓柵	41	m		スチール	1990	33	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							146	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北公園	街区	10051KAN_0008	管理施設	柵	鉄柵	89	m		スチール	1990	33	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											5,118	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	78	m		スチール	1990	33	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											1,822	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0010	管理施設	標識	園名板	1	箇所		石材	1990	33	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0011	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		木材	1990	33	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											483	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KAN_0012	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1990	33	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											2,025	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	1990	33	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											908	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北公園	街区	10051KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	1990	33	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											908	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						47		0		0		4,531		0		0		48,099		0		980		0		

概算費用合計（千円）：　53,657

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東郷北公園	街区	10052ENR_0001	園路広場	舗装	出入口A	18	㎡		レンガ	1996	27	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					179	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052ENR_0002	園路広場	舗装	出入口B	42	㎡		レンガ	1996	27	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					416	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052ENR_0003	園路広場	舗装	階段	2	㎡		コンクリート	1996	27	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					42	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052ENR_0004	園路広場	舗装	園内	1,040	㎡		土	1996	27	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1996	27	34	48	×		2023	基礎のひび割れ、部分的な腐食	C	中	予防	2027							6,457	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東郷北公園	街区	10052KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	1996	27	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									605	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		スチール	1996	27	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									749	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1996	27	15	36	×		2023	劣化：支柱部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2024	36	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東郷北公園	街区	10052YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2057									67	塗装					112	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東郷北公園	街区	10052YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ＋柵	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058											47	塗装					78	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東郷北公園	街区	10052YUG_0004	遊戯施設	その他	球形ジャングルジム	1	基		スチール	1996	27	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部胴体の挟み込み、V字開口部、基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります	C	高	予防	2024	198	撤去																	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東郷北公園	街区	10052BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1996	27	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					458	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	3	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					3,483	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1996	27	39	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0003	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1996	27	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東郷北公園	街区	10052KAN_0004	管理施設	柵	安全柵	10	m		スチール	1996	27	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					283	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0005	管理施設	柵	弓柵	17	m		スチール	1996	27	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							63	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0006	管理施設	柵	鉄柵	11	m		スチール	1996	27	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	142	m		スチール	1996	27	18	30	×		2023	ネット部分の破損	C	中	事後	2027							3,313	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1996	27	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					4,049	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷北公園	街区	10052KAN_0009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						234		0		8,910		9,833		1,421		47		0		112		78		0		

概算費用合計（千円）：　20,635

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
西橋波さつき公園	街区	10053ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	170	㎡		レンガ	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,683	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053ENR_0002	園路広場	舗装	園内	500	㎡		土	1999	24	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		コンクリート	1999	24	47	56	×		2023	表面の白華	C	中	予防	2027							1,700	更新									保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
西橋波さつき公園	街区	10053YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。規準：問題ありません。	B	低	予防	2057									24	塗装			40	部品交換				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
西橋波さつき公園	街区	10053YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2	1	基		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。規準：問題ありません。	B	低	予防	2057									24	塗装			40	部品交換				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
西橋波さつき公園	街区	10053BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											948	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		樹脂	1999	24	10	20	×		2023	鉄部表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							195	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	4	基		樹脂	1999	24	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									389	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0005	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1999	24	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0006	管理施設	その他	ブロック塀	56	m		コンクリート	1999	24	40	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2039																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0007	管理施設	柵	目隠し塀	42	m		スチール	1999	24	40	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2039																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0008	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											242	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									2,025	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1999	24	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									1,120	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0015	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0016	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0017	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									242	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0018	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									2,025	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西橋波さつき公園	街区	10053KAN_0019	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1999	24	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029									2,025	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		1,895		437		16,394		0		80		0		0		

概算費用合計（千円）：　18,806

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北第2公園	街区	10054ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	160	㎡		石材	2000	23	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												1,901	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054ENR_0002	園路広場	舗装	園路	420	㎡		レンガ	2000	23	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		コンクリート	2000	23	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2056									356	塗装			593	部品交換							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北第2公園	街区	10054KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		スチール	2000	23	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											495	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		スチール	2000	23	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											749	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	2000	23	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											333	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチD	1	基		樹脂	2000	23	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058											24	塗装					40	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北第2公園	街区	10054YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2000	23	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい摩耗、着座部に破損があります。早めの対策が必要です。 規準：スイングクリアランス等に規準不適合箇所が	C	中	予防	2026					956	更新											58	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北第2公園	街区	10054YUG_0003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2017	6	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2053	124	塗装					206	部品交換							124	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北第2公園	街区	10054BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	2000	23	41	41	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054BEN_0002	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	2000	23	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													948	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054BEN_0003	便益施設	時計台	時計塔	1	箇所		スチール	2000	23	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													1,052	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	4	基		スチール	2000	23	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													4,479	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	4	基		ステンレス	2000	23	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	6	基		ステンレス	2000	23	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0004	管理施設	車止め	車止めC	4	基		ステンレス	2000	23	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0005	管理施設	車止め	車止めD	3	基		ステンレス	2000	23	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0006	管理施設	その他	視覚障害者用誘導ブロック	3	箇所		コンクリート	2000	23	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0007	管理施設	標識	園名板	1	箇所		石材	2000	23	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0008	管理施設	標識	注意板	1	箇所		スチール	2000	23	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2000	23	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2000	23	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	2000	23	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北第2公園	街区	10054KAN_0012	管理施設	標識	注意板	1	箇所		スチール	2000	23	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						124		0		956		206		356		1,601

2030年		2031年		2032年		2033年	
24	更新						
3,359	更新						
12,356		124		40		58	

概算費用合計（千円）：　15,821

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
八雲西公園	街区	10055ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	20	㎡		レンガ	2001	22	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055ENR_0002	園路広場	舗装	園内	940	㎡		土	2001	22	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2001	22	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										303	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055YUG_0001	遊戯施設	その他	タイヤステップ	1	基		樹脂	2001	22	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2037										52	塗装			87	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲西公園	街区	10055YUG_0002	遊戯施設	象型遊具	アニマル	1	基		コンクリート	2001	22	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2037										27	塗装			45	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲西公園	街区	10055YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2058										47	塗装					78	部品交換		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲西公園	街区	10055YUG_0004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2058										293	塗装					487	部品交換		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲西公園	街区	10055BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	2001	22	15	30	×		2023	飲み口金具なし	C	中	事後	2027							948	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2001	22	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2001	22	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	2001	22	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														104	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	2001	22	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														77	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0005	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	2001	22	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0006	管理施設	柵	ネットフェンスA	123	m		スチール	2001	22	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0007	管理施設	柵	ネットフェンスB	36	m		スチール	2001	22	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲西公園	街区	10055KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2001	22	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2001	22	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2001	22	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2001	22	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,120	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲西公園	街区	10055KAN_0010	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	2001	22	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													70	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		606		0		948		0		722		0		2,623		565		0		

概算費用合計（千円）：　5,464

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八島さくら公園	街区	10056ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	17	㎡		レンガ	2002	21	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056ENR_0002	園路広場	舗装	園内	740	㎡		土	2002	21	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2002	21	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								979	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1(もり吉)	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058										24	塗装					40	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八島さくら公園	街区	10056YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2(らっこ)	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2058										25	塗装					41	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八島さくら公園	街区	10056YUG_0003	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		ステンレス	2002	21	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2038												17	塗装			28	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八島さくら公園	街区	10056YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2002	21	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2038												82	塗装			136	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八島さくら公園	街区	10056BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	2002	21	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2002	21	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0002	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	2002	21	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	21	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	5	基		スチール	2002	21	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	60	m		スチール	2002	21	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,393	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	枚		樹脂	2002	21	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								699	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	枚		スチール	2002	21	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八島さくら公園	街区	10056KAN_0008	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	2002	21	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0009	管理施設	車止め	車止め	5	基		スチール	2002	21	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八島さくら公園	街区	10056KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	枚		スチール	2002	21	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		1,678		49		99		0		4,403		0		

概算費用合計（千円）：　6,229

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太東あじさい公園	街区	10057ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	40	㎡		レンガ	2005	18	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057ENR_0002	園路広場	舗装	園内	645	㎡		芝	2005	18	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		樹脂	2005	18	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		石材	2005	18	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2005	18	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	2005	18	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	2005	18	18	30	×		2023	柱頭の破損	C	中	事後	2027							108	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	37	m		スチール	2005	18	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	2005	18	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2047																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東あじさい公園	街区	10057KAN_0006	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2005	18	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		108		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　108

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶南公園	街区	10058ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	箇所		レンガ	2006	17	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058ENR_0002	園路広場	舗装	園内	800	㎡		土	2006	17	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2046																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KYU_0001	休養施設	四阿	東屋	1	棟		スチール	2006	17	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2054					400	部品交換	240	塗装											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶南公園	街区	10058KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		木材	2006	17	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028									573	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチB	4	基		石材	2006	17	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1（もり吉）	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2058											24	塗装					40	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶南公園	街区	10058YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2（うま）	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：上物部に著しい割れがあります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026					404	更新													25	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶南公園	街区	10058YUG_0003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（健康快道）	1	基		コンクリート	2006	17	15	36	×		2023	劣化：サイン板の表示が著しく消えています。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					1,364	更新													82	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶南公園	街区	10058YUG_0004	遊戯施設	その他	サーカスクライム	1	基		スチール	2006	17	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2042					95	部品交換	57	塗装													安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶南公園	街区	10058BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	2006	17	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶南公園	街区	10058KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	3	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KAN_0003	管理施設	その他	手摺	6	m		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KAN_0004	管理施設	車止め	横型バリカーA	2	基		ステンレス	2006	17	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KAN_0005	管理施設	車止め	横型バリカーB	2	基		ステンレス	2006	17	39	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2046																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KAN_0006	管理施設	柵	防護柵	21	m		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	120	m		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶南公園	街区	10058KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	2006	17	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		2,263		297		573		24		0		0		40		107		

概算費用合計（千円）：　3,304

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
たきい公園	街区	10059ENR_0001	園路広場	舗装	グラウンド	920	㎡		土	2006	17	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		スチール	2006	17	47	56	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2079											257	塗装					427	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
たきい公園	街区	10059KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		スチール	2006	17	10	20	×		2023	座面の劣化	B	低	事後	2026				762	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		スチール	2006	17	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	3	基		ステンレス	2006	17	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0005	管理施設	標識	園名板	1	箇所		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0006	管理施設	柵	防球ネット	80	m		樹脂	2006	17	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2006	17	10	20	×		2023	座面の劣化	B	低	事後	2026				762	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	2006	17	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
たきい公園	街区	10059KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー付）	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		1,524		0		0		0		257		0		0		427		

概算費用合計（千円）： 2,208

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大枝公園	地区	11001ENR_0001	園路広場	舗装	園内	2,500	㎡		アスファルト	2018	5	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001ENR_0002	園路広場	舗装	健康コース	530	m		土	2018	5	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001ENR_0003	園路広場	その他	芝生広場	3,030	㎡		芝	2019	4	30	40	×		2023	雨水排水の不良、芝の劣化	C	中	事後	2027							8,236	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001ENR_0004	園路広場	その他	水の広場	550	㎡		レンガ	2019	4	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001ENR_0005	園路広場	その他	遊びの広場	550	㎡		レンガ	2019	4	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001ENR_0006	園路広場	その他	ちびっこ広場	330	㎡		レンガ	2019	4	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚A	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換					335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001SYU_0002	修景施設	日陰たな	藤棚B	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換					335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001SYU_0003	修景施設	日陰たな	藤棚C	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			380	塗装					632	部品交換					380	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KYO_0001	教養施設	記念碑	モニュメントA	1	箇所		石材	2018	5	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2058																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYO_0002	教養施設	記念碑	モニュメントB	1	箇所		コンクリート	2018	5	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2058																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYO_0003	教養施設	記念碑	記念碑	1	箇所		石材	2018	5	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2058																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001SYU_0004	修景施設	噴水	噴水	1	箇所		石材	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			1,061	塗装					1,767	部品交換					1,061	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001SYU_0005	修景施設	花壇	市民花壇	10	箇所		コンクリート	2019	4	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2059																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換					335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KYU_0002	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	2018	5	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチD	2	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチE	1	基		石材	2018	5	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチF	4	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0009	休養施設	ベンチ	ベンチG	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0010	休養施設	ベンチ	ベンチH	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0011	休養施設	ベンチ	ベンチI	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0012	休養施設	ベンチ	スツール	2	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001YUG_0001	遊戯施設	その他	ちびっこアイランド	1	基		樹脂	2023	0	10	24	×		2023	劣化：被覆材に著しい破れ箇所があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026				3,476	更新				209	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0002	遊戯施設	その他	ドキドキわたり	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059							97	塗装			162	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0003	遊戯施設	象型遊具	アニマルレバー	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059							23	塗装			38	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0004	遊戯施設	その他	マイシップ	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059							81	塗装			134	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大枝公園	地区	11001YUG_0005	遊戯施設	その他	おはなクルクル	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059											23	塗装					38	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0006	遊戯施設	その他	トンネルくぐり	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：ボルト欠損2箇所があります。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059											56	塗装					94	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0007	遊戯施設	その他	ポコポコあわわ	1	基		樹脂	2023	0	15	36	×		2023	劣化：プラスチックマットに著しい剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					2,668	更新											161	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0008	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具1（きんぎょ）	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2055					24	塗装			40	部品交換							24	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0009	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具2（おたま）	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2055					24	塗装			40	部品交換							24	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0010	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング遊具3（とり）	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2055					24	塗装			40	部品交換							24	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0011	遊戯施設	シーソー	ミニシーソー（カエル）	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2055					41	塗装			67	部品交換							41	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0012	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具1	1	基		アルミ	2023	0	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2047											48	塗装					80	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0013	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具2	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：円盤部にパーツの欠損があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					1,064	更新											64	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0014	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具3	1	基		アルミ	2023	0	10	24	×		2023	劣化：プラスチックマットに著しい剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					1,502	更新											91	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0015	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具4	1	基		スチール	2018	5	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2054				43	塗装			71	部品交換							43	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0016	遊戯施設	複合遊具	複合遊具1（大）	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：滑降面に著しい割れがあるため一部使用禁止とします。早めの対策が必要です。 規準：すべり台出発部や着地部に	D	高	予防	2025			6,669	更新													401	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0017	遊戯施設	複合遊具	複合遊具2（小）	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026					4,142	更新											249	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001YUG_0018	遊戯施設	複合遊具	複合遊具3（小）	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	C	高	予防	2026					4,493	更新											270	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場A	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大枝公園	地区	11001BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場B	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0003	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2048																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001UND_0001	運動施設	野球場	多目的球場	1	式	14,880㎡	人工芝	2018	5	47	56	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2079											71,600	塗装					119,333	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001UND_0002	運動施設	野球場	球場バックネット	1	式	西側	スチール	2018	5	15	36	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2059											10,940	塗装					18,233	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001UND_0003	運動施設	相撲場	相撲場	1	棟	240㎡	スチール	2018	5	22	40	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2063											2,106	塗装					3,510	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001UND_0004	運動施設	テニスコート	テニスコート（屋外）	1	箇所	1,420㎡	人工芝	2018	5	24	43	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2061			2,165	塗装					3,608	部品交換					2,165	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001UND_0005	運動施設	テニスコート	テニスコート＋上屋（屋外）	1	箇所	1,500㎡	スチール	2018	5	24	43	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2061			43,703	塗装					72,839	部品交換					43,703	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001UND_0006	運動施設	サッカー場	フットサルコート	1	式	400㎡	人工芝	2018	5	24	43	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2066											869	塗装					1,448	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001UND_0007	運動施設	バスケットボール場	バスケットボールコート	1	式	420㎡	人工芝	2018	5	24	43	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2066											1,019	塗装					1,698	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KAN_0001	管理施設	管理事務所	パークセンター東	1	棟	160㎡	スチール	2019	4	18	36	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2059											8,169	塗装					13,615	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KAN_0002	管理施設	管理事務所	パークセンター西	1	棟	340㎡	スチール	2018	5	18	36	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2059											15,864	塗装					26,439	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KAN_0003	管理施設	照明施設	LED灯A	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0004	管理施設	照明施設	LED灯B(3m)	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0005	管理施設	照明施設	LED灯C(5m)	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0006	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001BEN_0004	便益施設	自転車置き場	駐輪場（東）	45	㎡	東側(45	コンクリート	2019	4	34	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0005	便益施設	自転車置き場	駐輪場（西）	60	㎡	西側(60	コンクリート	2018	5	34	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0006	便益施設	駐車場	駐車場（東地区）	980	㎡	41台	アスファルト	2019	4	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0007	便益施設	駐車場	駐車場（西地区）	1,050	㎡	32台	アスファルト	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0007	管理施設	車止め	車止めA	3	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0008	管理施設	車止め	車止めB	3	基		ステンレス	2018	5	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0011	管理施設	門	門柱A	4	箇所		コンクリート	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0012	管理施設	門	門柱B	3	箇所		コンクリート	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0013	管理施設	柵	鉄柵	390	m		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0014	管理施設	柵	慰霊碑外周柵	54	m		石材	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0015	管理施設	柵	ロープ柵	176	m		コンクリート	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0016	管理施設	柵	フェンス	258	m		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0018	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0019	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001SYU_0006	修景施設	日陰たな	藤棚D	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装			557	部品交換			335	塗装	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大枝公園	地区	11001KYU_0013	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換							335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KYU_0014	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換							335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KYU_0015	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換							335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KYU_0016	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換							335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KYU_0017	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	2	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			669	塗装					1,114	部品交換							669	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KYU_0018	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	2	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			669	塗装					1,114	部品交換							669	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001KYU_0019	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	棟		スチール	2018	5	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2066			335	塗装					557	部品交換							335	塗装			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝公園	地区	11001SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001SNO_0002	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001SNO_0003	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001SNO_0004	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0020	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0021	休養施設	野外卓	野外卓	2	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0022	休養施設	野外卓	野外卓	2	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0023	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KYU_0024	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0025	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0026	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0027	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0028	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0029	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0030	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0031	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0032	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0033	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0034	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0035	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0036	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0037	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0038	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	2018	5	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KYU_0039	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	2018	5	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0040	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	2018	5	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0041	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	2018	5	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0042	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		スチール	2018	5	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0043	休養施設	ベンチ	ベンチD	1	基		樹脂	2018	5	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0044	休養施設	ベンチ	ベンチE	1	基		石材	2018	5	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0045	休養施設	ベンチ	ベンチE	1	基		石材	2018	5	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0046	休養施設	ベンチ	ベンチF	3	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0047	休養施設	ベンチ	ベンチF	3	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0048	休養施設	ベンチ	ベンチG	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0049	休養施設	ベンチ	ベンチG	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0050	休養施設	ベンチ	ベンチG	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0051	休養施設	ベンチ	ベンチH	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0052	休養施設	ベンチ	ベンチH	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0053	休養施設	ベンチ	ベンチH	3	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KYU_0054	休養施設	ベンチ	ベンチH	2	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0055	休養施設	ベンチ	ベンチH	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0056	休養施設	ベンチ	ベンチH	2	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KYU_0057	休養施設	ベンチ	ベンチH	1	基		コンクリート	2018	5	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0008	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0009	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0010	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0011	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0012	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0013	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0014	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0015	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2048										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001BEN_0016	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2048										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0020	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0021	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0022	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0023	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0024	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0025	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0026	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0027	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0028	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0029	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0030	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0031	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0032	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0033	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0034	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0035	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0036	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0037	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0038	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0039	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0040	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0041	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0042	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0043	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0044	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0045	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0046	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0047	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0048	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0049	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0050	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0051	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0052	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0053	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0054	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0055	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0056	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0057	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0058	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0059	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0060	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0061	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0062	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0063	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0064	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0065	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0066	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0067	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0068	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0069	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0070	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0071	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0072	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0073	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0074	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0075	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0076	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0077	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0078	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0079	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0080	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0081	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0082	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0083	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0084	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0085	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0086	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0087	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0088	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0089	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0090	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0091	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0092	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0093	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0094	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0095	管理施設	照明施設	LED灯	1	基		ステンレス	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0096	管理施設	照明施設	LED灯C(5m)	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0097	管理施設	照明施設	LED灯C(5m)	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0098	管理施設	照明施設	LED灯C(5m)	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0099	管理施設	照明施設	LED灯C(5m)	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0100	管理施設	照明施設	LED灯C(5m)	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0101	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0102	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0103	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0104	管理施設	車止め	車止め	8	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0105	管理施設	車止め	車止めA	7	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0106	管理施設	車止め	車止めA	3	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0107	管理施設	車止め	車止めA	16	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0108	管理施設	車止め	車止めA	5	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0109	管理施設	車止め	車止めA	5	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0110	管理施設	車止め	車止めA	13	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0111	管理施設	車止め	車止めA	5	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0112	管理施設	車止め	車止めA	3	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0113	管理施設	車止め	車止めA	29	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0114	管理施設	車止め	車止めA	20	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0115	管理施設	車止め	車止めA	6	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0116	管理施設	車止め	車止めA	104	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0117	管理施設	車止め	車止めA	6	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0118	管理施設	車止め	車止めA	8	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0119	管理施設	車止め	車止めA	6	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0120	管理施設	車止め	車止めA	4	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0121	管理施設	車止め	車止めA	9	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0122	管理施設	車止め	車止めA	15	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0123	管理施設	車止め	車止めA	5	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0124	管理施設	車止め	車止めA	9	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0125	管理施設	車止め	車止めA	61	基		樹脂	2018	5	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0126	管理施設	車止め	車止めB	4	基		ステンレス	2018	5	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大枝公園	地区	11001KAN_0127	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0128	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0129	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0130	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0131	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0132	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0133	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0134	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0135	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0136	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0137	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0138	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0139	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0140	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0141	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
大枝公園	地区	11001KAN_0142	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0143	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0144	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0145	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0146	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0147	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	2018	5	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0148	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0149	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0150	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0151	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0152	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0153	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝公園	地区	11001KAN_0154	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2018	5	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		58,374		17,458		8,236		86,158	

2030年		2031年		2032年		2033年	
187		110,895		0		52,106		185,979	

概算費用合計（千円）：　519,393

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大宮中央公園	街区	12002ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	1,020	㎡		レンガ	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												10,098	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002ENR_0002	園路広場	その他	広場	4,500	㎡		土	1988	35	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												56,700	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002ENR_0003	園路広場	その他	園路	950	㎡		土	1988	35	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												11,970	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002SYU_0001	修景施設	池	池	1	箇所		石材	1990	33	20	30	×		2023	ろ過器故障のため停止中、施設本体は異常なし	C	中	事後	2027							11,700	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002SYU_0002	修景施設	水流	壁泉	1	箇所		石材	1988	35	38	40	×		2023	ろ過器故障のため停止中、施設本体は異常なし	C	中	事後	2027							11,700	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002SYU_0003	修景施設	飛石	自然石	1	箇所		石材	1988	35	38	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												29	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0001	休養施設	四阿	あずまや	1	棟		木材	1990	33	22	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2030			561	塗装								9,337	更新							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0002	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		石材	1989	34	34	48	×		2023	鉄部が腐食しており、コンクリート柱に錆汁が滲んでいる	C	中	予防	2027							7,229	更新													保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0003	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		木材	1989	34	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												628	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチB	5	基		コンクリート	1988	35	7	14	×		2023	座面の経年劣化	B	低	事後	2030												1,512	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチC	2	基		樹脂	1988	35	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												202	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチD	2	基		木材	1988	35	7	14	×		2023	座面の劣化、釘頭の浮き出し	D	高	事後	2025			495	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチF	4	基		石材	1988	35	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0009	休養施設	ベンチ	ベンチH	1	基		樹脂	1988	35	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大宮中央公園	街区	12002YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2023	0	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：指の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2059											59	塗装					99	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002YUG_0002	遊戯施設	その他	丸太渡り	1	基		樹脂	2023	0	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2059											37	塗装					61	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002YUG_0003	遊戯施設	その他	タイヤ回し	1	基		樹脂	2023	0	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2059											36	塗装					60	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002YUG_0004	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					278	更新													17	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002YUG_0005	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2011	12	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：問題ありません。	B	低	予防	2047			19	塗装											31	部品交換	19	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002YUG_0006	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具	1	基		コンクリート	2023	0	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059											130	塗装					217	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002YUG_0007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2017	6	15	36	×		2023	劣化：一部にキャップの欠損があります。早めの対策が必要です。規準：指の挟み込み等に規準不適合箇所があり	C	中	予防	2026					6,669	更新													401	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1988	35	41	49	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2037											878	部品交換			527	塗装					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大宮中央公園	街区	12002BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場A	1	箇所		コンクリート	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															630	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002BEN_0003	便益施設	手洗場	手洗い場B	1	箇所		樹脂	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															195	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002BEN_0004	便益施設	手洗場	手洗い場C	1	箇所		樹脂	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															195	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002BEN_0005	便益施設	時計台	電気時計	1	箇所		スチール	1995	28	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															1,052	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	2	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															2,322	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0002	管理施設	照明施設	電球灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030															1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯(ソーラー付)	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大宮中央公園	街区	12002KAN_0004	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											359	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0005	管理施設	引込柱	引込柱B	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	設備盤表面の腐食	C	中	事後	2027					359	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0006	管理施設	車止め	車止めA	2	基		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											124	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0007	管理施設	車止め	車止めG	3	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											219	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0008	管理施設	車止め	車止めI	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											77	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0009	管理施設	柵	防球ネット	110	m		スチール	1988	35	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											17,523	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0010	管理施設	柵	ネットフェンス	154	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											3,271	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0011	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											242	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0012	管理施設	標識	掲示板	1	箇所		樹脂	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											242	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0013	管理施設	標識	案内板	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											1,504	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0014	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030											1,907	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0010	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0011	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0012	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大宮中央公園	街区	12002KYU_0013	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0014	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	1988	35	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		302 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KYU_0015	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		木材	1988	35	7	14	×		2023	座面の劣化、釘頭の浮き出し	D	高	事後	2025		495 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0015	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0016	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0017	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0018	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0019	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0020	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0021	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0022	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0023	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0024	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0025	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,161 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0026	管理施設	車止め	車止め	17	基		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030								1,047 更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大宮中央公園	街区	12002KAN_0027	管理施設	車止め	車止め	2	基		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												124	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0028	管理施設	車止め	車止め	3	基		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												185	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0029	管理施設	車止め	車止め	2	基		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												124	更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0030	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			219	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0031	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0032	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0033	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0034	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大宮中央公園	街区	12002KAN_0035	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		16,072		6,947		30,988		878		0		123,768		31		19		855		

概算費用合計（千円）：　179,558

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
よつば未来公園	近隣	12003ENR_0001	園路広場	舗装	園路	3,530	㎡		レンガ	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003ENR_0002	園路広場	その他	遊具、体育館まわり	1,120	㎡		レンガ	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0001	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具1	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	A	低	予防	2059												61	塗装					101	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0002	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具2	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059												38	塗装					64	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具3	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2059												36	塗装					59	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0004	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具4	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2059												38	塗装					63	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0005	遊戯施設	その他	ハートフルアイランド	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2059												213	塗装					355	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0006	遊戯施設	その他	あるけるぞーさん	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2059												71	塗装					117	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0007	遊戯施設	その他	サンドコミュニケーション	1	基		樹脂	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2059												179	塗装					298	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0008	遊戯施設	その他	チャレンジマウンテン	1	基		樹脂	2023	0	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2047												209	塗装					348	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0009	遊戯施設	その他	遊びパネルA	1	基		樹脂	2023	0	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2059												20	塗装					34	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0010	遊戯施設	その他	遊びパネルB	1	基		樹脂	2023	0	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2059												20	塗装					34	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0011	遊戯施設	その他	遊びパネルC	1	基		樹脂	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2059												20	塗装					34	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003YUG_0012	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（大）	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：問題ありません。	A	低	予防	2059												971	塗装					1,617	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0001	休養施設	シェルター	シェルター（ベンチ付）	1	基		コンクリート	2023	0	24	43	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2066												198	塗装					330	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0002	休養施設	シェルター	シェルター（野外卓付）	1	基		コンクリート	2023	0	24	43	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2066											335	塗装					557	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0003	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基	86m	コンクリート	2023	0	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0004	休養施設	ベンチ	かまどベンチ	5	基		樹脂	2023	0	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		スチール	2023	0	7	14	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2037																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0006	休養施設	野外卓	野外卓	2	基		樹脂	2023	0	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0007	休養施設	シェルター	シェルター（野外卓付）	1	基		コンクリート	2023	0	24	43	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2066											335	塗装					557	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0008	休養施設	シェルター	シェルター（野外卓付）	1	基		コンクリート	2023	0	24	43	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2066											335	塗装					557	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0001	管理施設	その他	ミスト噴霧柱	5	基		樹脂	2023	0	38	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071											1,285	塗装					2,142	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		コンクリート	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0003	管理施設	管理事務所	管理棟兼体育施設	1	棟	1,400㎡	RC	2023	0	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2079											53,128	塗装					88,546	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	基		スチール	2023	0	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0005	管理施設	門	園名壁	4	m		コンクリート	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0006	管理施設	標識	注意板等（自立式）	1	基		スチール	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0007	管理施設	掲示板	案内板	1	基		アルミ	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0008	管理施設	柵	ステンレス柵（h350）	62	m		ステンレス	2023	0	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0009	管理施設	柵	ロープ柵（h400）	177	m		コンクリート	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0010	管理施設	柵	フェンス	104	m		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0011	管理施設	柵	防球ネット	115	m		コンクリート	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0012	管理施設	車止め	車止め	14	基		樹脂	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0013	管理施設	照明施設	LED灯（h3m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0014	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0015	管理施設	照明施設	LED灯（アッパーライト）	4	基		ステンレス	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲場	1	箇所		コンクリート	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003BEN_0002	便益施設	駐車場	駐車場	1	式	560㎡	アスファルト	2023	0	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0009	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		コンクリート	2023	0	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0010	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		コンクリート	2023	0	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0011	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		コンクリート	2023	0	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0012	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	2023	0	7	14	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2037											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0013	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	2023	0	7	14	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2037											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0014	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		スチール	2023	0	7	14	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2037											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0015	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		スチール	2023	0	7	14	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2037											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0016	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	2023	0	7	14	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2037											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0017	休養施設	野外卓	野外卓	11	基		樹脂	2023	0	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0018	休養施設	野外卓	野外卓	3	基		樹脂	2023	0	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KYU_0019	休養施設	野外卓	野外卓	2	基		樹脂	2023	0	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003SNO_0002	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003SNO_0003	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003SNO_0004	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0016	管理施設	門	園名壁	4	m		コンクリート	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0017	管理施設	門	園名壁	4	m		コンクリート	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0018	管理施設	門	園名壁	4	m		コンクリート	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0019	管理施設	標識	注意板等（自立式）	1	基		スチール	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0020	管理施設	標識	注意板等（自立式）	1	基		スチール	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0021	管理施設	車止め	車止め	6	基		樹脂	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0022	管理施設	車止め	車止め	4	基		樹脂	2023	0	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0023	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0024	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0025	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0026	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0027	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0028	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0029	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0030	管理施設	照明施設	LED灯(h3m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0031	管理施設	照明施設	LED灯(h5m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0032	管理施設	照明施設	LED灯(h5m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0033	管理施設	照明施設	LED灯(h5m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0034	管理施設	照明施設	LED灯(h5m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0035	管理施設	照明施設	LED灯(h5m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0036	管理施設	照明施設	LED灯(h5m)	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0037	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0038	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0039	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0040	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0041	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0042	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0043	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0044	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0045	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0046	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0047	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0048	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0049	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0050	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
よつば未来公園	近隣	12003KAN_0051	管理施設	照明施設	LED灯（h5m）	1	基		スチール	2023	0	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
よつば未来公園	近隣	12003BEN_0004	便益施設	水飲場	水飲場	1	箇所		コンクリート	2023	0	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
																						0		0		0		0		0	

2030年		2031年		2032年		2033年	
57,492		0		0		95,813	

概算費用合計（千円）：　153,305

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田南公園	街区	13001ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	20	㎡		レンガ	2007	16	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001ENR_0002	園路広場	舗装	園内	180	㎡		人工芝	2007	16	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001ENR_0003	園路広場	舗装	園内	770	㎡		土	2007	16	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2047																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		石材	2007	16	34	48	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2071														165	塗装					275	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001KYU_0002	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		樹脂	2007	16	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2007	16	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基		FRP	2007	16	10	24	×		2023	劣化：土台に著しいボルトの緩み・大きなぐらつきがあり使用禁止します。早めの対応が必要です。 規準：指挟み等に	D	高	予防	2025					487	更新															30	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2007	16	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2043									31	部品交換	19	塗装											安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001YUG_0003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具1(スロープ階段)	1	基		アルミ	2007	16	10	24	×		2023	劣化：著しいネットの欠損・被覆材の剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合	C	中	予防	2026									1,095	更新											66	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001YUG_0004	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具2(うで回し・空中サイクリング)	1	基		アルミ	2007	16	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031									195	部品交換	117	塗装			1,943	更新							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001YUG_0005	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具3(ストレッチ)	1	基		アルミ	2007	16	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031									110	部品交換	66	塗装			1,091	更新							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001YUG_0006	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具4(ステップボッド)	1	基		アルミ	2007	16	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：表示・区分に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031									82	部品交換	50	塗装			817	更新							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001YUG_0007	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2007	16	15	36	×		2023	劣化：並行部に著しいコーティングの剥がれ、床面の著しい腐食・滑降部に著しい割れがあります。早めの対策が必要で	C	中	予防	2026									1,755	更新											106	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001YUG_0008	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	幼児用ブランコ+柵	1	基		スチール	2007	16	15	36	×		2023	劣化：人工芝に著しい破れがあります。早めの対策が必要です。 規準：境界柵等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026									890	更新											54	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田南公園	街区	13001BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		石材	2007	16	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田南公園	街区	13001BEN_0002	便益施設	時計台	ソーラー時計	1	箇所		スチール	2007	16	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0002	管理施設	車止め	横型バリカー	2	基		ステンレス	2007	16	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0003	管理施設	柵	防護柵	15	m		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0004	管理施設	柵	入口部柵	1	箇所		木材	2007	16	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	94	m		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0006	管理施設	車止め	車止めA	4	基		ステンレス	2007	16	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0007	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0008	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0009	管理施設	倉庫	倉庫	1	箇所		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2007	16	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2007	16	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田南公園	街区	13001KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2007	16	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		487		3,740		418		252		0		165		3,851		30		501		

概算費用合計（千円）：　9,444

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日東つつじ公園	街区	13002ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	50	㎡		レンガ	2008	15	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002ENR_0002	園路広場	舗装	園内	500	㎡		土	2008	15	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		スチール	2008	15	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2056								170	部品交換	102	塗装								保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日東つつじ公園	街区	13002KYU_0002	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1（ブルー）	1	基		スチール	2008	15	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：問題ありません。	B	低	予防	2044								31	部品交換	19	塗装								安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日東つつじ公園	街区	13002YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2（オレンジ）	1	基		スチール	2008	15	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2044								31	部品交換	19	塗装								安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日東つつじ公園	街区	13002YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2008	15	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出、安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2044								244	部品交換	147	塗装								安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日東つつじ公園	街区	13002BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	2008	15	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0002	管理施設	車止め	横型バリカー	3	基		ステンレス	2008	15	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	2008	15	39	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2048																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	60	m		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	2008	15	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	2008	15	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	2008	15	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0009	管理施設	標識	掲示板	1	箇所		木材	2008	15	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0010	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東つつじ公園	街区	13002KAN_0012	管理施設	車止め	横型バリカー	4	基		ステンレス	2008	15	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		476		287		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　763

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日中央公園	街区	13003ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	190	㎡		コンクリート	2009	14	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,150	㎡		レンガ	2009	14	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KYU_0001	休養施設	ベンチ	ロングベンチ	1	基		石材	2009	14	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,189	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0001	管理施設	照明施設	ポール灯	1	基		スチール	2009	14	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2039																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	2009	14	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0003	管理施設	柵	柵	46	m		スチール	2009	14	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0004	管理施設	標識	案内板	1	箇所		樹脂	2009	14	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029												1,504	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0005	管理施設	その他	水槽	1	基		コンクリート	2009	14	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KYU_0002	休養施設	ベンチ	ロングベンチ	1	基		石材	2009	14	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,189	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KYU_0003	休養施設	ベンチ	ロングベンチ	1	基		石材	2009	14	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,189	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日中央公園	街区	13003KYU_0004	休養施設	ベンチ	ロングベンチ	1	基		石材	2009	14	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,189	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KYU_0005	休養施設	ベンチ	ロングベンチ	1	基		石材	2009	14	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2028								2,189	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0006	管理施設	照明施設	ポール灯	1	基		スチール	2009	14	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2039																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0007	管理施設	照明施設	ポール灯	1	基		スチール	2009	14	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2039																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0008	管理施設	照明施設	ポール灯	1	基		スチール	2009	14	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2039																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日中央公園	街区	13003KAN_0009	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	2009	14	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		10,945		1,504		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　12,449

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東公園	街区	13004ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	50	㎡		コンクリート	2012	11	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004ENR_0002	園路広場	舗装	園内	840	㎡		土	2012	11	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2052																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		アルミ	2012	11	19	36	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2059													214	塗装					356	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2012	11	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KYU_0003	休養施設	ベンチ	スツール	1	基		石材	2012	11	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004YUG_0001	遊戯施設	その他	幼児用遊具1	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルトナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2048							71	塗装									117	部品交換	71	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004YUG_0002	遊戯施設	その他	幼児用遊具2	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2048					71	塗装													117	部品交換	71	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004YUG_0003	遊戯施設	その他	幼児用遊具3	1	基		スチール	2010	13	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2046	71	塗装											117	部品交換	71	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004YUG_0004	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具1（スロープのぼりおり）	1	基		アルミ	2012	11	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2036					66	塗装													110	部品交換	66	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004YUG_0005	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具2（ぶらぶらストレッチ）	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：使い方次第で著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026							1,502	更新													91	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004YUG_0006	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具3（健康快道）	1	基		コンクリート	2012	11	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2048							216	塗装											359	部品交換	216	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004YUG_0007	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2012	11	15	36	×		2023	劣化：床部表面にキャップ欠損、登行部踏板に破損、ロープ部に著しいほつれ、吊り橋チェーンに著しい摩耗がありま	C	中	予防	2026							5,006	更新													301	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東公園	街区	13004BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	2	箇所		石材	2012	11	15	30	×		2023	水飲み部分の撤去	C	中	事後	2027									1,896	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		石材	2012	11	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004BEN_0003	便益施設	時計台	ポール時計	1	箇所		スチール	2012	11	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
東公園	街区	13004KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	2012	11	18	30	×		2023	概ね健全である	B	低	事後	2042										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2012	11	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	4	基		ステンレス	2012	11	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	2012	11	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0005	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	2012	11	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0006	管理施設	柵	フェンス（h600）	30	m		スチール	2012	11	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0007	管理施設	柵	フェンス（h2500）	49	m		スチール	2012	11	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0008	管理施設	標識	案内板	1	箇所		樹脂	2012	11	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									2,025	更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0009	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	2012	11	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東公園	街区	13004KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2012	11	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2012	11	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	2012	11	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2012	11	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KYU_0008	休養施設	ベンチ	スツール	1	基		石材	2012	11	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	2012	11	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東公園	街区	13004KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	2012	11	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						71		0		6,932		1,896		0		0		331		71		2,728		1,172		

概算費用合計（千円）：　13,201

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	1953	70	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001ENR_0002	園路広場	舗装	園内	450	㎡		土	1953	70	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		レンガ	1953	70	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031								3,656	更新		保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1953	70	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		樹脂	1953	70	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031								303	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		樹脂	1953	70	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031								202	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1953	70	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026					278	更新					17	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1953	70	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新					59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001YUG_0003	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2010	13	15	36	×		2023	劣化：上物部に著しい欠けがあります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					303	更新					19	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001YUG_0004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2052					78	部品交換							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001YUG_0005	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1953	70	15	36	×		2023	劣化：床部と滑降部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部胴体の挟み込み、基礎との直接落	C	中	予防	2026					1,115	更新					67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	1953	70	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031								458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		樹脂	1953	70	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							1,161 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1953	70	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							1,161 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1953	70	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							359 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0004	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		コンクリート	1953	70	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0005	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1953	70	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							70 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0006	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1953	70	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							35 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1953	70	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第1児童公園	児童	20001KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1953	70	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							2,025 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0	983	1,774	0	0	0	47	9,430	59	103	

概算費用合計（千円）：　12,396

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	72	㎡		レンガ	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																713	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002ENR_0002	園路広場	舗装	園内	750	㎡		土	1988	35	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1988	35	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																1,816	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		コンクリート	1988	35	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2036								170	部品交換			102	塗装							保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：交性地際に著しい資食があります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026					278	更新											17	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			956	更新															58	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	2	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,322	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		アルミ	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														83	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												240	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												483	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方東通1丁目児童公園	児童	20002KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1988	35	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		956		278		0		170		0		825		6,912		58		17		

概算費用合計（千円）：　9,216

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田町4丁目児童公園	児童	20003ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	3	㎡		コンクリート	1985	38	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														63	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003ENR_0002	園路広場	舗装	園内	250	㎡		土	1985	38	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1985	38	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1985	38	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	3	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														229	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	68	m		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,587	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0005	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	6	棟		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														4,331	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0006	管理施設	標識	園名板	1	箇所		樹脂	1985	38	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0010	管理施設	柵	フェンス	12	m		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														280	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町4丁目児童公園	児童	20003KAN_0011	管理施設	柵	フェンス	22	m		スチール	1985	38	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		11,428		0		0		

概算費用合計（千円）：　11,428

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
本町2丁目児童公園	児童	20004ENR_0001	園路広場	舗装	園内	75	㎡		土	1956	67	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
本町2丁目児童公園	児童	20004SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1956	67	34	48	×		2023	表面の全体的に腐食	C	中	予防	2027							4,232	更新													保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
本町2丁目児童公園	児童	20004YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1956	67	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所がありま	C	中	予防	2026					866	更新													52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
本町2丁目児童公園	児童	20004YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1956	67	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下、有害な隙間等に規準不適合箇所があります	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
本町2丁目児童公園	児童	20004KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1956	67	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
本町2丁目児童公園	児童	20004KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1956	67	18	30	×		2023	基礎部表面の腐食	C	中	事後	2027							359	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
本町2丁目児童公園	児童	20004KAN_0003	管理施設	標識	看板	1	箇所		コンクリート	1956	67	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
本町2丁目児童公園	児童	20004KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1956	67	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
本町2丁目児童公園	児童	20004KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1956	67	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
本町2丁目児童公園	児童	20004KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1956	67	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
本町2丁目児童公園	児童	20004KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1956	67	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		1,981		4,591		0		0		0		968		0		119		

概算費用合計（千円）：　7,659

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東町1丁目第1児童公園	児童	20006ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		コンクリート	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														207	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006ENR_0002	園路広場	舗装	園内	65	㎡		土	1960	63	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														819	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1960	63	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1960	63	15	36	×		2023	劣化：出発部に自転車用ワイヤー錠が取付けられています。撤去をお勧めします。規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎との連結等	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		コンクリート	1960	63	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	2	基		コンクリート	1960	63	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,362	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1960	63	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														70	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1960	63	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第1児童公園	児童	20006SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1960	63	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		1,115		0		0		0		5,581		0		67		

概算費用合計（千円）： 6,763

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田天社児童公園	児童	20007ENR_0001	園路広場	舗装	園内	410	㎡		土	1961	62	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田天社児童公園	児童	20007SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1961	62	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031															12,590	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田天社児童公園	児童	20007KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	1961	62	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田天社児童公園	児童	20007KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		樹脂	1961	62	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															302	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田天社児童公園	児童	20007BEN_0001	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	1961	62	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田天社児童公園	児童	20007KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1961	62	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田天社児童公園	児童	20007KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1961	62	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田天社児童公園	児童	20007KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1961	62	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															70	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田天社児童公園	児童	20007KAN_0004	管理施設	柵	弓柵	6	m		スチール	1961	62	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							22	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		22		0		0		14,764		0		0		

概算費用合計（千円）：　14,786

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008ENR_0001	園路広場	舗装	園内	360	㎡		土	1965	58	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														4,536	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1965	58	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1965	58	15	36	×		2023	劣化：支柱地際に腐食穴があるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。規準：安全領域等に規準不適合箇所がありま	D	高	予防	2025			683	更新												41	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1965	58	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KAN_0001	管理施設	照明施設	蛍光灯	2	基		スチール	1965	58	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1965	58	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1965	58	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KAN_0004	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1965	58	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														722	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KAN_0005	管理施設	その他	ブロック塀	30	m		コンクリート	1965	58	40	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														891	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1965	58	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														512	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第1児童公園	児童	20008KAN_0007	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1965	58	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														722	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		683		0		0		0		0		0		11,122		41		0		

概算費用合計（千円）：　11,846

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水通2丁目児童公園	児童	20009ENR_0001	園路広場	舗装	園内	126	㎡		土	1988	35	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			866	更新													52	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					195	更新													12	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009YUG_0003	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1（バイク）	1	基		FRP	1988	35	10	24	×		2023	劣化：スプリング部と台座部に著しい腐食、上物部に著しい欠けがあります。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2026					369	更新													23	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009YUG_0004	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2（ウサギ）	1	基		FRP	1988	35	10	24	×		2023	劣化：スプリング部と台座部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026					515	更新													31	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009YUG_0005	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,896	更新													114	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009BEN_0001	便益施設	手洗場	水飲み兼手洗い	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1988	35	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0005	管理施設	柵	メッシュフェンス	48	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	40	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														144	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0007	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	1988	35	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030												240	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通2丁目児童公園	児童	20009KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		866		2,975		0		0		0		240		5,261		52		180		

概算費用合計（千円）：　9,574

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東町1丁目第2児童公園	児童	20010ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	6	㎡		コンクリート	1966	57	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															125	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010ENR_0002	園路広場	舗装	園内	400	㎡		土	1966	57	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1966	57	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															279	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基		スチール	1966	57	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			141	更新													9	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010YUG_0002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（アヒル）	1	基		FRP	1966	57	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026					702	更新													43	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010YUG_0003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1966	57	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					866	更新													52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010YUG_0004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1966	57	15	36	×		2023	劣化：鞍部材に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所が	C	高	予防	2026					2,385	更新													144	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010YUG_0005	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1966	57	15	36	×		2023	劣化：滑降部に著しい腐食穴があるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：頭部・胴体	D	高	予防	2025			1,115	更新													67	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010YUG_0006	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	5連ブランコ+柵	1	基		スチール	1966	57	15	36	×		2023	劣化：支部に著しい腐食、吊り金具に著しい摩耗があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域	C	中	予防	2026					1,100	更新													66	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1966	57	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1966	57	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1966	57	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1966	57	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東町1丁目第2児童公園	児童	20010KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	6	箇所		スチール	1966	57	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,448	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,256		5,053		0		0		0		3,507		76		305		

概算費用合計（千円）：　10,197

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011ENR_0001	園路広場	舗装	園内	160	㎡		土	1967	56	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1967	56	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2052					31	部品交換							19	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011YUG_0002	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1967	56	15	36	×		2023	劣化：地際部に腐食穴、塗膜剥がれによるささくれがあります。早めの対策が必要です。 規準：固い設置	C	高	予防	2026					1,770	更新											107	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1967	56	15	36	×		2023	劣化：滑走部に著しい腐食があります。端部が鋭利なため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：基礎への	D	高	予防	2025			1,246	更新													75	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1967	56	15	30	×		2023	蛇口の紛失	D	高	事後	2025			458	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011KAN_0001	管理施設	照明施設	蛍光灯（兼引込柱）	1	基		スチール	1967	56	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1967	56	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															70	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目児童公園	児童	20011KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	32	m		スチール	1967	56	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,704		1,801		0		0		0		19		1,493		75		107		

概算費用合計（千円）： 5,199

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
橋波東之町2丁目児童公園	児童	20012ENR_0001	園路広場	舗装	園内	250	㎡		土	1967	56	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波東之町2丁目児童公園	児童	20012YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1967	56	15	36	×		2023	劣化、全体に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準・基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります	C	高	予防	2026					242	更新													15	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
橋波東之町2丁目児童公園	児童	20012BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1967	56	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波東之町2丁目児童公園	児童	20012KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1967	56	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波東之町2丁目児童公園	児童	20012KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1967	56	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波東之町2丁目児童公園	児童	20012KAN_0003	管理施設	柵	ネットフェンス	63	m		スチール	1967	56	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食、支柱の破損、ネット破損	D	高	事後	2025			1,341	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波東之町2丁目児童公園	児童	20012KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1967	56	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,341		242		0		0		0		0		3,638		0		15		

概算費用合計（千円）：　5,236

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	30	㎡		コンクリート	1986	37	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013ENR_0002	園路広場	舗装	園内	40	㎡		土	1986	37	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															504	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2033																			202	更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1986	37	15	36	×		2023	劣化：吊り部材に著しい摩耗があるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：安全領域	D	高	予防	2025			773	更新															47	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1986	37	15	36	×		2023	劣化：踏み板と出発部床板に腐食穴があります。早めの対策が必要です。 規準：固い設置面、頭部・胴体の	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い兼散水栓	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	表面の部分的な腐食	B	低	事後	2031												139	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0005	管理施設	柵	メッシュフェンス	70	m		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												1,633	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	28	m		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												101	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0007	管理施設	柵	鉄柵	5	m		スチール	1986	37	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方南通1丁目児童公園	児童	20013KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		773		1,115		0		0		0		4,837		47		269		

概算費用合計（千円）：　7,041

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	12	㎡		コンクリート	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														65	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014ENR_0002	園路広場	舗装	園内	430	㎡		土	1971	52	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														908	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014YUG_0001	遊戯施設	ラダー	太鼓はしご	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					404	更新													25	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	5連鉄棒	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：支柱部に腐食穴があるため一部使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	D	高	予防	2025			472	更新															29	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下、有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,246	更新													75	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014YUG_0004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：錆に著しいボルトの緩み、吊り金具に著しい破損があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適	C	中	予防	2026					1,100	更新													66	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1971	52	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														15,677	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014BEN_0002	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1971	52	39	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													15	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0003	管理施設	柵	柵	44	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													2,519	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0004	管理施設	柵	弓柵	30	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													108	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	鉄部の腐食	D	高	事後	2025			2,025	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		アルミ	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第3児童公園	児童	20014KAN_0008	管理施設	倉庫	倉庫	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													722	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,497		2,750		0		0		0		22,954		29		166		

概算費用合計（千円）：　28,396

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保町5丁目第1児童公園	児童	20015ENR_0001	園路広場	舗装	園内	80	㎡		土	1967	56	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第1児童公園	児童	20015KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1967	56	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第1児童公園	児童	20015YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1967	56	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			195	更新													12	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町5丁目第1児童公園	児童	20015YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1967	56	15	36	×		2023	劣化：滑降部すりに著しい剥れがあります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な隙間等に規	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町5丁目第1児童公園	児童	20015BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1967	56	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第1児童公園	児童	20015KAN_0001	管理施設	標識	掲示板	1	箇所		木材	1967	56	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		195		1,115		0		0		0		0		2,025		12		67		

概算費用合計（千円）：　3,414

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	7	㎡		レンガ	1968	55	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016ENR_0002	園路広場	舗装	園内	400	㎡		土	1968	55	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1968	55	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016YUG_0001	遊戯施設	その他	平均台	1	基		スチール	2017	6	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2053	45	塗装					75	部品交換							45	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016YUG_0002	遊戯施設	ラダー	はんとう棒	1	基		スチール	2019	4	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2055					52	塗装					87	部品交換							52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1968	55	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1968	55	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1968	55	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1968	55	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016KAN_0004	管理施設	柵	フェンスA（h2000）	49	m		スチール	1968	55	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016KAN_0005	管理施設	柵	フェンスB（h2500）	38	m		スチール	1968	55	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第1児童公園	児童	20016KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		ステンレス	1968	55	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						45		0		52		75		0		87		0		45		0		52		

概算費用合計（千円）：　356

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
北斗町児童公園	児童	20017ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1968	55	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															42	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017ENR_0002	園路広場	舗装	園内	290	㎡		土	1968	55	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1968	55	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															404	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1(とり)	1	基		FRP	2022	1	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2046													25	塗装			41	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
北斗町児童公園	児童	20017YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2(新幹線)	1	基		FRP	2022	1	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2046													25	塗装			41	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
北斗町児童公園	児童	20017YUG_0003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1968	55	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
北斗町児童公園	児童	20017YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1968	55	15	36	×		2023	劣化：滑降面側板に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎との直接強	C	高	予防	2026					1,246	更新													75	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
北斗町児童公園	児童	20017BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1968	55	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1968	55	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1968	55	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1968	55	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												146	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0004	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	2	棟		スチール	1968	55	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												1,444	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0005	管理施設	柵	ブロック塀	20	m		コンクリート	1968	55	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												594	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0006	管理施設	柵	メッシュフェンス	34	m		スチール	1968	55	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												794	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0007	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	1968	55	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0008	管理施設	標識	注意板（自立式）	2	箇所		木材	1968	55	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												483	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
北斗町児童公園	児童	20017KAN_0009	管理施設	標識	園名板	1	箇所		樹脂	1968	55	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		983		1,246		0		0		50		0		5,727		141		75		

概算費用合計（千円）：　8,222

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
大枝西町児童公園	児童	20019ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	45	㎡		土	1969	54	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019ENR_0002	園路広場	舗装	園内	270	㎡		土	1969	54	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2052					78	部品交換							47	塗装						安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝西町児童公園	児童	20019YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1969	54	15	36	×		2023	劣化：滑降部に著しい腐食穴があるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：頭部・胴体劣化：[illegible]	D	高	予防	2025			1,246	更新											75	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝西町児童公園	児童	20019YUG_0003	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1969	54	15	36	×		2023	中2本の地際付近に腐食穴があるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：基礎への	D	高	予防	2025			2,385	更新											144	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大枝西町児童公園	児童	20019BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯(兼引込柱)	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,161	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															153	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0003	管理施設	柵	弓柵	91	m		スチール	1969	54	18	30	×		2023	表面の全体的に腐食	C	中	事後	2027								328	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	掲示部分の破損	B	低	事後	2031															242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		樹脂	1969	54	10	20	×		2023	掲示部分の破損	C	中	事後	2027								2,025	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0006	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1969	54	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0007	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大枝西町児童公園	児童	20019KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	掲示部分の破損	B	低	事後	2031															242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		3,631		78		2,353		0		0		47		2,256		219		0		

概算費用合計（千円）：　8,584

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田町3丁目児童公園	児童	20020ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020ENR_0002	園路広場	舗装	園内	260	㎡		土	1969	54	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1969	54	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020YUG_0001	遊戯施設	その他	ヒューム管	1	基		コンクリート	1969	54	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,167	更新													70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1969	54	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1969	54	15	36	×		2023	劣化：鎖や金具にボルトの緩み、柵部に著しいぐらつきがあります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナット類の変形等	C	中	予防	2026					956	更新													58	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020YUG_0004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1969	54	15	36	×		2023	劣化：鋼部材に著しい変形があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下等に規準不適合	C	高	予防	2026					1,770	更新													107	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1969	54	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	34	m		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															794	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020KAN_0004	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1969	54	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															699	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町3丁目児童公園	児童	20020KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,167		3,709		0		0		0		0		2,496		70		224		

概算費用合計（千円）：　7,666

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IENR,0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															104	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IENR,0002	園路広場	舗装	園内	200	㎡		土	1969	54	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IYUG,0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1969	54	15	36	×		2023	劣化：砂場ネット取り外し不可の為、利用が出来ません。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IYUG,0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	2017	6	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2053	47	塗装					78	部品交換							47	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IYUG,0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2017	6	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2053	67	塗装					112	部品交換							67	塗装					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IBEN,0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IKAN,0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	支柱に錆汁が垂れている	C	中	事後	2027									2,240	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IKAN,0002	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															73	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IKAN,0003	管理施設	車止め	車止めB	4	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															139	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第2児童公園	児童	2002IKAN,0004	管理施設	柵	柵	10	m		スチール	1969	54	18	30	×		2023	塗装剥離	B	低	事後	2031															573	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						114		0		983		2,430		0		0		0		1,461		0		59		

概算費用合計（千円）：　5,047

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水本町児童公園	児童	20022ENR_0001	園路広場	舗装	園内	1,980	㎡		土	1969	54	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1969	54	34	48	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	予防	2027							4,232	更新												保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022SYU_0002	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1969	54	34	48	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	予防	2027							4,232	更新												保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	3	基		コンクリート	1969	54	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	908	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		スチール	1969	54	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	375	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		樹脂	1969	54	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	375	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0001	遊戯施設	その他	ヒューム管1（赤）	1	基		コンクリート	1969	54	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：衝撃緩和への配慮等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,167	更新											70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0002	遊戯施設	その他	ヒューム管2（白）	1	基		コンクリート	1969	54	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：衝撃緩和への配慮等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,167	更新											70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0003	遊戯施設	その他	ヒューム管3（黄）	1	基		コンクリート	1969	54	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：衝撃緩和への配慮等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,167	更新											70	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（カバ）	1	基		コンクリート	1969	54	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0005	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（サイ）	1	基		スチール	1969	54	15	36	×		2023	劣化：本体に著しい欠けがあります。早めの対策が必要です。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					364	更新												22	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0006	遊戯施設	象形遊具	アニマル3（キリン）	1	基		スチール	1969	54	15	36	×		2023	劣化：本体に著しい欠けがあります。早めの対策が必要です。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					445	更新												27	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0007	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		スチール	1969	54	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026			983 更新							59 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0008	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		コンクリート	1969	54	10	24	×		2023	劣化：吊り金具に著しい破損、柵支柱部に破断箇所があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域	C	中	予防	2026			773 更新							47 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0009	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		コンクリート	1969	54	10	24	×		2023	劣化：滑走面に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落	C	高	予防	2026			1,115 更新							67 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022YUG_0010	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1969	54	7	17	×		2023	劣化：露出材間際に著しい破断があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎への直接落下等に規	C	高	予防	2026			1,853 更新							112 塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水本町児童公園	児童	20022BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									458 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									2,240 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									359 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	7	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									510 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	5	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									381 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0005	管理施設	柵	柵（h800）	500	m		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									28,620 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0006	管理施設	柵	柵（h900）	33	m		アルミ	1969	54	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									242 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									2,025 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		2,240 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025		1,120 更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0015	管理施設	車止め	車止め	6	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			437	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0016	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			73	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0017	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			73	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0018	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			219	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0019	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			77	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0020	管理施設	車止め	車止めB	3	基		スチール	1969	54	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			229	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0021	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0022	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0023	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			242	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0024	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			2,025	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水本町児童公園	児童	20022KAN_0025	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1969	54	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			2,025	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		17,589		5,533		8,464		0		0		0		37,331		334		

概算費用合計（千円）：　69,251

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
大久保町3丁目児童公園	児童	20023ENR_0001	園路広場	階段	階段	6	㎡		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														125	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023ENR_0002	園路広場	舗装	園内	300	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1970	53	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,816	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023YUG_0001	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（カバ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：本体に著しい剥がれ、鉄筋の露出があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026					364	更新															22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														70	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	5	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														364	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0004	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0005	管理施設	柵	柵	22	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	塗装剥離、表面の部分的な腐食	C	中	事後	2027						1,260	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	10	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町3丁目児童公園	児童	20023KAN_0010	管理施設	柵	フェンス	14	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		364		364		1,260		0		0		0		4,498		22		22		

概算費用合計（千円）：　6,530

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
金田町2丁目児童公園	児童	20024ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															42	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024ENR_0002	園路広場	舗装	園内	650	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															8,190	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026					1,516	更新													91	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町2丁目児童公園	児童	20024YUG_0002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：ジャングルボール金具に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎との直接等	C	高	予防	2026					2,866	更新													172	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町2丁目児童公園	児童	20024BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	4	基		コンクリート	1970	53	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															57	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															70	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KAN_0004	管理施設	柵	柵	14	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															381	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	99	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	鉄部表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							2,301	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町2丁目児童公園	児童	20024KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		4,382		2,301		0		0		0		13,251		0		263		

概算費用合計（千円）：　20,197

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025ENR_0001	園路広場	舗装	園内	720	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														908	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化・錆び塗装に著しい摩耗があるため使用禁止とします。早めの対策が必要です。 規準：安全領域	D	高	予防	2025			1,053	更新											64	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025KAN_0002	管理施設	柵	フェンス	90	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	基		スチール	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第2児童公園	児童	20025KAN_0005	管理施設	倉庫	倉庫	2	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,053		0		0		0		0		4,546		64		0		

概算費用合計（千円）：　5,663

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026ENR_0001	園路広場	舗装	園内	840	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														10,584	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1970	53	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,816	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026YUG_0001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：塗装膜の支柱に著しい破断箇所があるため、一部使用禁止とします。その他各所に劣化箇所があります。撤去・更新をお勧め	D	高	予防	2025			2,866	更新													172	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026YUG_0003	遊戯施設	鉄棒	4連鉄棒	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：握り棒に著しいぐらつき、継手金具に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準：基礎への直接落下等に規	C	高	予防	2026					386	更新													24	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（ゾウ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026YUG_0005	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（サイ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0003	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														722	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												146	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	102	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												2,380	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0007	管理施設	柵	柵	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												58	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第1児童公園	児童	20026KAN_0008	管理施設	標識	園名板	1	箇所		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		4,577		386		0		0		0		19,395		275		24		

概算費用合計（千円）：　24,657

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保町2丁目児童公園	児童	20027ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	9	㎡		タイル	1988	35	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027ENR_0002	園路広場	舗装	園内	530	㎡		土	1988	35	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1988	35	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2044											170	部品交換			102	塗装						保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1988	35	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			866	更新													52	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					278	更新											17	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（パンダ）	1	基		コンクリート	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			317	更新													20	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ウサギ）	1	基		コンクリート	1988	35	15	36	×		2023	劣化：本体に著しい破損があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					378	更新											23	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027YUG_0005	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい劣化、柵支柱部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露	C	中	予防	2026					773	更新											47	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027YUG_0006	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下、有害な脱閒等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,131	更新											68	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0003	管理施設	柵	弓柵	68	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														245	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0004	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1988	35	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0006	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0007	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														70	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町2丁目児童公園	児童	20027KAN_0008	管理施設	柵	メッシュフェンス	68	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,183		2,560		0		170		0		102		4,410		72		155		

概算費用合計（千円）：　8,652

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028ENR_0001	園路広場	舗装	園内	980	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1	1	基		スチール	2015	8	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2051			41	部品交換									25	塗装							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2	1	基		スチール	2015	8	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2051			41	部品交換									25	塗装							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028YUG_0003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2016	7	15	36	×		2023	劣化：支柱部に塗装の欠損、支柱内部に水溜まりがあります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません	C	中	予防	2026					4,821	更新													290	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028BEN_0002	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	10	㎡		コンクリート	1970	53	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		ステンレス	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KAN_0003	管理施設	柵	メッシュフェンス	200	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1970	53	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KAN_0005	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KAN_0006	管理施設	標識	園名板	1	箇所		ステンレス	1970	53	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第2児童公園	児童	20028KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		82		4,821		0		0		50		0		458		0		290		

概算費用合計（千円）：　5,701

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	1	㎡		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029ENR_0002	園路広場	舗装	園内	330	㎡		土	1971	52	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															4,158	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（リス）	1	基		FRP	1971	52	10	24	×		2023	劣化：台座部に著しい腐食があるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合等	D	高	予防	2025			503	更新											31	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					956	更新													58	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		樹脂	1971	52	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029KAN_0002	管理施設	柵	ネットフェンス	60	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029KAN_0003	管理施設	車止め	車止め柵	2	基		ステンレス	1971	52	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029KAN_0004	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町5丁目第4児童公園	児童	20029KAN_0005	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		503		956		0		0		0		5,278		31		58		

概算費用合計（千円）： 6,826

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水通4丁目児童公園	児童	20030ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	30	㎡		アスファルト	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														162	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030ENR_0002	園路広場	舗装	園内	500	㎡		土	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														6,300	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030ENR_0003	園路広場	舗装	スロープ	25	㎡		アスファルト	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														135	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030ENR_0004	園路広場	階段	階段	55	㎡		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,139	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		スチール	1971	52	34	48	×		2023	木部の腐食が見られる	C	中	予防	2027							2,742	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		スチール	1971	52	7	14	×		2023	木部の腐食が見られる	C	中	事後	2027							1,451	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		石材	1971	52	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														773	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基		FRP	1971	52	10	24	×		2023	劣化、スプリング部に著しい腐食、上物部に欠け、台座部にぐらつきがあります。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2026							359	更新									22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	2	箇所		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														915	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030BEN_0002	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	1971	52	15	30	×		2023	木部の経年劣化がやや目立つ	B	低	事後	2031														1,052	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0002	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	灯具なし	D	高	事後	2025			186	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	3	基		スチール	1971	52	15	30	×		2023	3基で破損あり(補修跡あり)	C	中	事後	2027							224	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0004	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0005	管理施設	車止め	車止めD	4	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														298	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0006	管理施設	柵	柵	30	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	塗装剥離、表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						1,718	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1971	52	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0008	管理施設	標識	案内板	1	箇所		石材	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,387	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0009	管理施設	標識	案内指標	1	箇所		木材	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														817	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1971	52	15	30	×		2023	掲示部分の腐食	C	中	事後	2027						242	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0011	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,025	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0012	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,161	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0013	管理施設	照明施設	園路灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通4丁目児童公園	児童	20030KAN_0014	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1971	52	15	30	×		2023	3基で破損あり(補修跡あり)	C	中	事後	2027						149	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		186		359		6,526		0		0		0		17,402		0		22		

概算費用合計（千円）：　24,495

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	6	㎡		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	ステップ部にクラックあり	C	中	事後	2027							125	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031ENR_0002	園路広場	舗装	園内	400	㎡		土	1971	52	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													5,040	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1971	52	15	30	×		2023	経年による塗装はげあり	B	低	事後	2031													458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													219	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KAN_0003	管理施設	柵	金網フェンス	24	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	塗装剥離、表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							560	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KAN_0004	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1971	52	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													483	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KAN_0006	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1971	52	15	30	×		2023	屋根表面の腐食	C	中	事後	2027							722	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1971	52	15	30	×		2023	掲示部分背面の腐食	C	中	事後	2026					2,025	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第1児童公園	児童	20031KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1971	52	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		2,025		1,407		0		0		0		9,992		0		0		

概算費用合計（千円）：　13,424

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	4	㎡		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															83	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032ENR_0002	園路広場	舗装	園内	250	㎡		土	1971	52	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															3,150	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1971	52	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,816	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1971	52	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1971	52	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			866	更新													52	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032YUG_0002	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1971	52	15	36	×		2023	劣化：滑降部に塗膜剥がれによるさびくれ、ブランコ吊り金具に著しい摩耗があります。早めの対策が必要です。 規準：踏部、照体	C	高	予防	2026					2,866	更新													172	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1971	52	15	30	×		2023	蛇口の破損、基礎部のひび割れ	C	中	事後	2027							458	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032KAN_0002	管理施設	柵	フェンス	44	m		スチール	1971	52	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,027	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032KAN_0003	管理施設	車止め	車止め柵	1	基		スチール	1971	52	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町1丁目第3児童公園	児童	20032KAN_0004	管理施設	標識	看板（自立式）	5	箇所		スチール	1971	52	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		866		2,866		458		0		0		0		7,398		52		172		

概算費用合計（千円）：　11,812

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	8	㎡		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033ENR_0002	園路広場	舗装	園内	490	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																			303	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																			303	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																			303	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025					303	更新													19	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1972	51	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい破損、着座部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：スイングクリアランス等に規	C	中	予防	2026					1,325	更新													80	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																			458	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																			1,120	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0002	管理施設	照明施設	引込柱・照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																			1,161	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0005	管理施設	柵	弓柵	20	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							72	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	64	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							1,493	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0007	管理施設	その他	ブロック塀	27	m		コンクリート	1972	51	40	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	802	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	512	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第1児童公園	児童	20033KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		303		1,325		1,565		0		0		0		4,981		80		

概算費用合計（千円）：　8,254

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		アスファルト	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	81	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034ENR_0002	園路広場	舗装	園内	570	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1972	51	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,816	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034YUG_0002	遊戯施設	その他	ロッキング遊具	1	基		スチール	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			303	更新													19	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1972	51	15	36	×		2023	劣化：登り部地際に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な隙間等に規	C	高	予防	2026							1,115	更新											67	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	124	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	3	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	229	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	24	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027									560	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1972	51	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0010	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0015	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032											
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0016	管理施設	柵	フェンス	33	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2026					770	更新					
																						0		1,589		1,885		560		0		0

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年					
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1972	51	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032							242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0010	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1972	51	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032							1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032							1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0013	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032							1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0014	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032							1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0015	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032							359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第1児童公園	児童	20034KAN_0016	管理施設	柵	フェンス	33	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2026											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		11,015		67				

概算費用合計（千円）：　15,116

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
新橋寺町児童公園	児童	20035ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	3	㎡		コンクリート	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															63	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035ENR_0002	園路広場	舗装	園内	180	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035YUG_0001	遊戯施設	その他	コンクリート遊具	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			936	更新													57	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
新橋寺町児童公園	児童	20035YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があり、砂が固くなっています。早めの対策が必要です。 規準：安全領域に規準不適合箇所	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
新橋寺町児童公園	児童	20035YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：スイングクリアランス、基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			773	更新													47	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
新橋寺町児童公園	児童	20035YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1972	51	15	36	×		2023	劣化：滑降部地際に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な脆弱等に規	C	高	予防	2026					1,246	更新													75	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0003	管理施設	掲示板	掲示板	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0006	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1972	51	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0007	管理施設	柵	ブロック塀	59	m		コンクリート	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												1,753	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0008	管理施設	柵	フェンス	10	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												234	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0010	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
新橋寺町児童公園	児童	20035KAN_0011	管理施設	柵	フェンス	37	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												864	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,709		2,229		0		0		0		7,874		104		134		

概算費用合計（千円）：　12,050

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	1	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036ENR_0002	園路広場	舗装	園内	190	㎡		土	1972	51	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,394	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1972	51	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（テントウムシ）	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			294	更新													18	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（クワガタ）	1	基		コンクリート	1972	51	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			294	更新													18	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KAN_0001	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															70	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KAN_0002	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															146	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KAN_0003	管理施設	柵	柵	20	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,145	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	20	m		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															467	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KAN_0006	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1972	51	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第1児童公園	児童	20036KAN_0007	管理施設	倉庫	倉庫	1	箇所		スチール	1972	51	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			722	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,310		983		0		0		0		7,094		36		59		

概算費用合計（千円）：　9,482

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037ENR_0001	園路広場	舗装	園内	130	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1973	50	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026					956	更新													58	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	8	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																187	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KAN_0004	管理施設	柵	ブロック塀	300	m		コンクリート	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		樹脂	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KAN_0006	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町1丁目第1児童公園	児童	20037KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		樹脂	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		956		0		0		0		0		2,525		58		

概算費用合計（千円）：　3,539

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
西郷通4丁目児童公園	児童	20038ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	4	㎡		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														83	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038ENR_0002	園路広場	舗装	園内	300	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1973	50	47	56	×		2023	表面の全体的な腐食、白華	C	中	予防	2027							1,700	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	3	箇所		レンガ	1973	50	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														5,447	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		コンクリート	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														643	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038YUG_0001	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,770	更新											107	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038BEN_0002	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,052	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KAN_0003	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												686	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KAN_0004	管理施設	柵	メッシュフェンス	15	m		コンクリート	1973	50	42	42	×		2023	表面に錆が生じている	C	中	事後	2027							339	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KAN_0006	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通4丁目児童公園	児童	20038KAN_0007	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,073		0		2,039		0		0		12,438		107		0		

概算費用合計（千円）：　16,657

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	6	㎡		レンガ	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039ENR_0002	園路広場	舗装	園内	660	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1973	50	34	48	×		2023	支柱基礎部の腐食	C	中	予防	2027							3,089	更新												保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1973	50	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039SYU_0003	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1973	50	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026									866	更新									52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	66	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,540	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KAN_0004	管理施設	柵	ブロック塀	70	m		コンクリート	1973	50	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KAN_0005	管理施設	標識	園名板	1	箇所		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																512	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KAN_0006	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第1児童公園	児童	20039KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		866		3,089		0		0		0		0		4,595		52		

概算費用合計（千円）：　8,602

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040ENR_0002	園路広場	舗装	園内	660	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	1,210	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			303	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：支柱地際部に著しい腐食、基礎部の割れがあります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナット類の脱起等に	C	中	予防	2026							278	更新											17	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：滑降部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な隙間等に規準で準拠時点が	C	高	予防	2026							1,115	更新											67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040YUG_0004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：補支柱部に著しい腐食穴があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適合等で対象外	C	中	予防	2026							1,354	更新											82	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の腐食	C	中	事後	2027									104	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	基礎部表面の腐食	C	中	事後	2027									77	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	87	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						312	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0007	管理施設	柵	メッシュフェンス	50	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	ネットの破損	C	中	事後	2027						1,176	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	鉄部表面の腐食	C	中	事後	2027						242	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0009	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														699	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0010	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0012	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0013	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2031														242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0014	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2031														242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第1児童公園	児童	20040KAN_0015	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	鉄部表面の腐食	B	低	事後	2031														242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,589		2,747		1,911		0		0		0		6,128		59		166		

概算費用合計（千円）：　12,600

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041ENR_0001	園路広場	舗装	園内	430	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														5,418	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	3	箇所		コンクリート	1974	49	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,210	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041YUG_0001	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：脚部に著しい腐朽、緩衝材に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナットの著しい劣化や欠損等に	C	中	予防	2026					585	更新													36	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：縁石に一部欠損箇所があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					866	更新													52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041YUG_0003	遊戯施設	その他	リングトンネル	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：接合部付近に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合があります。	C	高	予防	2026					1,278	更新													77	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：支柱と支柱地際に著しい腐食、基礎部に著しい割れがあります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041BEN_0001	便益施設	手洗場	水飲み兼手洗い	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	水が出ない	D	高	事後	2025			458	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	60	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027									1,391	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041KAN_0004	管理施設	柵	弓柵	19	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														69	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041KAN_0005	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方元町4丁目第2児童公園	児童	20041KAN_0006	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														4,049	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		458		3,844		1,391		0		0		0		13,063		0		232		

概算費用合計（千円）：　18,988

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
京阪北本通児童公園	児童	20042ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														207	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042ENR_0002	園路広場	舗装	園内	200	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1974	49	34	48	×		2023	支柱表面の全体的な腐食	C	中	予防	2027							3,554	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
京阪北本通児童公園	児童	20042KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具1（ハニー）	1	基		FRP	1974	49	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			303	更新											19	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
京阪北本通児童公園	児童	20042YUG_0002	遊戯施設	その他	リンク遊具2（ホッパー）	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			303	更新											19	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
京阪北本通児童公園	児童	20042YUG_0003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
京阪北本通児童公園	児童	20042YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			1,115	更新											67	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
京阪北本通児童公園	児童	20042BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	5	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												173	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042KAN_0003	管理施設	柵	弓柵	45	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												162	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	65	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												1,519	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪北本通児童公園	児童	20042KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												699	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,721		983		3,554		0		0		0		4,944		105		59		

概算費用合計（千円）：　11,366

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043ENR_0002	園路広場	舗装	園内	465	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1974	49	34	48	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	予防	2027						3,554	更新												保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			605	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			605	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026							195	更新											12	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：基礎部、出発部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎の高地表	C	高	予防	2026							1,246	更新											75	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043YUG_0004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい劣化、着座部に著しい破損、柵地際に腐食穴があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露	C	中	予防	2026							1,053	更新											64	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	305	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KAN_0003	管理施設	柵	弓柵	83	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						299	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	76	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,771	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町1丁目児童公園	児童	20043KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,193		2,494		3,853		0		0		0		0		3,955		151		

概算費用合計（千円）：　12,646

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															42	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044ENR_0002	園路広場	舗装	園内A	8	㎡		石材	1974	49	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044ENR_0003	園路広場	舗装	園内B	300	㎡		土	1974	49	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：表面に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：固い設置面、頭部・胴体の挟み込み、有害な開口部に規準	C	高	予防	2026							1,115	更新											67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：著しく広範囲に著しい破れがあります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026							1,053	更新											64	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	基礎欠損あり	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															73	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0003	管理施設	柵	弓柵	52	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															188	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	67	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	ネット部分の破損、表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027									1,552	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1974	49	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													699	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	基礎欠損あり	B	低	事後	2031													1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第2児童公園	児童	20044KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	基礎欠損あり	B	低	事後	2031													1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		2,168		1,552		0		0		0		7,995		0		131		

概算費用合計（千円）：　11,846

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大庭町1丁目児童公園	児童	20045ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1975	48	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														42	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045ENR_0002	園路広場	舗装	園内	330	㎡		土	1975	48	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1975	48	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1975	48	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			956	更新													58	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：問題ありません。 規準：ボルト・ナット類の突起に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2059													89	塗装					147	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1975	48	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1975	48	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1975	48	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1975	48	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	14	m		スチール	1975	48	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027									327	更新									日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0005	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1975	48	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0006	管理施設	掲示板	掲示板	3	箇所		スチール	1975	48	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														6,074	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1975	48	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														699	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1975	48	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町1丁目児童公園	児童	20045KAN_0009	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1975	48	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		956		0		327		0		0		89		8,837		58		147		

概算費用合計（千円）：　10,414

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	ひび割れ	C	中	事後	2027							104	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046ENR_0002	園路広場	舗装	園内A	65	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046ENR_0003	園路広場	舗装	園内B	70	㎡		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,008	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1976	47	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031															6,457	更新				保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1976	47	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															605	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1976	47	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					278	更新													17	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046KAN_0002	管理施設	柵	フェンス	20	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	ネット部分の破損	D	高	事後	2025			455	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第1児童公園	児童	20046KAN_0003	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,025	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,438		278		104		0		0		0		11,673		59		17		

概算費用合計（千円）：　13,569

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047ENR_0001	園路広場	舗装	園内	100	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1976	47	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031																6,457	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1976	47	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047YUG_0001	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（ヒツジ）	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準:安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ラクダ）	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	植物が繁茂している	C	中	事後	2027							1,120	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	2	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	7	基		石材	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第2児童公園	児童	20047KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		木材	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																483	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		728		0		1,120		0		0		0		8,604		44		0		

概算費用合計（千円）：　10,496

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048ENR_0002	園路広場	舗装	園内	310	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1976	47	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031																	4,232	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1976	47	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1976	47	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		樹脂	1976	47	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル（ヒツジ）	1	基		コンクリート	1976	47	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048YUG_0003	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	2011	12	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2047			17	塗装											28	部品交換	17	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048YUG_0004	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1（イルカ）	1	基		FRP	1976	47	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026							492	更新											30	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048YUG_0005	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2（トリ）	1	基		FRP	1976	47	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026							526	更新											32	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048YUG_0006	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1976	47	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下、有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026							1,246	更新											75	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場A	1	箇所		石材	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	796	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場B	1	箇所		コンクリート	1976	47	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																	1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031											
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	18	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031											
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0007	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031											
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1976	47	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031											
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0010	管理施設	柵	フェンス	40	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031											
																						0		1,364		2,264		0		0		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年					
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031				108	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	18	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031				420	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0007	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031				242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1976	47	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031				1,161	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第2児童公園	児童	20048KAN_0010	管理施設	柵	フェンス	40	m		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031				934	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		10,448		98		137			

概算費用合計（千円）：　14,311

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049ENR_0001	園路広場	舗装	園内	190	㎡		土	1977	46	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1977	46	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031															4,232	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1977	46	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1977	46	15	36	×		2023	劣化：砂の量に著しい減少があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1977	46	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルトナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			278	更新													17	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049YUG_0003	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ウマ）	1	基		FRP	1977	46	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込みに規準不適合箇所	C	中	予防	2026					506	更新													31	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049YUG_0004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1977	46	15	36	×		2023	劣化：塗装剥がれによるささくれがあります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026					1,770	更新													107	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															73	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	10	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															234	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049KAN_0004	管理施設	標識	標識板（自立式）	2	箇所		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															483	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1977	46	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町5丁目第2児童公園	児童	20049KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	38	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															882	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		278		3,259		0		0		0		0		7,785		17		197		

概算費用合計（千円）： 11,536

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														42	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051ENR_0002	園路広場	舗装	園内	360	㎡		土	1977	46	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1977	46	34	48	×		2023	鉄部表面の部分的な腐食	B	低	予防	2031														4,232	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1977	46	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1977	46	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026							983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1977	46	15	36	×		2023	劣化：出発部床板と滑降部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎との直接等	C	高	予防	2026							1,115	更新											67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														108	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	3	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														104	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	92	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,147	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0006	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														722	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第3児童公園	児童	20051KAN_0009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		2,098		0		0		0		13,099		0		126		

概算費用合計（千円）：　15,323

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	30	㎡		レンガ	1978	45	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052ENR_0002	園路広場	舗装	園内	420	㎡		土	1978	45	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															303	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052YUG_0001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1978	45	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			713	更新											43	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1978	45	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			1,115	更新											67	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		アルミ	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0004	管理施設	柵	メッシュフェンス	46	m		スチール	1978	45	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						1,074	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0005	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟		スチール	1978	45	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						722	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1978	45	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														699	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0007	管理施設	標識	注意板	1	基		スチール	1978	45	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1978	45	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,025	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第1児童公園	児童	20052KAN_0009	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1978	45	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,828		0		1,796		0		0		5,150		110		0		

概算費用合計（千円）：　8,884

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	1979	44	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053ENR_0002	園路広場	舗装	園内	240	㎡		土	1979	44	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																3,024	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1979	44	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2027							4,232	更新												保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1979	44	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																404	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1979	44	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1979	44	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053YUG_0002	遊戯施設	その他	伝声管1	1	基		コンクリート	1979	44	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			926	更新													56	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053YUG_0003	遊戯施設	その他	伝声管2	1	基		コンクリート	1979	44	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			926	更新													56	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053YUG_0004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1979	44	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,770	更新													107	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	46	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	ネット部分の破損、鉄部表面の腐食	C	中	事後	2027						1,074	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KAN_0005	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町1丁目児童公園	児童	20053KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	10	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	ネット部分の破損、鉄部表面の腐食	C	中	事後	2026					234	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,972		2,987		5,306		0		0		5,069		112		166		

概算費用合計（千円）：　16,612

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
金田町4丁目児童公園	児童	20054ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														104	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054ENR_0002	園路広場	舗装	園内	230	㎡		土	1979	44	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1979	44	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2027							4,232	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町4丁目児童公園	児童	20054SYU_0002	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1979	44	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2027							4,232	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	1979	44	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		コンクリート	1979	44	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1979	44	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1（アヒル）	1	基		FRP	1979	44	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026									702	更新									43	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町4丁目児童公園	児童	20054YUG_0002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2（リス）	1	基		FRP	1979	44	10	24	×		2023	劣化：ペンキ部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026									503	更新									31	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町4丁目児童公園	児童	20054YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1979	44	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025					683	更新											41	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町4丁目児童公園	児童	20054YUG_0004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1979	44	15	36	×		2023	劣化：滑降部側壁に塗膜剥がれによるささくれがあります。早めの対策が必要です。 規準：基礎への	C	高	予防	2026									1,896	更新									114	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町4丁目児童公園	児童	20054BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054BEN_0002	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	1979	44	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														73	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		コンクリート	1979	44	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												15	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	36	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027						840	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1979	44	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1979	44	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1979	44	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町4丁目児童公園	児童	20054KAN_0008	管理施設	柵	フェンス	20	m		スチール	1979	44	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	B	低	事後	2031												467	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		683		3,101		9,304		0		0		4,421		41		188		

概算費用合計（千円）：　17,738

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1989	34	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														42	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055ENR_0002	園路広場	舗装	園内	75	㎡		土	1989	34	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										945	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	基		コンクリート	1989	34	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,816	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1989	34	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1989	34	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055YUG_0001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1989	34	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					2,866	更新													172	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1989	34	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														153	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055KAN_0004	管理施設	柵	メッシュフェンス	6	m		スチール	1989	34	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
橋波西之町2丁目児童公園	児童	20055KAN_0005	管理施設	柵	メッシュフェンス	14	m		スチール	1989	34	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		2,866		0		0		945		0		3,589		0		172		

概算費用合計（千円）： 7,572

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	6	㎡		コンクリート	1980	43	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056ENR_0002	園路広場	舗装	園内	440	㎡		土	1980	43	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1980	43	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	1980	43	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		コンクリート	1980	43	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		樹脂	1980	43	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1980	43	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2027							202	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056YUG_0001	遊戯施設	その他	伝声管1	1	基		コンクリート	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			926	更新													56	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056YUG_0002	遊戯施設	その他	伝声管2	1	基		コンクリート	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			926	更新													56	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1980	43	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい摩耗があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					683	更新													41	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056YUG_0004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2058											211	塗装					351	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		コンクリート	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0003	管理施設	柵	目隠し柵	16	m		スチール	1980	43	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0004	管理施設	柵	メッシュフェンス	86	m		スチール	1980	43	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食、植物の繁茂	C	中	事後	2027						2,007	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0005	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1980	43	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														240	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町2丁目第3児童公園	児童	20056KAN_0008	管理施設	柵	メッシュフェンス	14	m		スチール	1980	43	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食、植物の繁茂	C	中	事後	2026					327	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,852		1,010		2,209		0		211		0		3,943		463		41		

概算費用合計（千円）：　9,729

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町1丁目第1児童公園	児童	20057ENR_0001	園路広場	舗装	園内	55	㎡		土	1980	43	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														693	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第1児童公園	児童	20057KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第1児童公園	児童	20057KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第1児童公園	児童	20057KAN_0003	管理施設	柵	ネットフェンス	18	m		スチール	1980	43	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第1児童公園	児童	20057KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		3,915		0		0		

概算費用合計（千円）：　3,915

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	2005	18	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058ENR_0002	園路広場	舗装	園内	78	㎡		土	2005	18	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2045																						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058SYU_0001	修景施設	花壇	花壇A	1	箇所		コンクリート	2005	18	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058SYU_0002	修景施設	花壇	花壇B	1	箇所		レンガ	2005	18	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2005	18	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																303	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具（ホッパー）	1	基		スチール	2005	18	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2041			31	部品交換	19	塗装											19	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2005	18	15	30	×		2023	支柱表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							458	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町5丁目児童公園	児童	20058KAN_0001	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2005	18	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		31		19		458		0		0		303		0		19		

概算費用合計（千円）：　830

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	80	㎡		コンクリート	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,152	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059ENR_0002	園路広場	舗装	園内	530	㎡		土	1980	43	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														6,678	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1980	43	34	48	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	予防	2027							3,554	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1980	43	20	30	×		2023	ひび割れ	C	中	事後	2027							1,816	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1980	43	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059KYU_0002	休養施設	ベンチ	スツール	5	基		コンクリート	1980	43	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														144	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1980	43	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下、有害な隙間等に規準不適合箇所があります	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059KAN_0003	管理施設	柵	チェーン柵	6	m		ステンレス	1980	43	40	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第2児童公園	児童	20059KAN_0005	管理施設	標識	園名板	1	箇所		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														512	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		1,115		5,370		0		0		0		10,812		0		67		

概算費用合計（千円）： 17,364

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	13	㎡		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														270	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060ENR_0002	園路広場	舗装	園内	270	㎡		土	1981	42	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1981	42	34	48	×		2023	塗装剥離、表面の部分的な腐食	C	中	予防	2027							6,457	更新											保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1981	42	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1981	42	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（ゾウ）	1	基		コンクリート	1981	42	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ブタ）	1	基		コンクリート	1981	42	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル3（テントウムシ）	1	基		コンクリート	1981	42	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			294	更新													18	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060YUG_0005	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1981	42	15	36	×		2023	劣化：錆び塗装に著しい劣化、柵支柱部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合	C	中	予防	2026					683	更新													41	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060YUG_0006	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2023	0	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2059																	147	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														70	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							77 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	50	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							1,167 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	10	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							36 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0007	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1981	42	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							240 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	4	箇所		スチール	1981	42	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027				965 更新						日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							1,120 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町2丁目第2児童公園	児童	20060KAN_0011	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031							77 更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0	2,005	683	7,422	0	0	0	5,398	121	188	

概算費用合計（千円）：　15,817

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	8	㎡		レンガ	1983	40	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														267	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061ENR_0002	園路広場	舗装	園内	180	㎡		土	1983	40	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1983	40	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2031			214	塗装											3,554	更新					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1983	40	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1983	40	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													2,551	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1983	40	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			866	更新													52	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（ニワトリ）	1	基		FRP	1983	40	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ラッコ）	1	基		FRP	1983	40	10	24	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061YUG_0004	遊戯施設	その他	チェーンクライム	1	基		スチール	1983	40	15	36	×		2023	劣化：本体に著しい腐食、一部腐食穴あり。チェーン取付け部に著しい摩耗と破損があります。早めの対策が必要です。	C	高	予防	2026					1,455	更新													88	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1983	40	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061KAN_0001	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												162	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061KAN_0002	管理施設	柵	柵	7	m		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												401	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	5	m		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												117	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061KAN_0004	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	1983	40	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東町2丁目第3児童公園	児童	20061KAN_0005	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												162	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,808		1,455		0		0		0		2,551		5,361		96		88		

概算費用合計（千円）：　11,359

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	6	㎡		コンクリート	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															125	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062ENR_0002	園路広場	舗装	園内	200	㎡		土	1984	39	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,520	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1984	39	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2032	424	部品交換			254	塗装											4,232	更新			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1984	39	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1984	39	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1984	39	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（タヌキ）	1	基		FRP	1984	39	10	24	×		2023	劣化：スプリング部、台座部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合等	C	中	予防	2026					702	更新													43	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															359	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															146	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KAN_0004	管理施設	柵	メッシュフェンス	14	m		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															327	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1984	39	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町3丁目第3児童公園	児童	20062KAN_0006	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025				73	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						424		73		956		0		0		0		0		5,699		4,232		43		

概算費用合計（千円）：　11,427

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	30	㎡		コンクリート	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														621	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063ENR_0002	園路広場	舗装	園内	230	㎡		土	1984	39	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1984	39	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2040	170	部品交換			102	塗装													保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	1984	39	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1984	39	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1984	39	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下、有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,246	更新											75	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		ステンレス	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														108	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯・引込柱	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		コンクリート	1984	39	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														29	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	64	m		スチール	1984	39	18	30	×		2023	基礎の欠損、ネット部分の破損、表面の腐食	C	中	事後	2027							1,493	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町1丁目第2児童公園	児童	20063KAN_0006	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	1984	39	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						170		0		2,331		1,493		0		0		0		998		0		134		

概算費用合計（千円）：　5,126

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
大日町1丁目児童公園	児童	20064ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	110	㎡		コンクリート	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,584	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064ENR_0002	園路広場	舗装	園内	190	㎡		土	1984	39	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		スチール	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														276	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		コンクリート	1984	39	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														276	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1984	39	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			866	更新													52	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町1丁目児童公園	児童	20064YUG_0002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基		FRP	1984	39	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい腐食、上物部に著しい腐朽があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題あ	C	中	予防	2026							515	更新											31	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町1丁目児童公園	児童	20064YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1984	39	15	36	×		2023	劣化：塗装に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026							713	更新											43	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町1丁目児童公園	児童	20064YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1984	39	15	36	×		2023	劣化：滑走部床板に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、有	C	高	予防	2026							1,115	更新											67	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町1丁目児童公園	児童	20064BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														219	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0003	管理施設	柵	弓柵	40	m		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														144	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	8	m		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													187	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1984	39	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													483	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0006	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1984	39	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町1丁目児童公園	児童	20064KAN_0008	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1984	39	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													73	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		866		2,343		0		0		0		6,167		52		141		

概算費用合計（千円）：　9,569

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町1丁目第2児童公園	児童	20065ENR_0001	園路広場	舗装	園内	60	㎡		コンクリート	1995	28	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第2児童公園	児童	20065KYU_0001	休養施設	ベンチ	スツール	2	基		石材	1995	28	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第2児童公園	児童	20065KYU_0002	休養施設	ベンチ	スツール	5	基		石材	1995	28	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第2児童公園	児童	20065KAN_0001	管理施設	車止め	車止め	2	基		ステンレス	1995	28	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第2児童公園	児童	20065KAN_0002	管理施設	柵	メッシュフェンス	30	m		ステンレス	1995	28	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第2児童公園	児童	20065KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	45	m		スチール	1995	28	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町1丁目第2児童公園	児童	20065KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1995	28	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		2,025		0		0		

概算費用合計（千円）：　2,025

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
弥治右衛門児童公園	児童	20066ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	2	㎡		コンクリート	1962	61	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													42	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066ENR_0002	園路広場	舗装	園内	530	㎡		土	1962	61	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1962	61	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1962	61	15	30	×		2023	支柱表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							458	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1962	61	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1962	61	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													104	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1962	61	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0004	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1962	61	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0005	管理施設	柵	フェンスA	48	m		石材	1962	61	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0006	管理施設	柵	フェンスB	44	m		石材	1962	61	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,027	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0007	管理施設	柵	メッシュフェンス	16	m		石材	1962	61	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													374	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1962	61	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
弥治右衛門児童公園	児童	20066KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1962	61	15	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							242	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		700		0		0		0		4,427		0		0		

概算費用合計（千円）： 5,127

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														311	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067ENR_0002	園路広場	舗装	園内	510	㎡		土	1981	42	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1981	42	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	1981	42	15	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							458	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		コンクリート	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,181	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0004	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0005	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1981	42	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							219	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	40	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							144	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0007	管理施設	柵	フェンス	70	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,633	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0008	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1981	42	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0010	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1981	42	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0011	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1981	42	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0012	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		コンクリート	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												1,181	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0013	管理施設	柵	フェンス	32	m		スチール	1981	42	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												747	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通4丁目第2児童公園	児童	20067KAN_0014	管理施設	標識	注意板(自立式)	3	箇所		スチール	1981	42	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031												724	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		821		0		0		0		7,379		0		0		

概算費用合計（千円）：　8,200

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		コンクリート	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	207	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068ENR_0002	園路広場	舗装	園内	910	㎡		土	1982	41	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1982	41	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2038																					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	一部座面なし	D	高	事後	2025			605	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1982	41	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			195	更新													12	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068YUG_0002	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1982	41	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			866	更新													52	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル（サイ）	1	基		コンクリート	1982	41	15	36	×		2023	劣化：本体に著しい欠けがあります。早めの対策が必要です。規準：鋭利な先端等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026							364	更新											22	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068YUG_0004	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2022	1	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2058													89	塗装					147	部品交換			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0003	管理施設	柵	弓柵	25	m		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	90	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	120	m		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	2,800	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	240	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0006	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		木材	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	一部座面なし	D	高	事後	2025			202	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	一部座面なし	D	高	事後	2025			202	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0010	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町4丁目児童公園	児童	20068KAN_0011	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,070		364		0		0		89		0		0		8,334		22		

概算費用合計（千円）：　10,879

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069ENR_0001	園路広場	舗装	園内	480	㎡		土	1982	41	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	6,048	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		コンクリート	1982	41	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2038																					保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1982	41	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029											202	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1982	41	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026							983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1982	41	15	36	×		2023	劣化：支柱地際に著しい腐食、握り棒に著しいぐらつきがあります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナット	C	中	予防	2026							278	更新											17	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（ライオン）	1	基		コンクリート	1982	41	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：基礎の露出に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ゾウ）	1	基		コンクリート	1982	41	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎部に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																219	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	2	基		コンクリート	1982	41	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																29	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0005	管理施設	柵	柵	154	m		スチール	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																8,815	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0006	管理施設	標識	案内板	1	箇所		コンクリート	1982	41	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,504	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0007	管理施設	標識	注意板(自立式)	3	箇所		木材	1982	41	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																724	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第2児童公園	児童	20069KAN_0008	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		728		1,261		0		0		202		0		0		18,961		76		

概算費用合計（千円）：　21,228

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
外島北児童公園	児童	20070ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	190	㎡		レンガ	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,881	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070ENR_0002	園路広場	舗装	園内	1,400	㎡		土	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																17,640	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1（レオ）	1	基		FRP	1986	37	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合等	C	中	予防	2026					359	更新											22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島北児童公園	児童	20070YUG_0002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2（ウマ）	1	基		FRP	1986	37	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合等	C	中	予防	2026					359	更新											22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島北児童公園	児童	20070YUG_0003	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具3（カバ）	1	基		FRP	1986	37	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合等	C	中	予防	2026					359	更新											22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島北児童公園	児童	20070YUG_0004	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1986	37	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島北児童公園	児童	20070YUG_0005	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		スチール	1986	37	15	36	×		2023	劣化：滑降部のコンクリート裏側に著しい剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み等	C	高	予防	2026					1,430	更新											86	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島北児童公園	児童	20070YUG_0006	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,770	更新													107	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島北児童公園	児童	20070YUG_0007	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	1986	37	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,354	更新													82	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
外島北児童公園	児童	20070BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1986	37	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		ステンレス	1986	37	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																54	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
外島北児童公園	児童	20070KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	2	基		コンクリート	1986	37	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	210	m		スチール	1986	37	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食、破損	C	中	事後	2027						756	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		石材	1986	37	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																512	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1986	37	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																2,025	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0009	管理施設	標識	注意板（自立式）	5	箇所		スチール	1986	37	15	30	×		2023	表面の全体的な腐食、苔生	C	中	事後	2027						1,206	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1986	37	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
外島北児童公園	児童	20070KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1986	37	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		3,124		3,490		1,962		0		0		0		22,759		211		

概算費用合計（千円）：　31,546

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
神木町児童公園	児童	20071ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	13	㎡		コンクリート	1991	32	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														270	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071ENR_0002	園路広場	舗装	園内	470	㎡		土	1991	32	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071SYU_0001	修景施設	日陰たな	日陰棚	1	棟		スチール	1991	32	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2039							183	塗装							305	部品交換			183	塗装	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
神木町児童公園	児童	20071SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1991	32	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,816	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		コンクリート	1991	32	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071YUG_0001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（リス）	1	基		FRP	1991	32	10	24	×		2023	劣化：スプリング部に著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：スプリング部の挟み込み等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026							503	更新											31	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
神木町児童公園	児童	20071YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1991	32	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2027							12	塗装	195	更新											安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
神木町児童公園	児童	20071YUG_0003	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具	1	基		コンクリート	1991	32	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2027							130	塗装	2,166	更新											安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
神木町児童公園	児童	20071BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		FRP	1991	32	24	36	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2027									15,677	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071BEN_0002	便益施設	手洗場	水飲み兼手洗いA	3	箇所		樹脂	1991	32	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														583	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071BEN_0003	便益施設	手洗場	水飲み兼手洗いB	1	箇所		コンクリート	1991	32	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071UND_0001	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	170	㎡		土	1991	32	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,142	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0002	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0003	管理施設	その他	スピーカー柱	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
神木町児童公園	児童	20071KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													35	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													77	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	82	m		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,913	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1991	32	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0008	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1991	32	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													242	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1991	32	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1991	32	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031													1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
神木町児童公園	児童	20071KAN_0010	管理施設	倉庫	倉庫	2	箇所		スチール	1991	32	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		828		18,038		0		0		0		13,226		0		214		

概算費用合計（千円）：　32,306

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	3	㎡		コンクリート	1991	32	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														63	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072ENR_0002	園路広場	舗装	園内	50	㎡		土	1991	32	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	7	14	×		2023	座面の劣化	C	中	事後	2027						643	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072KAN_0001	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	基礎部表面の腐食	C	中	事後	2027						70	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072KAN_0002	管理施設	柵	ネットフェンス	50	m		スチール	1991	32	18	30	×		2023	支柱の変形、表面の部分的な腐食	C	中	事後	2027						1,060	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072KAN_0003	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	3	棟		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,166	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072KAN_0004	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														2,240	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東光町1丁目第2児童公園	児童	20072SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		1,773		0		0		0		4,469		0		0		

概算費用合計（千円）：　6,242

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	67	㎡		コンクリート	2000	23	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074ENR_0002	園路広場	舗装	園内	300	㎡		土	2000	23	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074ENR_0003	園路広場	階段	階段	30	㎡		コンクリート	2000	23	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													621	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	2000	23	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2000	23	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															375	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2000	23	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：問題ありません。	B	低	予防	2036									19	塗装			31	部品交換							安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		ステンレス	2000	23	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074BEN_0002	便益施設	時計台	時計	1	箇所		スチール	2000	23	15	30	×		2023	支柱表面の腐食	C	中	事後	2027							1,052	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2000	23	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074KAN_0002	管理施設	車止め	車止め柵	2	基		ステンレス	2000	23	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	6	基		コンクリート	2000	23	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074KAN_0004	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	2000	23	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東町2丁目児童公園	児童	20074KAN_0005	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2000	23	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2030													1,120	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		1,052		19		0		2,892		375		0		0		

概算費用合計（千円）： 4,338

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	1	㎡		コンクリート	2003	20	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075ENR_0002	園路広場	舗装	園内	95	㎡		土	2003	20	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		石材	2003	20	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075YUG_0001	遊戯施設	その他	リンク遊具	1	基		スチール	2003	20	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2039	19	塗装											19	塗装			31	部品交換	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基		スチール	2003	20	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					15	更新											1	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2003	20	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	4	基		コンクリート	2003	20	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	18	m		スチール	2003	20	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2033																	420	更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075KAN_0004	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		石材	2003	20	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		木材	2003	20	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通3丁目第1児童公園	児童	20075KAN_0006	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2003	20	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						19		0		15		0		0		0		19		0		452		

概算費用合計（千円）：　505

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
河原町児童公園	児童	20076ENR_0001	園路広場	舗装	園内	80	㎡		土	2004	19	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
河原町児童公園	児童	20076KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2004	19	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031														202	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
河原町児童公園	児童	20076KAN_0001	管理施設	標識	サイン	1	箇所		樹脂	2004	19	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		202		0		0		

概算費用合計（千円）：　202

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		石材	2005	18	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077ENR_0002	園路広場	舗装	園内	400	㎡		土	2005	18	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2045																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KYU_0001	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		コンクリート	2005	18	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2052																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		樹脂	2005	18	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		631	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		スチール	2005	18	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		316	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077YUG_0001	遊戯施設	その他	展望台	1	基		コンクリート	2005	18	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					3,042	更新													183	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077YUG_0002	遊戯施設	その他	プレイウォール	1	基		アルミ	2005	18	10	24	×		2023	劣化：一部に腐食ゴム劣化による著しいぐらつき、木床部に腐朽、ワイヤーロープに摩耗があります。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2026					5,078	更新													305	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077YUG_0003	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1（ウマ）	1	基		FRP	2005	18	15	36	×		2023	劣化：スプリング部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					359	更新													22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077YUG_0004	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2（カメ）	1	基		FRP	2005	18	15	36	×		2023	劣化：スプリング部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：問題ありません。	C	中	予防	2026					359	更新													22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2005	18	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2005	18	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	2	基		コンクリート	2005	18	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KAN_0003	管理施設	標識	園名板	1	箇所		樹脂	2005	18	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	581	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KYU_0004	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	箇所		木材	2005	18	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,409	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町6丁目第1児童公園	児童	20077KAN_0004	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2005	18	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		8,838		0		0		0		0		2,937		532		

概算費用合計（千円）：　12,307

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079ENR_0001	園路広場	舗装	園内	670	㎡		土	2006	17	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	2006	17	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					303	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079YUG_0001	遊戯施設	その他	ステップ	1	基		コンクリート	2006	17	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：衝撃緩和への配慮等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2042					51	部品交換	31	塗装												安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル（テントウムシ）	1	基		コンクリート	2006	17	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2042					30	部品交換	18	塗装												安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079YUG_0003	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2006	17	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					881	更新													53	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079YUG_0004	遊戯施設	ラダー	回転ラダー	1	基		スチール	2006	17	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,377	更新													83	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079YUG_0005	遊戯施設	その他	回転遊具	1	基		スチール	2006	17	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2042					129	部品交換	78	塗装												安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079YUG_0006	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2006	17	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,246	更新													75	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079YUG_0007	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ+柵	1	基		スチール	2006	17	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい破損があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					1,053	更新													64	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	2006	17	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		ステンレス	2006	17	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0006	管理施設	柵	ネットフェンス	30	m		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0010	管理施設	柵	ネットフェンス	50	m		スチール	2006	17	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0011	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町2丁目児童公園	児童	20079KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	3	箇所		木材	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																724	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		5,070		127		0		0		0		0		724		275		

概算費用合計(千円)：　6,196

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日東町第2児童公園	児童	20081ENR_0001	園路広場	舗装	園内	270	㎡		コンクリート	2007	16	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第2児童公園	児童	20081KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		石材	2007	16	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第2児童公園	児童	20081KAN_0001	管理施設	門	園名板	1	箇所		ステンレス	2007	16	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第2児童公園	児童	20081KAN_0002	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2007	16	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
東郷東児童公園	児童	20082ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		コンクリート	2008	15	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082ENR_0002	園路広場	舗装	園内	850	㎡		土	2008	15	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2012	11	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2012	11	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0004	管理施設	柵	ネットフェンス	18	m		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		ステンレス	2012	11	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0006	管理施設	柵	ネットフェンス	32	m		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0007	管理施設	柵	ネットフェンス	22	m		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
東郷東児童公園	児童	20082KAN_0008	管理施設	柵	ネットフェンス	34	m		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0	

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日東町第1児童公園	児童	20083ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		レンガ	2008	15	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083ENR_0002	園路広場	舗装	園内	280	㎡		土	2008	15	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083ENR_0003	園路広場	階段	階段	2	㎡		コンクリート	2008	15	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2008	15	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																605	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	21	m		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0005	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	2008	15	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																699	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0006	管理施設	倉庫	簡易倉庫	1	箇所		スチール	2008	15	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日東町第1児童公園	児童	20083KAN_0009	管理施設	柵	フェンス	32	m		スチール	2008	15	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		1,304		0		0		

概算費用合計（千円）： 1,304

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	15	㎡		石材	2008	15	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084ENR_0002	園路広場	舗装	園内	100	㎡		土	2008	15	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2048																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084SYU_0001	修景施設	花壇	花壇A	1	箇所		コンクリート	2008	15	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084SYU_0002	修景施設	花壇	花壇B	1	箇所		石材	2008	15	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		スチール	2008	15	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2056																				保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																762	更新				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2008	15	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084BEN_0002	便益施設	時計台	ソーラー時計	1	箇所		スチール	2008	15	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084KAN_0001	管理施設	車止め	車止め	8	基		コンクリート	2008	15	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084KAN_0002	管理施設	柵	コーナー柵	1	m		コンクリート	2008	15	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太中町1丁目第2児童公園	児童	20084KAN_0003	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	2008	15	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2050																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		762		0		0		

概算費用合計（千円）：　762

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
日吉町2丁目児童公園	児童	20085ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	10	㎡		コンクリート	2010	13	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
日吉町2丁目児童公園	児童	20085ENR_0002	園路広場	舗装	園内	15	㎡		レンガ	2010	13	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
日吉町2丁目児童公園	児童	20085KAN_0001	管理施設	標識	園名板	1	箇所		ステンレス	2010	13	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	7	㎡		コンクリート	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086ENR_0002	園路広場	舗装	園内	170	㎡		芝	2011	12	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0003	管理施設	柵	メッシュフェンス	50	m		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0004	管理施設	標識	園名板	1	箇所		樹脂	2011	12	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											
																						0		0		0		0		0		0

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年					
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	7	㎡		コンクリート	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086ENR_0002	園路広場	舗装	園内	170	㎡		芝	2011	12	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		コンクリート	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0003	管理施設	柵	メッシュフェンス	50	m		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0004	管理施設	標識	園名板	1	箇所		樹脂	2011	12	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031			512	更新							日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0005	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦通1丁目児童公園	児童	20086KAN_0006	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		512		0		0				

概算費用合計（千円）：　512

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
寺方錦児童公園	児童	20087ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	18	㎡		レンガ	2011	12	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087ENR_0002	園路広場	舗装	園内	940	㎡		土	2011	12	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2051																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087SYU_0001	修景施設	花壇	プランター	14	箇所		コンクリート	2011	12	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	14	m		スチール	2011	12	18	30	×		2023	ネット部分の破損	C	中	事後	2027							327	更新										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0006	管理施設	柵	弓柵	19	m		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0007	管理施設	その他	防球ネット	24	m		樹脂	2011	12	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087ENR_0003	園路広場	階段	階段	4	㎡		土	2011	12	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2011	12	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2041																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0011	管理施設	柵	フェンス	36	m		スチール	2011	12	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方錦児童公園	児童	20087KAN_0012	管理施設	柵	フェンス	46	m		スチール	2011	12	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		327		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　327

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南十番児童公園	児童	20088ENR_0001	園路広場	舗装	園路	1	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南十番児童公園	児童	20088ENR_0002	園路広場	その他	広場	230	㎡		土	1976	47	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南十番児童公園	児童	20088KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031																1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南十番児童公園	児童	20088KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南十番児童公園	児童	20088KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							77	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南十番児童公園	児童	20088KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	基		スチール	1976	47	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		77		0		0		0		1,120		0		0		

概算費用合計（千円）：　1,197

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
緑町児童公園	児童	20089ENR_0001	園路広場	舗装	園路	1	㎡		土	1988	35	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089ENR_0002	園路広場	その他	広場	220	㎡		土	1988	35	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1988	35	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					866	更新													52	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
緑町児童公園	児童	20089YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：基礎部に著しいぐらつきがあります。早めの対策が必要です。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所	C	中	予防	2026					195	更新													12	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
緑町児童公園	児童	20089YUG_0003	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1988	35	15	36	×		2023	劣化：滑走部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な隙間等に規準不適合箇所	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
緑町児童公園	児童	20089BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															458	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															1,120	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															104	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															153	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	32	m		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															747	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089KAN_0005	管理施設	その他	ブロック塀	150	m		コンクリート	1988	35	40	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089SNO_0001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089KAN_0006	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1988	35	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2031															2,025	更新					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
緑町児童公園	児童	20089KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1988	35	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,120		2,176		0		0		0		4,607		0		131		

概算費用合計（千円）： 8,034

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	20	㎡		コンクリート	1989	34	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090ENR_0002	園路広場	舗装	園内	990	㎡		土	1989	34	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2029										12,474	更新								日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1989	34	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2037	214	塗装								356	部品交換			214	塗装				保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		コンクリート	1989	34	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	1	基		スチール	1989	34	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																573	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	4	基		コンクリート	1989	34	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチD	2	基		コンクリート	1989	34	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1989	34	15	36	×		2023	劣化：滑降部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準：頭部・胴体の挟み込み、有害な隙間等に規準不適合箇所が	C	高	予防	2026								1,115	更新									67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090YUG_0002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1989	34	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			683	更新												41	塗装		安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1989	34	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2039																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090BEN_0002	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		スチール	1989	34	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																458	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,161	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,161	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																359	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0004	管理施設	車止め	車止めA	11	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																838	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															70	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0006	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1989	34	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0008	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															2,025	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0009	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1989	34	15	30	×		2023	支柱の腐食による肉厚減少	D	高	事後	2025			242	更新														日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0010	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	2	棟		スチール	1989	34	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,444	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0011	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	1989	34	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															70	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町4丁目第2児童公園	児童	20090KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1989	34	15	30	×		2023	支柱の腐食による肉厚減少	B	低	事後	2032															242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						214		925		1,115		0		0		12,830		0		214		8,519		67		

概算費用合計（千円）：　23,884

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091ENR_0001	園路広場	舗装	園内	50	㎡		石材	2014	9	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2054											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	箇所		樹脂	2014	9	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	3	基		樹脂	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2014	9	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2044											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KAN_0005	管理施設	柵	メッシュフェンス	6	m		ステンレス	2014	9	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KAN_0006	管理施設	門	園名板	1	箇所		コンクリート	2014	9	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2056											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091YUG_0001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2014	9	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2050	241	部品交換							145	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲北町3丁目第4児童公園	児童	20091KAN_0007	管理施設	柵	メッシュフェンス	32	m		ステンレス	2014	9	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						241		0		0		0		145		0

2030年		2031年		2032年		2033年	
0		0		0		0	

概算費用合計（千円）：　386

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092ENR_0001	園路広場	舗装	エントランス	67	㎡		レンガ	2014	9	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2014	9	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	㎡		FRP	2014	9	10	24	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,802	更新													109	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092KAN_0001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	2014	9	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092KAN_0004	管理施設	門	園名柱	1	箇所		コンクリート	2014	9	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092KAN_0005	管理施設	柵	メッシュフェンス	32	m		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶町4丁目第4児童公園	児童	20092KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		樹脂	2014	9	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		1,802		0		0		0		0		0		109		

概算費用合計（千円）：　1,911

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093ENR_0001	園路広場	舗装	園内	100	㎡		土	2014	9	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093ENR_0002	園路広場	舗装	園内	16	㎡		コンクリート	2014	9	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093ENR_0003	園路広場	舗装	出入口	5	㎡		石材	2014	9	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KYU_0001	休養施設	ベンチ	スツール	6	箇所		石材	2014	9	38	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KYU_0002	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	箇所		ステンレス	2014	9	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KAN_0001	管理施設	標識	園名板	1	箇所		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093SYU_0001	修景施設	その他	飾り壁	3	箇所		コンクリート	2014	9	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2056											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KAN_0003	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KAN_0005	管理施設	柵	メッシュフェンス	18	m		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町1丁目第2児童公園	児童	20093KAN_0006	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
																						0		0		0		0		0		0	

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	40	㎡		レンガ	2014	9	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094ENR_0002	園路広場	舗装	園内	240	㎡		土	2014	9	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	2014	9	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯(LED)	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0004	管理施設	柵	メッシュフェンス	10	m		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0005	管理施設	柵	メッシュフェンス	52	m		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0006	管理施設	門	園名柱	1	箇所		コンクリート	2014	9	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094YUG_0001	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2015	8	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2051			141	部品交換			85	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094YUG_0002	遊戯施設	その他	ワニワニクライム	1	基		スチール	2015	8	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2051			80	部品交換			48	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0007	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0008	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
南寺方北通2丁目第2児童公園	児童	20094KAN_0009	管理施設	柵	メッシュフェンス	16	m		スチール	2014	9	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		221		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　354

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	8	㎡		コンクリート	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095ENR_0002	園路広場	舗装	園内	320	㎡		土	2015	8	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	箇所		樹脂	2015	8	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035											
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		樹脂	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	5	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2045											
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0003	管理施設	柵	メッシュフェンス	58	m		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
																						0		0		0		0		0		0

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年					
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095ENR_0001	園路広場	舗装	出入口	8	㎡		コンクリート	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095ENR_0002	園路広場	舗装	園内	320	㎡		土	2015	8	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	箇所		樹脂	2015	8	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2035											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		樹脂	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	5	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2045											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0003	管理施設	柵	メッシュフェンス	58	m		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
寺方本通2丁目児童公園	児童	20095KAN_0004	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0				

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
京阪本通2丁目児童公園	児童	20096ENR_0001	園路広場	舗装	園内	80	㎡		土	2015	8	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪本通2丁目児童公園	児童	20096KAN_0001	管理施設	照明施設	低層照明LED	5	基		樹脂	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪本通2丁目児童公園	児童	20096KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
京阪本通2丁目児童公園	児童	20096KAN_0003	管理施設	標識	園名板	1	箇所		ステンレス	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
大久保町4丁目児童公園	児童	20097ENR_0001	園路広場	舗装	園内	120	㎡		土	2021	2	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
大久保町4丁目児童公園	児童	20097ENR_0002	園路広場	階段	階段	5	㎡		コンクリート	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0001	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0004	管理施設	門	園名柱	1	箇所		コンクリート	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											
大久保町4丁目児童公園	児童	20097YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	式		スチール	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2056							19	塗装			31	部品交換
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	20	m		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											
																						0		0		0		19		0		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年					
大久保町4丁目児童公園	児童	20097ENR_0001	園路広場	舗装	園内	120	㎡		土	2021	2	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097ENR_0002	園路広場	階段	階段	5	㎡		コンクリート	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0001	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0004	管理施設	門	園名柱	1	箇所		コンクリート	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	式		スチール	2020	3	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2056		部品交換									安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保町4丁目児童公園	児童	20097KAN_0005	管理施設	柵	フェンス	20	m		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						31		0		0		0			

概算費用合計（千円）：　50

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098ENR_0001	園路広場	舗装	園内	130	㎡		土	2021	2	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	箇所		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KYU_0002	休養施設	四阿	シェルター	1	箇所		樹脂	2021	2	18	36	×		2023	概ね健全である	A	低	予防	2059													282	塗装					470	部品交換	保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	式		レンガ	2021	2	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲場	1	箇所		コンクリート	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	2021	2	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	2021	2	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KAN_0005	管理施設	標識	園名板	1	箇所		コンクリート	2021	2	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KAN_0006	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098YUG_0001	遊戯施設	その他	ロッキング遊具1	1	式		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2057								19	塗装					31	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098YUG_0002	遊戯施設	その他	ロッキング遊具2	1	式		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：問題ありません。	B	低	予防	2057								19	塗装					31	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098YUG_0003	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	式		スチール	2021	2	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2057								12	塗装					20	部品交換					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098ENR_0002	園路広場	舗装	園内	7	㎡		コンクリート	2021	2	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田町3丁目第3児童公園	児童	20098KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	箇所		樹脂	2021	2	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		50		0		282		82		0		470		

概算費用合計（千円）：　884

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太第1団地公園	その他	30004ENR_0001	園路広場	舗装	園内A	100	㎡		芝	1963	60	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1団地公園	その他	30004ENR_0002	園路広場	舗装	園内B	25	㎡		レンガ	1963	60	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		248	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1団地公園	その他	30004ENR_0003	園路広場	舗装	園内C	190	㎡		人工芝	1963	60	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		2,531	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1団地公園	その他	30004SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1963	60	47	56	×		2023	支柱の全体的な腐食	C	中	予防	2027							5,793	更新												保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1団地公園	その他	30004YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		木材	1963	60	15	36	×		2023	劣化、砂場枠に著しい劣化、砂場内に芝生敷きになっています。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合	C	中	予防	2026					983	更新												59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1団地公園	その他	30004YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1963	60	15	36	×		2023	劣化、滑走部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下等が該当	C	高	予防	2026					1,115	更新												67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1団地公園	その他	30004YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1963	60	15	36	×		2023	劣化、常方変質に著しい摩耗があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります	C	中	予防	2026					713	更新												43	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太第1団地公園	その他	30004KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1963	60	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太第1団地公園	その他	30004KAN_0002	管理施設	標識	注意板(自立式)	2	箇所		スチール	1963	60	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		483	更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		2,811		5,793		0		0		0		0		3,262		169		

概算費用合計（千円）：　12,035

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶第2団地公園	その他	30005ENR_0001	園路広場	舗装	園内	460	㎡		土	1964	59	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	5,796	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第2団地公園	その他	30005KYU_0001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		コンクリート	1964	59	47	56	×		2023	支柱のクラック、白華	C	中	予防	2027							1,700	更新													保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第2団地公園	その他	30005KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1964	59	47	47	×		2023	座面のひび割れ	C	中	事後	2027							202	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第2団地公園	その他	30005BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗場	1	箇所		コンクリート	1964	59	47	47	×		2023	閉栓	D	高	事後	2025			195	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第2団地公園	その他	30005YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1964	59	15	36	×		2023	劣化：錆や塗装に著しい破損があります。早めの対策が必要です。規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					278	更新													17	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第2団地公園	その他	30005YUG_0002	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1964	59	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下、有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,246	更新													75	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第2団地公園	その他	30005YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1964	59	15	36	×		2023	劣化：錆や塗装に著しい摩耗があります。早めの対策が必要です。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026					683	更新													41	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第2団地公園	その他	30005YUG_0004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1964	59	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：固い設置面、基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,770	更新													107	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第2団地公園	その他	30005KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第2団地公園	その他	30005KAN_0002	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第2団地公園	その他	30005KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1964	59	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第2団地公園	その他	30005KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1964	59	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第2団地公園	その他	30005KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		195		3,977		1,902		0		0		0		8,278		240		

概算費用合計（千円）：　14,592

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田山王権現公園	その他	30007ENR_0001	園路広場	舗装	園内	780	㎡		土	1966	57	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田山王権現公園	その他	30007KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1966	57	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田山王権現公園	その他	30007YUG_0001	遊戯施設	象形遊具	アニマル1	1	基		コンクリート	1966	57	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：問題ありません。	B	低	予防	2025			351	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田山王権現公園	その他	30007YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル2	1	基		コンクリート	1966	57	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			351	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田山王権現公園	その他	30007YUG_0003	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1966	57	15	36	×		2023	劣化：鞘部材地際に著しい腐食穴、横架材に塗膜剥がれによるさびがあります。早めの対策が必要です。規準：問い処置	C	高	予防	2026					1,770	更新													107	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
金田山王権現公園	その他	30007BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1966	57	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田山王権現公園	その他	30007KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1966	57	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田山王権現公園	その他	30007KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1966	57	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田山王権現公園	その他	30007KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1966	57	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	35	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田山王権現公園	その他	30007KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1966	57	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		702		1,770		0		0		0		0		2,561		107		

概算費用合計（千円）：　5,140

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保団地第1公園	その他	30009ENR_0001	園路広場	舗装	園内	660	㎡		土	1968	55	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第1公園	その他	30009SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1968	55	47	56	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2032																		4,232	更新			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保団地第1公園	その他	30009KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	2	基		コンクリート	1968	55	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		202	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第1公園	その他	30009KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		コンクリート	1968	55	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		605	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第1公園	その他	30009KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	2	基		コンクリート	1968	55	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		404	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第1公園	その他	30009YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1968	55	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			983	更新													59	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保団地第1公園	その他	30009YUG_0002	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1968	55	15	36	×		2023	劣化：幾部材地際に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合	C	中	予防	2026							1,770	更新											107	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保団地第1公園	その他	30009YUG_0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+吊り輪+柵	1	基		スチール	1968	55	15	36	×		2023	劣化：[illegible]著しい劣化があります。早めの対策が必要です。 規準：基礎への直接落下、揺動系要素の組み合わせ等に規準不	C	高	予防	2026							1,548	更新											93	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保団地第1公園	その他	30009KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1968	55	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第1公園	その他	30009KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	3	基		コンクリート	1968	55	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																		185	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第1公園	その他	30009KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1968	55	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		983		3,318		0		0		0		0		5,687		200		

概算費用合計（千円）：　10,188

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶第1団地公園	その他	30010ENR_0001	園路広場	舗装	入口	6	㎡		コンクリート	1991	32	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010ENR_0002	園路広場	舗装	園内	174	㎡		土	1991	32	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1991	32	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,816	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1991	32	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1991	32	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2027					17	塗装	278	更新												安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地公園	その他	30010YUG_0002	遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1991	32	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：頭部・胴体の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					472	更新													29	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地公園	その他	30010YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（ゾウ）	1	基		コンクリート	1991	32	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2027					22	塗装	364	更新												安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地公園	その他	30010YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ウサギ）	1	基		コンクリート	1991	32	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2027					23	塗装	378	更新												安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地公園	その他	30010BEN_0001	便益施設	水飲場	水飲み場	1	箇所		スチール	1991	32	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010KAN_0002	管理施設	標識	看板	1	箇所		スチール	1991	32	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地公園	その他	30010KAN_0004	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1991	32	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		2,240		534		1,020		0		0		0		0		3,394		29		

概算費用合計（千円）：　7,217

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
梶第1団地第2公園	その他	30011ENR_0001	園路広場	舗装	園内	150	㎡		土	1995	28	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地第2公園	その他	30011SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1995	28	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地第2公園	その他	30011KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1995	28	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地第2公園	その他	30011YUG_0001	遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1995	28	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					472	更新											29	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地第2公園	その他	30011YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1995	28	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：ボルト・ナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031			20	部品交換									12	塗装	195	更新					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地第2公園	その他	30011YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（ゾウ）	1	基		コンクリート	1995	28	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031			37	部品交換									22	塗装	364	更新					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地第2公園	その他	30011YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（ウサギ）	1	基		コンクリート	1995	28	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031			38	部品交換									23	塗装	378	更新					安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
梶第1団地第2公園	その他	30011BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		スチール	1995	28	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地第2公園	その他	30011KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1995	28	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地第2公園	その他	30011KAN_0002	管理施設	照明施設	庭園灯	2	基		スチール	1995	28	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶第1団地第2公園	その他	30011KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1995	28	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2042																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		95		472		0		0		0		57		937		1,578		29		

概算費用合計（千円）：　3,168

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大庭町2丁目第1公園	その他	30014ENR_0001	園路広場	舗装	園内	600	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1970	53	34	48	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	予防	2032																	4,232	更新			保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1970	53	34	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014SYU_0002	修景施設	花壇	花壇	2	箇所		レンガ	1970	53	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014YUG_0001	遊戯施設	鉄棒	5連鉄棒	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：塗り棒に著しいぐらつきがあります。早めの対策が必要です。規準：基礎への直接落下等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026							472	更新											29	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（サイ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：本体に著しい欠けがあります。早めの対策が必要です。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026							364	更新											22	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（キリン）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			445	更新													27	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル3（ゾウ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014YUG_0005	遊戯施設	象形遊具	アニマル4（カバ）	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新													22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014YUG_0006	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：基礎への直接落下、有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					1,115	更新													67	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014YUG_0007	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			683	更新													41	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0004	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0005	管理施設	車止め	車止めC	2	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	20	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															467	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0007	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		樹脂	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0008	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															458	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0009	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0010	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,307	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第1公園	その他	30014KAN_0011	管理施設	倉庫	プレハブ倉庫	1	棟		スチール	1970	53	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,856		1,951		0		0		0		0		8,611		118		

概算費用合計（千円）：　12,536

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保団地第2公園	その他	30015ENR_0001	園路広場	舗装	園内	800	㎡		土	1970	53	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	10,080	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1970	53	15	36	×		2023	劣化：砂場内に雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026					983	更新													59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保団地第2公園	その他	30015YUG_0002	遊戯施設	鉄棒	5連鉄棒	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：支柱部に著しい傾き、握り棒に変形、基礎部に剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：基礎への	C	高	予防	2026					472	更新													29	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保団地第2公園	その他	30015YUG_0003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1970	53	15	36	×		2023	劣化：全体に著しい劣化があります。撤去・更新をお勧めします。 規準：頭部・胴体の挟み込み、揺動系要素の組み	C	高	予防	2026					2,866	更新													172	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
大久保団地第2公園	その他	30015KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	7	基		スチール	1970	53	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015KAN_0003	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		木材	1970	53	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保団地第2公園	その他	30015KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1970	53	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	605	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		4,321		0		0		0		0		13,501		260		

概算費用合計（千円）：　18,082

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲中町1丁目第2公園	その他	30016ENR_0001	園路広場	舗装	園内	370	㎡		土	1983	40	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中町1丁目第2公園	その他	30016KAN_0001	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	1983	40	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,307	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		1,307		0		

概算費用合計（千円）：　1,307

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大庭町2丁目第2公園	その他	30022ENR_0001	園路広場	舗装	園内	460	㎡		アスファルト	1977	46	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022ENR_0002	園路広場	階段	階段	10	㎡		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	207	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1977	46	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	3	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0004	管理施設	柵	メッシュフェンス	58	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,354	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0005	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0006	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0007	管理施設	照明施設	蛍光灯	1	基		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			1,120	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0008	管理施設	柵	メッシュフェンス	88	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			2,053	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0009	管理施設	柵	メッシュフェンス	8	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			187	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大庭町2丁目第2公園	その他	30022KAN_0010	管理施設	その他	手すり	10	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			152	更新																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		5,752		0		0		0		0		0		0		2,984		0		

概算費用合計（千円）：　8,736

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太団地公園	その他	30023ENR_0001	園路広場	舗装	園路	270	㎡		土	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	8,991	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太団地公園	その他	30023SYU_0001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	棟		スチール	1977	46	34	48	×		2023	支柱の全体的な腐食	C	中	予防	2027							5,793	更新													保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太団地公園	その他	30023KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	1977	46	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	404	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太団地公園	その他	30023YUG_0001	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基		スチール	1977	46	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。規準：頭部・胴体の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026					773	更新													47	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
佐太団地公園	その他	30023BEN_0001	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		コンクリート	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	450	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太団地公園	その他	30023KAN_0001	管理施設	柵	柵	53	m		スチール	1977	46	18	30	×		2023	表面の部分的な腐食、基礎の部分的な破損	C	中	事後	2027							3,034	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太団地公園	その他	30023KAN_0002	管理施設	標識	注意板A(自立式)	1	箇所		スチール	1977	46	15	30	×		2023	表示板の破損	C	中	事後	2027							242	更新													日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太団地公園	その他	30023KAN_0003	管理施設	標識	注意板B(自立式)	1	箇所		スチール	1977	46	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		773		9,069		0		0		0		0		10,087		47		

概算費用合計（千円）：　19,976

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水通1丁目公園	その他	30024ENR_0001	園路広場	舗装	園内	650	㎡		土	1980	43	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024SYU_0001	修景施設	花壇	花壇A	2	箇所		石材	1980	43	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																3,632	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024SYU_0002	修景施設	花壇	花壇B	2	箇所		コンクリート	1980	43	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																3,632	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	1980	43	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	3	基		コンクリート	1980	43	47	47	×		2023	座面の欠損	D	高	事後	2025			325	更新															日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024YUG_0001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1980	43	15	36	×		2023	劣化・体板部に摩耗による穴あきがあります。踏部が鋭利なため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。	D	高	予防	2025			5,336	更新											321	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	7	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																378	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																73	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0004	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																54	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0005	管理施設	車止め	車止めD	3	基		ステンレス	1980	43	39	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																127	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0006	管理施設	車止め	車止めE	7	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0007	管理施設	門	門	2	箇所		コンクリート	1980	43	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,372	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0008	管理施設	標識	注意板（自立式）	1	箇所		スチール	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0009	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1980	43	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																2,025	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
菊水通1丁目公園	その他	30024ENR_0002	園路広場	舗装	園内	200	㎡		コンクリート	1980	43	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチA	1	基		コンクリート	1980	43	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0010	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0011	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
菊水通1丁目公園	その他	30024KAN_0012	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	43	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		5,661		0		0		0		0		0		17,184		0		

概算費用合計（千円）：　22,845

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
佐太東語らい花壇公園	その他	30027ENR_0001	園路広場	舗装	園内	120	㎡		土	2005	18	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063										
佐太東語らい花壇公園	その他	30027SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	2005	18	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
佐太東語らい花壇公園	その他	30027KAN_0001	管理施設	柵	フェンス	45	m		樹脂	2005	18	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032										
																						0		0		0		0		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年		
佐太東語らい花壇公園	その他	30027ENR_0001	園路広場	舗装	園内	120	㎡		土	2005	18	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東語らい花壇公園	その他	30027SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	2005	18	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
佐太東語らい花壇公園	その他	30027KAN_0001	管理施設	柵	フェンス	45	m		樹脂	2005	18	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032			1,050	更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		1,050		0		

概算費用合計（千円）：　1,050

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲中央公園	その他	30028ENR_0001	園路広場	舗装	園路A	180	㎡		コンクリート	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	2,268	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028ENR_0002	園路広場	舗装	園路B	2,790	㎡		アスファルト	1973	50	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	15,066	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028ENR_0003	園路広場	舗装	園路C	1,395	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	17,577	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028ENR_0004	園路広場	橋梁	橋梁	1	式		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	6,927	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028UND_0001	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	400	㎡		土	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYO_0001	教養施設	記念碑	石碑	1	箇所		石材	1973	50	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028SYU_0001	修景施設	花壇	花壇A	1	箇所		コンクリート	1973	50	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028SYU_0002	修景施設	花壇	花壇B	1	箇所		コンクリート	1973	50	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028SYU_0003	修景施設	花壇	花壇C	1	箇所		樹脂	1973	50	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,816	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028SYU_0004	修景施設	花壇	花壇D	1	箇所		コンクリート	1973	50	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028SYU_0005	修景施設	花壇	花壇E	1	箇所		コンクリート	1973	50	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028SYU_0006	修景施設	花壇	フラワーボックス	9	箇所		コンクリート	1973	50	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチA	9	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	3,368	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチB	2	基		コンクリート	1973	50	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	404	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0003	休養施設	ベンチ	ベンチC	1	基		コンクリート	1973	50	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	202	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲中央公園	その他	0	休養施設	ベンチ	ベンチD	2	基		コンクリート	1973	50	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															605	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	0	休養施設	ベンチ	スツール	3	基		コンクリート	1973	50	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															827	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0001	遊戯施設	象形遊具	アニマル1（パンダ1）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			317	更新											20	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0002	遊戯施設	象形遊具	アニマル2（イルカ）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0003	遊戯施設	象形遊具	アニマル3（トリ1）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0004	遊戯施設	象形遊具	アニマル4（トリ2）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			364	更新											22	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0005	遊戯施設	象形遊具	アニマル5（パンダ2）	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：特に問題ありません。	B	低	予防	2025			317	更新											20	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0006	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基		スチール	1973	50	15	36	×		2023	劣化：支柱地際に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、基礎への直接落下	C	高	予防	2026							989	更新											60	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0007	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ウマ）	1	基		FRP	1973	50	10	24	×		2023	劣化：本体固定不良による著しいぐらつきがあるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：特に問題あ	D	高	予防	2025			506	更新											31	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0008	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1973	50	15	36	×		2023	劣化：砂の量に著しい減少があります。早めの対策が必要です。 規準：特に問題ありません。	C	中	予防	2026							983	更新											59	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0009	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基		スチール	2017	6	15	36	×		2023	劣化：特に問題ありません。 規準：安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2053	67	塗装							112	部品交換					67	塗装				安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0010	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1973	50	15	36	×		2023	劣化：吊り金具に著しい破損があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2026							713	更新											43	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0011	遊戯施設	その他	回転遊具（固定）	1	基		スチール	1973	50	15	36	×		2023	劣化：基礎部に著しい割れがあります。早めの対策が必要です。 規準：頭部・胴体の挟み込み、V字開口部、基礎への直接落下等に	C	高	予防	2026							1,377	更新											83	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028YUG_0012	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ＋柵	1	基		スチール	1973	50	15	36	×		2023	劣化：全体に劣化が進んでいます。 規準：安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2025			1,053	更新											64	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
八雲中央公園	その他	30028BEN_0001	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1973	50	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															15,677	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
八雲中央公園	その他	30028BEN_0002	便益施設	手洗場	手洗い場	1	箇所		スチール	1973	50	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									458 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯A	5	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									5,805 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0002	管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0003	管理施設	照明施設	照明灯C	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0004	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									359 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0005	管理施設	引込柱	引込柱B	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									359 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0006	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									77 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0007	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									77 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0008	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									77 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0009	管理施設	車止め	車止めD	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									42 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0010	管理施設	車止め	車止めE	3	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									229 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0011	管理施設	車止め	車止めF	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									42 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0012	管理施設	車止め	車止めG	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									42 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0013	管理施設	車止め	車止めH	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									42 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0014	管理施設	車止め	車止めI	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									73 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲中央公園	その他	30028KAN_0015	管理施設	車止め	車止めJ	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														42	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0016	管理施設	車止め	車止めK	2	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														70	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0017	管理施設	車止め	車止めL	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														42	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0018	管理施設	車止め	車止めM	1	基		ステンレス	1973	50	39	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0019	管理施設	柵	フェンス	428	m		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														9,985	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0020	管理施設	標識	園名柱A	1	箇所		樹脂	1973	50	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														512	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0021	管理施設	標識	園名柱B	1	箇所		石材	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0022	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0023	管理施設	車止め	車止めN	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														35	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0024	管理施設	車止め	車止めO	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														35	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0025	管理施設	車止め	車止めP	2	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														153	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0026	管理施設	車止め	車止めQ	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0027	管理施設	車止め	車止めR	11	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														838	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0028	管理施設	車止め	車止めS	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0029	管理施設	車止め	車止めT	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														73	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
八雲中央公園	その他	30028KAN_0030	管理施設	車止め	車止めU	2	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									70 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0031	管理施設	車止め	車止めV	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									77 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0032	管理施設	車止め	車止めW	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									35 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0033	管理施設	車止め	車止めX	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									35 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0034	管理施設	車止め	車止めY	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									73 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0035	管理施設	車止め	車止めZ	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									35 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									375 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									375 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									375 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									375 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0008	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									749 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0009	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									375 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0010	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		スチール	1973	50	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									749 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KYU_0011	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1973	50	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									303 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0036	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032									1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
八雲中央公園	その他	30028KAN_0037	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0038	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0039	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0040	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0041	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0042	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0043	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0044	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0045	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0046	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0047	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0048	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0049	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0050	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0051	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032								1,161 更新		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲中央公園	その他	30028KAN_0052	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0053	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														1,161	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0054	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0055	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0056	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0057	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0058	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0059	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0060	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0061	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0062	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0063	管理施設	引込柱	引込柱A	1	基		スチール	1973	50	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032														359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0064	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0065	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0066	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
八雲中央公園	その他	30028KAN_0067	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0068	管理施設	掲示板	掲示板	2	箇所		スチール	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲中央公園	その他	30028KAN_0069	管理施設	掲示板	掲示板	1	箇所		スチール	1973	50	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						67		3,285		4,062		112		0		0		67		115,370		245		

概算費用合計（千円）：　123,208

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
淀川側道公園	その他	30029ENR_0001	園路広場	舗装	園路	640	㎡		土	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																8,064	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KYU_0001	休養施設	野外卓	野外卓	1	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1974	49	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KYU_0003	休養施設	ベンチ	スツール	5	基		コンクリート	1974	49	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																504	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029YUG_0001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		木材	1974	49	15	36	×		2023	※工事中の為使用不可	D	高	予防	2025			881	更新											53	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
淀川側道公園	その他	30029YUG_0002	遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：支柱地際に著しい腐食穴があるため使用禁止とします。撤去・更新をお勧めします。 規準：ボルト・ナット類の緩み等	D	高	予防	2025			674	更新											41	塗装			安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
淀川側道公園	その他	30029YUG_0003	遊戯施設	すべり台	コンクリートすべり台	1	基		コンクリート	1974	49	15	36	×		2023	劣化：本体に著しいクラックと剥がれがあります。早めの対策が必要です。 規準：導線の交差、基礎への直	C	高	予防	2026					1,430	更新													86	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
淀川側道公園	その他	30029YUG_0004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ+柵	1	基		スチール	1974	49	15	36	×		2023	劣化：支柱部に著しい腐食と破断箇所があります。早めの対策が必要です。 規準：安全領域	C	中	予防	2026					713	更新													43	塗装	安全面を優先し、保護塗装と必要に応じ部品交換を実施する
淀川側道公園	その他	30029BEN_0001	便益施設	手洗場	散水栓付手洗い	1	箇所		スチール	1974	49	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																195	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029BEN_0002	便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1974	49	50	50	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																15,677	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0003	管理施設	車止め	車止めA	2	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							146	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	600	m		スチール	1974	49	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							13,997	更新											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0005	管理施設	車止め	車止めB	2	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																70	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
淀川側道公園	その他	30029KAN_0006	管理施設	車止め	車止めC	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															77	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KYU_0004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1974	49	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KYU_0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1974	49	7	14	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															303	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0008	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0009	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0010	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1974	49	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0011	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1963	60	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
淀川側道公園	その他	30029KAN_0012	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1963	60	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		1,555		2,143		14,143		0		0		0		31,674		129		

概算費用合計（千円）：　49,644

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梶2ひなだ前園地	その他	30033ENR_0001	園路広場	舗装	園内	110	㎡		土	1993	30	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶2ひなだ前園地	その他	30033KAN_0001	管理施設	車止め	車止め	21	基		コンクリート	1993	30	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶2ひなだ前園地	その他	30033KAN_0002	管理施設	柵	柵	40	m		コンクリート	1993	30	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	2,304	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梶2ひなだ前園地	その他	30033KAN_0003	管理施設	標識	看板	1	箇所		コンクリート	1993	30	42	42	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2065																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		2,304		0		

概算費用合計（千円）：　2,304

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大久保中学校スポットガーデン	その他	30038ENR_0001	園路広場	舗装	園内	30	㎡		土	1994	29	30	40	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2034																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中学校スポットガーデン	その他	30038SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1994	29	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中学校スポットガーデン	その他	30038KAN_0001	管理施設	照明施設	庭園灯	2	基		スチール	1994	29	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	2,322	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大久保中学校スポットガーデン	その他	30038KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1994	29	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	359	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		2,681		0		

概算費用合計（千円）：　2,681

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田小学校スポットガーデン	その他	30040ENR_0001	園路広場	舗装	園路	20	㎡		アスファルト	1995	28	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田小学校スポットガーデン	その他	30040SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		石材	1995	28	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田小学校スポットガーデン	その他	30040KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	7	基		コンクリート	1995	28	47	47	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2070																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田小学校スポットガーデン	その他	30040KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1995	28	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,120	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田小学校スポットガーデン	その他	30040KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1995	28	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田小学校スポットガーデン	その他	30040KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	13	基		スチール	1995	28	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	450	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田小学校スポットガーデン	その他	30040KAN_0004	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1995	28	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2037																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		1,570		0		

概算費用合計（千円）：　1,570

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042ENR_0001	園路広場	舗装	園路	25	㎡		土	1996	27	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1996	27	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					1,816	更新				
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KYU_0001	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		ステンレス	1996	27	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2043										
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					1,120	更新				
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	7	基		コンクリート	1996	27	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038										
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0003	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1996	27	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038										
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1996	27	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0005	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026					1,120	更新				
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0006	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										
																						0		0		4,056		0		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年	
																						0		0		4,056		0		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2030年		2031年		2032年		2033年					
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042ENR_0001	園路広場	舗装	園路	25	㎡		土	1996	27	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		レンガ	1996	27	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KYU_0001	休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1	基		ステンレス	1996	27	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2043										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	7	基		コンクリート	1996	27	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0003	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		コンクリート	1996	27	42	42	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2038										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0004	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		木材	1996	27	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0005	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2026										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
八雲東小学校スポットガーデン	その他	30042KAN_0006	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	27	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053										日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0			

概算費用合計（千円）：　4,056

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田町5丁目スポットガーデン	その他	30044ENR_0001	園路広場	舗装	園内	360	㎡		土	2003	20	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町5丁目スポットガーデン	その他	30044KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2003	20	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2033																1,120	更新	日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町5丁目スポットガーデン	その他	30044KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2003	20	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町5丁目スポットガーデン	その他	30044KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	94	m		スチール	2003	20	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		0		1,120		

概算費用合計（千円）：　1,120

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
藤田町6丁目スポットガーデン	その他	30045ENR_0001	園路広場	舗装	園内	70	㎡		土	2006	17	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町6丁目スポットガーデン	その他	30045KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町6丁目スポットガーデン	その他	30045KAN_0002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町6丁目スポットガーデン	その他	30045KAN_0003	管理施設	柵	フェンス	22	m		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
藤田町6丁目スポットガーデン	その他	30045KAN_0004	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2006	17	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2036																				日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
金田第2府住公園	その他	30047ENR_0001	園路広場	その他	広場	160	㎡		土	1964	59	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		コンクリート	1964	59	20	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	1,816	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1964	59	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	605	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KAN_0002	管理施設	車止め	車止めA	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	35	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KAN_0003	管理施設	車止め	車止めB	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	表面の全体的な腐食	C	中	事後	2027							73	更新												日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KAN_0004	管理施設	柵	フェンス	28	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KAN_0005	管理施設	標識	注意板(自立式)	1	箇所		スチール	1964	59	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032																	242	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KYU_0002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		コンクリート	1964	59	10	20	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2025			605	更新																日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KAN_0006	管理施設	柵	フェンス	16	m		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
金田第2府住公園	その他	30047KAN_0007	管理施設	掲示板	掲示板	1	基		スチール	1964	59	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																					日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		605		0		73		0		0		0		2,698		0		

概算費用合計（千円）：　3,376

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
梅園町公園	その他	30049ENR_0001	園路広場	舗装	園路	30	㎡		アスファルト	2015	8	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梅園町公園	その他	30049ENR_0002	園路広場	その他	広場	140	㎡		アスファルト	2015	8	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梅園町公園	その他	30049KAN_0001	管理施設	照明施設	低層照明	12	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梅園町公園	その他	30049KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梅園町公園	その他	30049KAN_0003	管理施設	柵	ネットフェンス	60	m		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
梅園町公園	その他	30049KAN_0004	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大日町3丁目スポットガーデン	その他	30050ENR_0001	園路広場	その他	広場	80	㎡		コンクリート	1985	38	15	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															1,152	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町3丁目スポットガーデン	その他	30050SYU_0001	修景施設	花壇	花壇	1	箇所		石材	1985	38	20	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053																		日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町3丁目スポットガーデン	その他	30050KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	4	基		コンクリート	1985	38	47	47	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															807	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町3丁目スポットガーデン	その他	30050KAN_0001	管理施設	車止め	車止めA	4	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															291	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
大日町3丁目スポットガーデン	その他	30050KAN_0002	管理施設	車止め	車止めB	3	基		スチール	1985	38	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2032															229	更新			日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0		0		2,479		0		

概算費用合計（千円）：　2,479

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
西郷通3丁目広場	その他	30051ENR_0001	園路広場	舗装	園路	190	㎡		レンガ	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051ENR_0002	園路広場	その他	広場	950	㎡		土	2015	8	30	40	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2063											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KYU_0001	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		樹脂	2015	8	10	20	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2043											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051BEN_0001	便益施設	手洗場	水飲付き手洗場	1	箇所		石材	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0001	管理施設	照明施設	照明灯	2	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0002	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0003	管理施設	車止め	車止め	4	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	経年劣化が見られるが概ね健全である	B	低	事後	2045											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0004	管理施設	柵	ブロック塀	11	m		コンクリート	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0005	管理施設	柵	防球ネット	128	m		樹脂	2015	8	15	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0006	管理施設	柵	ネットフェンス	2	m		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0007	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0008	管理施設	柵	ネットフェンス	142	m		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0009	管理施設	標識	園名板	1	箇所		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
西郷通3丁目広場	その他	30051KAN_0010	管理施設	標識	園名柱	1	箇所		スチール	2015	8	18	30	×		2023	概ね健全である	A	低	事後	2053											日常点検の維持保全及び日常点検で状況を確認する
																						0		0		0		0		0		0	

概算費用合計（千円）：　0

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
園路広場	舗装	170
	階段	8
	橋梁	1
	その他	57
修景施設	日陰たな	61
	パーゴラ	18
	花壇	35
	噴水	2
	水流	1
	池	1
	飛石	1
	その他	57
休養施設	シェルター	3
	パーゴラ	18
	ベンチ	151
	四阿	5
	野外卓	13
遊戯施設	シーソー	8
	ジャングルジム	14
	象形遊具（象型遊具）	36
	スプリング遊具	16
	すべり台	62
	ラダー	7
	健康器具系施設	15
	砂場	56
	鉄棒	32
	踏み板式ぶらんこ	62
	複合遊具	34
	平均台	1
	その他	48
教養施設	記念碑	7
便益施設	手洗場	120
	便所	29
	時計台	13
	水飲場	18
	自転車置き場	2
	駐車場	2
管理施設	照明施設	158
	車止め	149
	柵	142
	標識	133
	掲示板	96
	倉庫	42
	引込柱	92
	門	34
	発電施設	2
	管理事務所	2
	放送施設	33
	その他	57
その他施設	放送施設	33
合計		172

主な公園施設の現況写真

【舗装】

【日陰たな】

【四阿】

【ベンチ】

【すべり台】

【踏み板式ぶらんこ】

【砂場】

【ジャングルジム】

【象形遊具】

【鉄棒】

【複合遊具】

【記念碑】